

Башкортостан Республикаһы
Сибай калаһы кала округының
«Сулпылар»
берләштерелгән
балалар баксаһы
муниципаль мәктәпкә тиклемге
белем биреү бюджет учреждениеһы



Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение детский сад
комбинированного вида «Сулпылар»
городского округа
город Сибай
Республики Башкортостан

453830 Рәсәй, Башкортостан Республикаһы,
Сибай калаһы, Чайковский урамы, 18/3,
т. (34775) 5-81-42 факс(34775) 5-81-42
e-mail: sulpylar@bk.ru

453830 Россия, Республика Башкортостан
город Сибай, улица Чайковского, 18/3,
т. (34775) 5-81-42, факс(34775) 5-81-42
e-mail: sulpylar@bk.ru

ОГРН 1090267002198, ИНН 0267015424, КПП 026701001

№ 29 от 24.06.2026г.

Прокурору города Сибай
советнику юстиции
Яхину Н.И

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Администрация МДОБУ детский сад комбинированного вида «Сулпылар» ГО г. Сибай сообщает, что представление прокуратуры от 29.05.2026 № 20-3-2026/Прдп210-26-20800015 «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности» рассмотрено 29.05.2026 г. совместно с заместителем прокурора г. Сибай Муртаевым Ф.Р.

Замечания прокуратуры по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности» приняты к сведению и исполнению.

В ходе проведения служебной проверки было выявлено, что причиной допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение обязательств, ответственного за пожарную безопасность Искужиной В.Р.

За допущенные нарушения законодательства, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания, о чем прилагаю приказ о наказании.

Направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. Не организована работа по проведению эксплуатационных испытаний лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.

Испытания пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах проводятся в плановом режиме. Согласно заключению, наружные пожарные лестницы и ограждения кровли находятся в исправном состоянии и соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009, протоколы испытаний имеются (копии прилагаю)

2. Не обеспечено проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.



Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений проводятся в плановом режиме. Данные работы внесены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. График последующих очисток утвержден (не реже 1 раза в год согласно п. 43 Правил противопожарного режима в РФ) Акты обследования технического состояния имеются (копии прилагаю)

3. В части наружного противопожарного водоснабжения: Детским садом заключен договор со специализированной организацией ООО «БДПО» на проведение технического обслуживания и проверку работоспособности наружного противопожарного водопровода (пожарного гидранта №1, расположенного на территории учреждения). Согласно акту комплексной проверки и испытания наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу от 14.04.2026 г., система находится в исправном состоянии, давление и расход воды соответствуют нормативным требованиям. (копии актов испытаний гидрантов на водоотдачу и суточный акт проверки пожарных гидрантов прилагаю) В части внутреннего противопожарного водоснабжения: Согласно проекту здания МДОБУ д/с «Сулпылар» и техническому паспорту, внутренний противопожарный водопровод в помещениях учреждения не предусмотрен архитектурно-планировочными решениями и требованиями пожарной безопасности для зданий данного типа и этажности (свод правил СП 10.13130). В связи с отсутствием данной системы, ее обслуживание не требуется.

4. Как указано в пункте 3 настоящего ответа, внутренний противопожарный водопровод (включая пожарные краны и внутренние гидранты) в здании детского сада отсутствует согласно проекту. В связи с отсутствием на балансе и в наличии пожарных кранов, комплектация их пожарными рукавами и, соответственно, их ежегодная перекачка на новый шов не предусмотрены. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) в учреждении имеются в полном объеме, исправны и обслужены, что подтверждается записями в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. Не организована работа по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.

Учет наличия периодического осмотра и перезарядка огнетушителей проводятся ежегодно. Все огнетушители пронумерованы, на них заведены и наклеены эксплуатационные паспорта. Сведения о наличии, типах, номерах, датах проведения осмотров и сроках очередной перезарядки огнетушителей в полном объеме внесены в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты учреждения (раздел «Учет первичных средств пожаротушения») (копию журнала учета прилагаю).

6. Не обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности.

Проведена ревизия и заключен договор на приобретение новых СИЗ: Ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации имеющихся средств защиты, учреждением изысканы средства и заключен гражданско-правовой договор № СИ00379/26-РП с ООО «Башкирское добровольное пожарное общество» на приобретение новых сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара (копия договора прилагается). Поставка и комплектование ДОУ будут завершены в ближайший

срок. Данные внесем в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. График ежеквартального осмотра СИЗ утвержден и будет строго соблюдаться.

7. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Не заполняется журнал).

В учреждении с 11.01.2025 года заведен и оформлен в соответствии с установленными требованиями Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Приказом заведующего назначен ответственный за его ведение. В журнал в полном объеме внесены актуальные сведения о проведении технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, проверок наружного водоснабжения, осмотрах огнетушителей и СИЗОД. Контроль за регулярным заполнением журнала возложен на заведующего хозяйством учреждения.

8. По вопросу несоответствия инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

Нарушение устранено в полном объеме. Разработаны и утверждены приказом заведующего от 08.06.2026г. № 54 новые Инструкции о мерах пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида «Сулпылар». Документы приведены в строгое соответствие с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479). В инструкцию включены все обязательные требования, специфичные для детских дошкольных учреждений, включая порядок эвакуации детей, обязанности персонала и действия при блокировке путей эвакуации. Все сотрудники детского сада ознакомлены с новой инструкцией под роспись.

9. По вопросу эксплуатации в коридоре 1 этажа (напротив медицинского кабинета) светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным его конструкцией.

Нарушение полностью устранено. На указанный осветительный прибор установлен штатный защитный колпак (рассеиватель), предусмотренный заводом-изготовителем. Со всеми ответственными лицами проведен дополнительный инструктаж о запрете эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ. (фото прилагаю)

10. По вопросу использования на объекте защиты ковровых покрытий для пола с неустановленными показателями пожарной опасности.

В настоящее время указанные ковровые покрытия полностью убраны из помещения музыкального зала детского сада. Нарушение устранено в части исключения рисков для жизни и здоровья воспитанников. Эксплуатация несертифицированного напольного покрытия полностью прекращена. В целях окончательного обустройства пола в строгом соответствии со ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, администрацией учреждения сформирована и направлена учредителю -МКУ Управление образования городского округа г. Сибай заявка на выделение целевого финансирования для закупки и настила коммерческого линолеума с классом пожарной опасности КМ2.

11. По вопросу отсутствия указания категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на двери помещения «электрощитовая».

Нарушение устранено. На двери помещения «электрощитовая» размещен информационный знак (указатель) установленного образца с обозначением категории помещения по пожарной опасности (категория В4) и класса зоны (П-Па) в соответствии с требованиями пункта 12 Правил противопожарного режима в РФ. (фото прилагаю)

12. По вопросу хранения горючих материалов в помещении «электрощитовая». Нарушение устранено незамедлительно. Из помещения «электрощитовая» полностью убраны все посторонние предметы, ветошь, коробки и иные горючие материалы. Помещение приведено в надлежащее санитарное и противопожарное состояние. С ответственным лицом за пожарную безопасность проведена беседа о строгом соблюдении требований подпункта «а» пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ, запрещающего хранение материалов в электрощитовых. (фото прилагаю)

13. По вопросу необесточивания по окончании рабочего времени электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, где отсутствует дежурный персонал.

Разработана и доведена до каждого сотрудника памятка по обязательному отключению бытовых приборов и электроустановок (за исключением систем противопожарной защиты и дежурного освещения). Контроль за исполнением требований пункта 30 Правил противопожарного режима в РФ возложен на заведующего хозяйством, Искужину В.Р.

14. По вопросу отсутствия системы оповещения в группах «Йэйгор», «Балкорттары», «Кояшкай», по вопросу отсутствия световых оповещателей «Выход» в этих группах и отсутствию блока бесперебойного питания системы противопожарной защиты.

Указанные в представлении нарушения признаны обоснованными. По существу поставленных вопросов и для устранения выявленных замечаний администрацией учреждения приняты следующие меры: С привлечением обслуживающей организации ООО «БДПО» проведено техническое обследование существующей автоматической пожарной сигнализации (АПС) и СОУЭ. По информации обслуживающей организации, радиосистема «СТРЕЛЕЦ» первого поколения действительно снята производителем (ООО «АРГУС-СПЕКТР») с серийного производства, в связи с чем прямое дооснащение элементами старого образца технически невозможно. В целях полного устранения нарушения и обеспечения безопасности детей администрацией учреждения совместно с ООО «БДПО» принято техническое решение о модернизации и дооснащении АПС и СОУЭ в группах «Йэйгор», «Балкорттары» и «Кояшкай» с использованием оборудования новой беспроводной платформы «Стрелец-ПРО», которая официально сертифицирована, находится в серийном производстве и полностью совместима с ранее установленной на объекте системой. В адрес ООО «БДПО» направлен запрос на составление локально-сметного расчета (сметы) на проведение работ по дооснащению указанных групп и замены блока бесперебойного питания системы противопожарной защиты.

Приложения:

- Копия приказа-1 л.,
- Копия протокола испытания-2л.,
- Копия отметки в журнале-1 л.

- Копии актов обследования технического состояния вентиляционных каналов и систем вентиляции-2 л.
- Копия отметки в журнале-1 л.
- Копии актов испытания пожарных гидрантов- 1 л., суточный акт проверки пожарных гидрантов- 1 л.;
- Копии учета периодических осмотров и перезарядки огнетушителей- 1 л.;
- Копия журнала СПЗ- 1л., копия страницы с датой выполнения работ по пожарной безопасности-1 л.
- Копия договора на приобретение СИЗ- 1 л.
- Копия приказа об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности- 1 л., инструкция-1 , лист ознакомления-1л.;
- Фото двери электрощитовой, помещение электрощитовой-1 л.
- Ответ обслуживающей организации ООО «БДПО»-1 л.
- Фото установленного рассеивателя-1 л.

Заведующий

Хасанова



З.М. Хасанова