

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ САЛАУАТ
КАЛАҺЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ «29-СЫ ДӨЙӨМ
ҮСЕШ ТӨРӨНДӨГЕ БАЛАЛАР БАКСАҺЫ»
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ

(Салауат калаһының № 29 -сы МАМББУ)
Өфө урамы, 76, Салауат калаһы,
Башкортостан Республикаһы, 453260
Тел.: (3476) 32-50-06,
E-mail: mdou29@gmail.com

ОКПО 52977891

ОГРН 1020201999971

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 29» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

(МАДОУ № 29 г. Салавата)
Уфимская ул. 76, г. Салават,
Республика Башкортостан, 453260
Тел: (3476)32-50-06,
E-mail: mdou29@gmail.com

ИНН/КПП 0266018711/026601001

от 08.06.2020 № 48
на № _____ от _____

Главному государственному инспектору г.Салават
по пожарному надзору
С.В. Дегтяреву
заведующего МАДОУ №29 г. Салавата
Н.В. Шишковой

Информация о выполнении предписания

В период с 16 по 24 апреля 2019 года в МАДОУ №29 г. Салавата Отделом надзорной деятельности по г.Салават УНДиПР ГУ МЧС России по РБ проведена плановая проверка по исполнению обязательных требований норм и правил пожарной безопасности здания, помещений. По итогам проверки выдано предписание № 50/1/1 от 24.04.2019. По выполнению данного предписания сообщаем следующее:

- входные тамбуры в здание детского сада и кабинет педагога-психолога оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации;
- в кабинете музыкального руководителя установлены два точечные дымовые пожарные извещатели (в количестве 2 шт.) в соответствии с НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.16;
- в помещениях над дверями эвакуационных выходов, обозначенных на планах эвакуации людей при пожаре, обеспечено в полном объеме наличие световых оповещателей «Выход»;
- прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации марки «С2000БКИ» по защите здания установлен в помещении, защищенном от несанкционированного доступа;
- в раздевалках групп №1 и №2 на путях эвакуации выполнены пандусы с уклоном не менее 1:6.

На 08.06.2020 г. не устранены следующие нарушения:

- высота горизонтальных участков эвакуационного пути, образованных балками перекрытия и лестничных клеток, в переходе между центральным и северным корпусами составляет менее 2 м (в настоящее время направлена заявка в Управление образования г. Салавата на выделение денежных средств для расчета пожарных рисков, копия прилагается);
- допущена эксплуатация наружных металлических лестниц 3-го типа с нарушениями норм пожарной безопасности (срок устранения данного нарушения до 10.04.2021 года, в настоящее время направлена заявка в Управление образования г. Салавата на составление локально-сметного расчета).

Заведующий



Н.В.Шишкова