

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	16.02.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Ф. МИХАЙЛОВА Д. НИКОЛАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Код учреждения	803У0250
ИНН	0245008945
КПП	024501001
Период формирования	2022
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Ф. МИХАЙЛОВА Д. НИКОЛАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0245008945 КПП 024501001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН	Внеплановая проверка образовательного учреждения – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д.Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.	10.02.2022 - 10.02.2022	1. В здании на путях эвакуации в лестничной клетке для отделки стен, полов применена краска с неизвестным показателем пожарной опасности (масляная краска, не представлены сертификаты). 2. Межэтажные воздуховоды систем общеобменной вентиляции не оборудованы противопожарными нормально открытыми клапанами. 3. Отсутствует проект на фотолюминесцентные эвакуационные системы. 4. Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система в полном объеме. 5. У наружной вертикальной металлической пожарной лестницы отсутствует дугообразная страховочная система и металлическая площадка. 6. В актовом зале не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, штор (не предоставлены соответствующие акты). 7. Настенные звуковые и речевые оповещатели в коридоре, кабинете начальных классов расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150мм. 8. Помещение кухни (горячего цеха) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 9. В здании на путях эвакуации в общих коридорах для отделки полов применен линолеум с	-

неизвестным показателем пожарной опасности (не представлен акт выполненных работ с приложением сертификата).

1. Не обеспечено устройство молниезащиты здания. 2. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 3. В здании на путях эвакуации в общих коридорах для отделки стен применена краска с неизвестным показателем пожарной опасности (масляная краска, не представлены сертификаты). 4. Помещение спортзала не защищено автоматической системой пожарной сигнализации (установлены, но не представлены акты проведенных работ). 5. В помещении спортзала отсутствует система оповещения людей при пожаре (не представлены акты проведенных работ). 6. На полу путей эвакуации коридора ведущий из помещения подсобки кабинета химии на полу постелен линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты). 7. Имеющийся люк, расположенный на лестничной клетке второго этажа, ведущий в чердачное помещение размерами менее 0,6х0,8м (фактически 0,5х0,5м). 8. Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в помещении чердака здания. 9. Предел огнестойкости строительных конструкций на 2-ом этаже здания не соответствует степени огнестойкости здания (установлены горючие пластиковые перегородки в коридоре 2-го этажа). 10. Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система выполненная в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ (выполнена не в полном объеме). 11. Не произведен расчет расхода воды на наружное пожаротушение. 12. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. 13. Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без аварийного освещения.

1. Согласно представленному графику питания обучающихся в столовой перемены для приема пищи в 1 смене составляют 15 минут, при норме 20 минут, что является нарушением главы 6, таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21. 2. При организации горячего питания обучающихся отсутствует контроль учета среднесуточных норм продуктов в граммах на одного человека, не ведется ведомость контроля за рационом питания, что является нарушением приложения 13 таблица 2 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 3. При обеденном зале на 100 посадочных мест установлено 4 умывальника, при нормативе один кран на 20 посадочных мест, что является нарушением п.3.4.3. СП 2.4.3648-20.