

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«15» января 2026 г., 02260061000220474799

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Давлекановский МОНДиПР

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» февраля 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2601/347-02/1-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «15» января 2026 г., № 2601/347-02/1-В/ПВП, учетный номер проверки 02260061000220474799.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Байков Альмир Ирекович – старший дознаватель Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, р-н Чишминский, рп Чишмы, ул Тракторная, Здание 14

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РОДНИЧОК" Р.П.ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0250007094, адрес регистрации юридического лица: 452170, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ЧИШМИНСКИЙ, РП ЧИШМЫ, УЛ ТРАКТОРНАЯ, ЗД. 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «27» января 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «27» января 2026 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)


(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты допускается эксплуатация пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем. (Более 10 лет, год ввода в эксплуатацию пожарной сигнализации 2009 г.). Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении



Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить подтверждающую документацию о замене пожарной сигнализации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2. На объекте защиты допускается использование нестандартных (самодельных) удлинители для питания электроприборов. Техническая документация не представлена.. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1, Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить техническую документацию на удлинители.

3. На путях эвакуации людей при пожаре допускается применение краски с неизвестным показателем пожарной опасности. Техническая документация не представлена.. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить техническую документацию.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1, Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4. На объекте защиты не обеспечено проведение проверок противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью). Акты не предоставлены. . Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести проверку и представить соответствующий акт.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1, Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

5. На объекте защиты допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.. Место выявления нарушения: Медицинский кабинет, в помещении кладовой, вблизи 6 и 7 группы, в комнате учителя-логопеда группы №5

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении



Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1. Глава 1. Статья 6. Пункт 1, Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Установить колпак (рассеиватель), предусмотренный конструкцией.

6. На объекте защиты под лестничной клеткой допускается хранение горючих материалов.. Место выявления нарушения: Третье крыло

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Переместить материалы в специально отведенно место для хранения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

7. На объекте защиты помещение прачечной не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа. (Дверь не противопожарная) в нарушение п. 5.2.6 СП 4.13130.2013. Место выявления нарушения: Прачечная

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить противопожарную дверь и предоставить соответствующую документацию.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" , пункт 5.2.6.

8. На противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики).. Место выявления нарушения: Пищеблок

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить устройство для самозакрывание дверей (доводчик).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

9. На объекте защиты допускается размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. от стен в нарушение п. 6.6.36 Свода правил СП 484.1311500.2020 "Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты".. Место выявления нарушения: вблизи кабинета заведующей детского сада (факт. 0,01 м.)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6. Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной

безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Разместить пожарный извещатель на расстоянии не менее 0,50 м. от стен.

10. На объекте защиты, отсутствует система пожарной сигнализации и оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение п. 4.4 Свод правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной сигнализации".. Место выявления нарушения: Помещения пищеблока.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить пожарную сигнализацию.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Свод правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной сигнализации", пункт 4.4.

11. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из музыкального зала менее 1,2 м (Фактически 0,73 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

12. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из помещений группы №3 менее 1,2 м (Фактически 0,78 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

13. На объекте защиты допускается размещение горючих материалов на путях эвакуации из группы №3.. Место

выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Убрать горючие материалы с путей эвакуации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

14. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего в коридор из помещений группы №3 менее 1,2 м (Фактически 0,77 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

15. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из помещений группы №8 менее 1,2 м (Фактически 0,77 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

16. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего в коридор из помещений группы №8 менее 1,2 м (Фактически 0,78 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

17. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего в коридор из помещений группы №6 менее 1,2 м (Фактически 0,68 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 15.01.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.
18. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего в коридор из помещений группы №7 менее 1,2 м (Фактически 0,74 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 15.01.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.
19. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из помещений группы №5 менее 1,2 м (Фактически 1,0 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 15.01.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.
20. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего в коридор из помещений группы №5 менее 1,2 м (Фактически 0,75 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 15.01.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

21. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из помещений группы №4 менее 1,2 м (Фактически 0,73 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

22. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из спортивного зала менее 1,2 м (Фактически 1,05 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

23. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего в коридор из помещений группы №9 менее 1,2 м (Фактически 0,78 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

24. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из помещений группы №9 менее 1,2 м (Фактически 0,96 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического

регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

25. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего в коридор из помещений группы №10 менее 1,2 м (Фактически 0,78 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

26. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из помещений группы №10 менее 1,2 м (Фактически 1,02 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

27. Высота ограждения (перил) на лестничных клетках менее 1,2 м. (факт. 0,74 м.), в нарушение пункта 4.3.5., Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Лестничные клетки

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить высоту ограждения (перил) на высоте не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

28. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из помещений группы №1 менее 1,2 м (Фактически 0,98 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

29. Не представлена подтверждающая документация по перекалке пожарных рукавов ПК №1.. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует перекалку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водokolцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить подтверждающую документацию о перекалке.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статьи 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'.

30. На объекте защиты эвакуационная дверь из помещений группы №2 открывается не по направлению движения людей.. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить дверь по направлению движения в случае эвакуации людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1, Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

31. На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) ведущего наружу (на улицу) из помещений группы №2 менее 1,2 м (Фактически 0,80 м.), в нарушение пункта 5.1.4 Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".. Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

32. Эвакуационный выход из подвального помещения не обособлен от общей лестничной клетки, в нарушение пункта 4.2.2., Свода правил СП 1.13.30.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Сделать эвакуационный выход из подвального помещения ведущий непосредственно наружу.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

33. Ширина лестничной площадки третьего крыла меньше ширины лестничного марша, в нарушение пункта 4.4.2., Свода правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Место выявления нарушения: Здание МБДОУ Детский сад "Родничок".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Обеспечить равную ширину лестничной площадки и лестничного марша.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель Давлекановского МОНДиПР
(государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского,
Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по
пожарному надзору) Байков Альмир Ирекович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Байков Альмир Ирекович - Старший дознаватель Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору), телефон: 83479731922, e-mail: baikov.ai@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

✓ Преминюве О.Ю. заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

✓ «18» часов «00» минут «06» 02 2026 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

