



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 298 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 21 городского округа город Уфа

Республики Башкортостан (ИНН 0273028118) (заведующий – Кохан М.Г.)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Акчурина А.А. № 298 от «29» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» апреля 2021 г. по «29» апреля 2021 г.

(наименование органа НД)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Раскопиным Павлом Александровичем **комплекс зданий и сооружений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 21 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенных по адресам: г. Уфа, ул. Архитектурная, 16, ул. Первомайская, 43А**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 21 ГО г. Уфа РБ Кохан Мариной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Детский сад по адресу г. Уфа, ул. Первомайская, 43А				
1.	В лестничной клетке размещена батарея отопления, выступающие из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок	(п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п.	11.05.2022	

	лестниц на уровне 1-го этажа.	6.32* СНиП 21-01-97*)		
2.	Выход из подвала не обособлен от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	(п. 4.4.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 6.9 СНиП 21-01-97*)	11.05.2022	
Детский сад по адресу г. Уфа, ул. Архитектурная, 16				
3.	Ширина эвакуационного выхода из подготовительной группы менее 1,2 м (фактически 1,18 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
4.	Ширина эвакуационного выхода из подготовительной группы в лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 0,84 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
5.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Фунтик» на наружную лестницу менее 1,2 м (фактически 0,78 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
6.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Фунтик» менее 1,2 м (фактически 1,08 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
7.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Фунтик» в лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 0,84 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
8.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Фиксики» на наружную лестницу менее 1,18 м (фактически 0,78 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
9.	Ширина эвакуационного выхода из группы «Фиксики» менее 1,2 м (фактически 0,83 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
10.	Ширина эвакуационного выхода из	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	11.05.2022	

	группы «Фиксики» в лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 0,84 м).	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)		
11.	Ширина лестничных площадок менее ширины марша лестниц (по факту ширина площадок 0,97 м, ширина марша лестниц 1 м).	(п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.31*)	11.05.2022	
12.	В подвале здания не правильно выбран тип пожарных извещателей (без учета горючей нагрузки), установлены тепловые датчики вместо дымовых. Автоматическая пожарная сигнализация в подвале находится в неисправном состоянии.	(НПБ 88-2001 п. 12.9, Приложение 12, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)	11.05.2022	
13.	Выход из подвала не обособлен от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	(п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 6.9 СНиП 21-01-97*)	11.05.2022	
14.	Ширина эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 0,84 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
15.	Складское помещение устроенное в кабинете заместителя заведующего по АХЧ (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) не отделено от помещений детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	11.05.2022	
16.	В полу на путях эвакуации на 1 этаже имеется перепад высот в виде ступени (20 см).	(п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 6.28* СНиП 21-01-97*)	11.05.2022	
17.	Ширина коридора на 1 этаже здания менее 1,2 м (по факту 0,98 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-	11.05.2022	

		01-97*, п. 6.16)		
18.	Ширина эвакуационного выхода из спальни ясельной группы «Ладушки» менее 1,2 м (фактически 0,83 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
19.	Ширина эвакуационного выхода из ясельной группы «Ладушки» в коридор менее 1,2 м (фактически 0,84 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
20.	Двери из ясельной группы «Ладушки» открываются не по направлению выхода из здания (на себя).	(п/п «д» п. 27 Правила противопожарного режима в РФ)	11.05.2022	
21.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки в тамбур менее 1,2 м (фактически 0,82 м).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
22.	Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала в коридор (далее наружу) и в лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 0,83 и 0,85 м. соответственно).	(п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; СНиП 21-01-97*, п. 6.16)	11.05.2022	
23.	Косоуры лестничных клеток не имеют требуемый предел огнестойкости.	(ч. 1ст. 58 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.18 СНиП 21-01-97*)	11.05.2022	
24.	Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону)	(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, ч. 2 ст. 82; НПБ 104-03, п. 3.9; СП 6.13130.2009, п. 4.1)	11.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору Раскопин П.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 29 » апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

« 29 » апреля 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.*

Заведующий магазином
(должность, фамилия, инициалы)
Коханов сер. ?