



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Мелеузовский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,
РБ г. Мелеуз, ул. Правды д. 15

тел. 8(34764)31261, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/1 от 23.01.2024**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа муниципального
района Кугарчинский район Республики Башкортостан;

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение пункта 11.4 Постановления Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2022 года N 336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

Инспектором Мелеузовского межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан -
государственным инспектором Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского
районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Ниязгуловым
Айратом Асхатовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведен обязательный профилактический визит в отношении зданий - муниципально-
го автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан, осуществляющего свою деятельность по адресам:

453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Мраково, улица Ленина,
51, 453336, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Юмагузино, улица
Школьная, 75, 453334, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, деревня
Таваканово, улица Молодежная, 2а;

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заместителя директора по административно-хозяйственной части Искужина Ильфата Файзулловича, действующего на основании доверенности № б/н от 22.01.2024 муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан в лице директора Кускарова Вадима Амировича

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан				
Общие нарушения				
1.	На объектах защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 54. «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».	14.01.2025	
2.	Не обеспечено техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности – противопожарных дверей, установленных в здании (фактически документы не представлены)	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54. Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.1.6.2, п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля».	14.01.2025	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	п.9. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. «На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении».	14.01.2025	
4.	Не представлены акты проверок внутреннего противопо-	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-	14.01.2025	

	пожарного водопровода объектов защиты на работоспособность и протоколы испытаний на водоотдачу (расход воды на внутреннее пожаротушение)	ства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».		
5.	На объектах защиты руководителем организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного».	14.01.2025	
6.	На объектах защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами».	14.01.2025	
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, деревня Таваканово, улица Молодежная, 2а				
7.	В помещении спортивного зала не предусмотрена защитная конструкция извещателей пожарных от механического повреждения.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.34 «В местах, где имеется опасность механического повреждения ИП, должна быть предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя.	14.01.2025	
8.	На объекте защиты не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствование и своевременной замены.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 60. «Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.»	14.01.2025	
9.	Дверь лестничной клетки правого крыла здания не оборудована устройством для самозакрывания.	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 (Ранее действующее НПА - п.6.18* СНИП 21-01-97; п.п.	14.01.2025	

		4.2.7 СП 1.13130.2009); Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 14 «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания».		
10.	Марш лестницы ведущей со второго этажа здания в помещение фельдшерско-акушерского пункта не оборудован ограждениями с поручнями.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Ранее действующий нормативный документ - п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).	14.01.2025	
11.	На лестничной клетке 2-го этажа правого крыла здания размещены батареи отопления, выступающие из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности площадки лестничной клетки (фактически 1,5 м.)	п. 4.4.4 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г. п. 4.4.9 «В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей».	14.01.2025	
12.	Ручной пожарный извещатель системы автоматической пожарной сигнализации, расположенный в помещении спортивного зала находится в неисправном состоянии (сломана откидная прозрачная крышка, предусмотренная технической документацией).	ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты».	14.01.2025	
13.	Баннер, размещенный в помещении спортивного зала, выполнен из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности.	ч. 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. «Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать	14.01.2025	

		использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается».		
14.	Объект защиты не оборудован системой аварийного освещения (освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; «В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение». (Ранее действующее НПА - п. 7.104, п. 7.105, п. 7.106, п. 7.107, п. 7.108 СП 52.13130.2011).	14.01.2025	
15.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение фельдшерско-акушерского пункта Ф 3.4 от здания школы Ф 4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости EI 45 и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарная дверь).	ст. 4, 88 п. 1,2,3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.4.2 «При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности».	14.01.2025	
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Юмагузино, улица Школьная, 75				
16.	Средства обеспечения пожарной безопасности (Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Далее по тексту - СОУЭ) в помещениях здания не работоспособна при имитации срабатывания автоматической системы пожарной сигнализации СОУЭ не включилось.	ст. 4, ст.6 ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	14.01.2025	
17.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.	п. 45 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479. «Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».	14.01.2025	
18.	Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) смонтирован в помещении коридора без выполнения следующего условия: а) обеспечение указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта.	СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. 5.12 «ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления. ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Допускается установка указанных устройств в других помещениях при одновременном выполнении условий: а) обеспечение указанными устройствами уровня досту-	14.01.2025	

	т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта).	па 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта); б) обеспечение передачи всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых национальными и межгосударственными		
19.	Допущено использование помещения склада для хранения горючих веществ и материалов (хранится снегоуборочная техника, топливный бак которого заправлен легковоспламеняющейся жидкостью (бензином)).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16. «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов»	14.01.2025	
20.	На путях эвакуации в коридоре 1-го этажа правого крыла здания в качестве напольного покрытия применен материал (палас) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сведения о показателях пожарной опасности отсутствуют. <i>Показатели пожарной опасности применяемых материалов должны быть не более чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2</i>	ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479.	14.01.2025	
21.	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов установленных в правом крыле здания ручными пожарными стволами.	ч. 1 ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479; п. 7.2 СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод нормы и правила проектирования».	14.01.2025	
22.	На объекте защиты не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствование и своевременной замены.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 60. «Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.»	14.01.2025	
23.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях эвакуационного выхода второго этажа левого крыла здания приспособлений для самозакрывания.	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 (Ранее действующее НПА - п.6.18* СНИП 21-01-97; п.п. 4.2.7 СП 1.13130.2009); Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 14 «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также	14.01.2025	

		дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания».		
24.	Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода второго этажа левого крыла здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 26. «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа».	14.01.2025	
25.	Объект защиты не оборудован системой аварийного освещения (освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; (Ранее действующее НПА - п. 7.104, п. 7.105, п. 7.106, п. 7.107, п. 7.108 СП 52.13130.2011).	14.01.2025	
26.	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. (Отделка стен спортивного зала выполнена деревянными досками).	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год».	14.01.2025	
Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Мраково, улица Ленина, 51				
27.	В тренажерном зале второго этажа и в кабинете тренера расположенного на первом этаже здания дымовые пожарные извещатели на стенах размещать от потолочных перекрытий на расстоянии более 150 мм. (фактически – смонтирован вплотную к потолку.).	СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 6.6.9 «При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком».	14.01.2025	
28.	Руководитель организации не обеспечил обработку строительных конструкций кровли огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хра-	14.01.2025	

		няется на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год».		
29.	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций отделки стен подвального помещения (помещение тира) огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год».	14.01.2025	
30.	Высота ограждений лестницы 1-го типа правого и левого крыла здания составляет менее 1,2 м. (фактически 0,8 м.).	п.4.3.5. СП 1.13130.2020 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" «При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.» Ранее действующий п.5.2.15 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». «Высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м».	14.01.2025	
31.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях эвакуационных выходов (дверь тренажерного зала) приспособлений для самозакрывания.	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 (Ранее действующее НПА - п.6.18* СНиП 21-01-97; п.п. 4.2.7 СП 1.13130.2009); Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 14 «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания».	14.01.2025	
32.	Допущено хранение горючих веществ и материалов в помещении электрощитовой здания.	п. 35, п/п. «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Запрещается: размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы».	14.01.2025	
33.	Допущено использование подвала для хранения горючих веществ и материалов (автомобильная крышка, картонных коробок, элементов мебели).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16. «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования,	14.01.2025	

		мебели и других предметов»		
34.	Объект защиты не оборудован системой аварийного освещения (освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение)).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; (Ранее действующее НПА - п. 7.104, п. 7.105, п. 7.106, п. 7.107, п. 7.108 СП 52.13130.2011).	14.01.2025	
35.	Руководителем организации не представлены документы, подтверждающие проведение проверки печи, установленной в помещении сауны, перед отопительным сезоном.	п. 77 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" «Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем».	14.01.2025	
36.	Коридор ведущий со второго этажа здания в здание школы (МБГ), длиной более 60 м., не разделен на участки противопожарными перегородками 2-го типа.	4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.» СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" 6.1.45. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (п. 6.1.45 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610)	14.01.2025	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа
муниципального района Кугарчинский район
Республики Башкортостан
Кускаров Вадим Амирович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

23.07.2024

(дата)

(подпись)

Государственный инспектор Мелеузовского,
Кугарчинского и Зианчуринского районов
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Ниязгулов Айрат Асхатович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

23.01.2024

(дата)

(подпись)