

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
СТӘРЛЕБАШ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ЙӘЛЕМБӘТ АУЫЛЫ УРТА ДӨЙӨМ
БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

453185, Стәрлебаш районы,
Йәлембәт ауылы,
Парк урамы, 1
Тел. /34739/ 2-63-18 E-mail
stbelimbetowo@rambler.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с.ЕЛИМБЕТОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453185, Стерлибашевский район,
с. Елимбетово,
Ул. Парковая, 1
Тел. /34739/ 2-63-18 E-mail
stbelimbetowo@rambler.ru

Исх. № 140 от 29.09.2021 г.

Заместителю главного государственного
инспектора по г.Стерлитамак,
Стерлитамакскому и
Стерлибашевскому районам РБ по
пожарному надзору майору
внутренней службы
Кашафутдинову Р.Р.

Уважаемый Рустам Рафитович!

Администрация МБОУ СОШ с.Елимбетово сообщает о том, что по Предписанию
№141/1/1 от 14.12.2020 года, проделана работа:

№ п/п	Виды нарушения требования пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативно –правового акта	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (противопожарной двери) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (не предоставлены акты проверки)	ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.	письмо в ОО №139 от 28.09.2021 г.
2.	В помещении склада исходя из категории по пожарной опасности отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст.4, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4,п.14, п.5.2 таблицы 3 Приказа МЧС РФ от 18 июля 2003 г.№315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)», п.А4 приложения А, п.5.2 таблицы	письмо в ОО №139 от 28.09.2021 г.

		А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного (котельная) и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г.	устранено
4.	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей различные части помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2 (склад) и помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1 (котельная), не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI30	ст.4, ст.88, таблица.23 таблица 24 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	устранено



Г.А. Абдуллина