

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКААЫ
СИБАЙ КАЛААЫ
КАЛА ОКРУГЫНЫҢ
«ГИМНАЗИЯ»
МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ
БЕЛЕМ БИРЕҮ
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД СИБАЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453833, Рәсәй, Башкортостан Республикаһы,
Сибай калаһы, Таусылар пр., 8
Тел./факс: (34775) 2-50-72, E-mail: gymnasia-sibay@mail.ru

453833, Россия, Республика Башкортостан,
город Сибай, пр. Горняков, 8

<https://gymnasium.02edu.ru>

ИНН 0267007180, КПП 026701001, ОГРН 1020202037107

Исх. № 41 от 26.02.2021 г.

Государственному инспектору
г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и
Хайбуллинского районов
РБ по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
И.Р. Харисов

Акт устранения
нарушений обязательных требований пожарной безопасности
согласно предписанию № 205/1/1 от 10.12.2020 г.

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Сроки устранения
1	Не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации: -столовая; -коридор 2 этаж; -в подсобном помещении, тамбуре, коридоре кабинет технологии № 115 для девочек 1 этаж; - помещение завхоза около помещения мастерской 1-го этажа; - помещение подсобки кабинета технологии для девочек 1-го этажа; - во всех тамбурах здания. (Необходимо установить дополнительно дымовые пожарные извещатели)	Устранено
2	Отсутствует извещатель пожарный ручной около эвакуационного выхода помещений - выход с 1 – го этажа в восточную сторону; -выход с 1-го этаж в начальном блоке; -столовая; -спортзал; - на выходе кабинет технологии № 115 для	Устранено

	девочек 1 этаж.	
3.	Во всём здании расстояние от дымовых пожарных извещателей, кабелей до светильников, электропроводки менее 0.5 м	Устранено
4.	Провода и кабели автоматической установки пожарной сигнализации не пожаростойкие	Устранено
5.	Отсутствует (требуется замена) световое табло «Выход» - на выходе кабинет технологии № 115 для девочек 1 этаж; - спортивный; - столовая;	Устранено

Директор МОБУ Гимназии для



И.И. Варламова