

Башкортостан Республикаһы
Белорет районы
муниципаль районы Белорет
калаһының 5-се «Аксәскә»
балалар баксаһы муниципаль
мәктәпкәсә мәғариф бюджет
учреждениеһы



Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк
муниципального района Белорецкий
район Республики Башкортостан

453501, г. Белорецк, ул. Гафури, 30

ИНН 0256023399

Заместителю начальника
Белорецкого межрайонного
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
управления надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Республике
Башкортостан майору
внутренней службы
Саттарову И.М.

№ 23 от "31" 07 2019 г.

На № от " " 2019 г.

В соответствии с предписанием Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 19 марта 2018 года №16/1/20 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в срок до 01.08.2019 года устранило указанные в предписании нарушения:

№	Пункты предписания	Проведённые мероприятия	Подтверждение
1.	В здании детского сада на путях эвакуации ковры и ковровые дорожки не прикреплены надежно к полу	Ковровые дорожки надежно прикреплены к полу	Фото прилагается (Приложение 1)
2.	Под лестничным маршем возле главного входа в	Под лестничным маршем возле главного	Фото прилагается (Приложение 2)

БЕЛОРЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ОНДИПР УНДИПР ГУ МЧС
РОССИИ ПО РБ ВХ. № 226 -2-7-27
от "01" * 08 2019г.

	детский сад допущено хранение мебели	входа в детский сад мебель убрали	
	Не каждый огнетушитель, установленный в здании детского сада, имеет паспорт завода-изготовителя и порядковый номер	Все огнетушители обеспечили паспортами завода-изготовителя и проставили порядковые номера	Фото прилагается (Приложение 3)
4.	Руководителем организации не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей, а также их своевременной перезарядки	Осмотр, проверка огнетушителей и замена старых на новые проведены	Фото прилагается (Приложение 4)
5.	В группе «Здоровячок» расстояние настенного оповещателя от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150мм (фактически- 113мм)	Оповещатель опустили на необходимое расстояние	Фото прилагается (Приложение 5)
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Обеспечили наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Фото прилагается (Приложение 6)

Заведующий МДОБУ д/с №5 «Ромашка»



О.Ю. Гатиятуллина