



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30, тел.: (347) 67-6-75-01,
tmzgpn@gmail.com

«08» ноября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

Предписание № 257/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 11.10.2021 № 257 учётный № проверки

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Тухватшиной Альфией Маликовной – государственным инспектором г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здание дошкольного образовательного учреждения – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 с. Кандры муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее – МАДОУ детский сад № 4 с. Кандры)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республи Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С. Юлаева, 7; с. Первомайское, ул. Садовая, 14

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МАДОУ детский сад № 4 с. Кандры, ИНН 0269012700, юридический адрес: 452765, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С. Юлаева, 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «25» октября 2021 г., 14 час. 00 мин. по «25» октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» МАДОУ детский сад № 4 с. Кандры необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	5
Общие нарушения				
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет) при отсутствии информации о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее «Правила противопожарного режима в РФ»);	1.11.2022	
2	На объекте защиты не хранится техническая документация АПС и СОУЭ, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний, проектная документация	п.54 «Правила противопожарного режима в РФ»; ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ)	1.11.2022	
3	Кабельные линии (шлейфы) пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре не соответствуют требованиям ПБ, выполнены не в огнестойкой изоляции не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону	п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013; п. 5.18 СП 484.1311500.2020; ч. 2 ст. 82, 103, Федеральный закон № 123-ФЗ	1.11.2022	
РБ, Туймазинский район, с. Кандры, ул. С. Юлаева, 7				
4	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	п.30 «Правила противопожарного режима в РФ»	1.11.2022	
5	Для отделки пола тамбуров и раздевалок групповых ячеек, применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум) (на объекте отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных на путях эвакуации отделочных материалов)	ст. 134 табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 «Правила противопожарного режима в РФ»	1.11.2022	
6	В помещении пищеблока, прачечной, гладильной в транзитных воздуховодах, выполненных из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости	п.6.22 п. 6.13, 6.18; 6.20 (б) СП 7.13130.2013 п. 1 ст. 138 Федерального закона № 123-ФЗ;	1.11.2022	

	(изготовленные из тонколистовой стали), не предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов при пересечении воздуховодами противопожарных перекрытий			
7	Открытые лестницы 2-го типа не отделены от смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно отсутствуют противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30	п.2 ч.14 ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 23-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.19 СП 4.13130.2013, п.4.4.20 СП 1.13130.2020	1.11.2022	
8	Наружные лестницы 3-го типа, размещены на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов фактически вплотную, что не может обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре	ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	1.11.2022	
9	Высота ограждений лестниц 3-го типа в здании детского сада менее 1,2 метра, по факту 0, 9 м. площадки лестниц расположены ниже уровня эвакуационных выходов	п. 4.4.7; 7.1.2 СП 1.13130.2020;	1.11.2022	
10	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не выполнены дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 4.2.24; 4.4.6 СП 1.13130.2020;	1.11.2022	
11	Отделка пола зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий выполнена из материала с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум) требуемое не менее класса КМ0 и (или) КМ1.	ч. 8 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ;	1.11.2022	
12	В противопожарной преграде, отделяющей помещение архива, отсутствует противопожарное заполнение дверного проема, соответственно (при этом противопожарное заполнение проемов в противопожарных преградах подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации), Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 5.1.2; 5.6.4 СП 4.13130.2013; ч.4 ст.4, ч. ч. 1-3 ст. 88, ст.145, 146 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ;	1.11.2022	
13	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов непосредственного наружу, на лестницу 3-го типа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 «Правил противопожарного режима в РФ»	1.11.2022	
14	Коридоры, тамбуры эвакуационных выходов, не имеющих естественного освещения, не оборудованы аварийным, эвакуационным освещением	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; СП 52.13330	1.11.2022	
15	Ширина дверных проемов из групповых ячеек в общий коридор менее 1,2 метра, фактически 0,7 м. до 0,8 м	п. 4.2.19; 5.1.4 СП 1.13130.2020;	1.11.2022	
16	Отсутствует указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.48 «Правил противопожарного режима в РФ»	1.11.2022	
РБ, Туймазинский район, с. Первомайское, ул. Садовая, 14Г				
17	Полы на путях эвакуации (раздевалки) групповых отделаны материалами с неизвестными показателями пожарной	ч. 6 ст. 134 табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ;	1.11.2022	

	опасности		
18	В противопожарных преградах, отделяющих помещения электрощитовой, складского помещения, венткамеры, прачечной отсутствуют противопожарное заполнение дверного проема, соответственно (при этом противопожарное заполнение проемов в противопожарных преградах подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации)	п. 5.1.2; 5.6.4 СП 4.13130.2013; ч.4 ст.4, ч.ч. 1-3 ст. 88, ст.145, 146 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ;	1.11.2022
19	В пищеблоке, размещаемом в здании детского сада элементы заполнения проемов в противопожарных преградах (дверь в коридор) не выполнены с пределом огнестойкости не ниже 1-го типа (EI 60)	п. 5.1.2; 5.2.6 СП 4.13130.2013; ст. 88, ст.145, 146 Федерального закона № 123-ФЗ;	1.11.2022
20	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) венткамеры – соответствующие расчеты не представлены.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ; п. 5.1.2; СП 4.13130.2013	1.11.2022
21	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в электрощитовой	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ	1.11.2022
22	Нет обозначения на входных дверях помещений пищеблока, венткамеры, прачечной с наружной стороны категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности,	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ;	1.11.2022
23	Не обеспечено установка на дверях с наружной стороны помещений производственного и складского назначения обозначение категории по пожарной опасности	п. 12 «Правил противопожарного режима в РФ»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;	1.11.2022
24	Отделка потолков зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий выполнена из материала с неизвестными показателями пожарной опасности (пенопластовые плиты) требуемое не менее класса КМ0 и (или) КМ1.	ч. 8 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ;	1.11.2022
25	Двери лестничных клеток здания не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах	п. 4.4.11; 7.1.9 СП 1.13130.2020	1.11.2022
26	Наружные лестницы 3-го типа, размещены на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов фактически вплотную, что не может обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре	ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020	1.11.2022
27	На дверке шкафа, где размещен ПК, не нанесено условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа	Ст. 86, ст. 107; ст. 6, п. 1, ч. 2; ст. 4, п. 2, п. 3 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009	1.11.2022
28	Пожарные шкафы, размещенные в здании, выполнены из горючего материала (выполнены в деревянном исполнении)	ч. 4 ст. 107 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 50 «Правила противопожарного режима в РФ»	1.11.2022
29	Люк выхода на чердак из лестничной клетки	ч.4 ст.4, ст. 88 Федерального	1.11.2022

	выполнен не противопожарным 2-го типа размером 0,6х0,8 м (фактически установлен деревянный люк размерами 0,4х0,8 м)	закона № 123-ФЗ; п. 7.7 СП 4.13130.		
30	Отсутствует указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 «Правил противопожарного режима в РФ»	1.11.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, свод правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору – старший дознаватель
Туймазинского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан – Тухватшина А.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« ____ » часов « ____ » минут « ____ » 20 ____ г.

(подпись)