

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	30.03.2022
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Ф. МИХАЙЛОВА Д. НИКОЛАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Код учреждения	803У0250
ИНН	0245008945
КПП	024501001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.Ф. МИХАЙЛОВА Д. НИКОЛАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0245008945 КПП 024501001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ	Внеплановая проверка объекта защиты образовательного учреждения – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.	18.03.2021 - 12.04.2021	1. В здании на путях эвакуации в лестничной клетке для отделки стен, полов применена краска с неизвестным показателем пожарной опасности (масляная краска, не представлены сертификаты). 2. Межэтажные воздуховоды систем общеобменной вентиляции не оборудованы противопожарными нормально открытыми клапанами. 3. В лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания допущено размещение радиаторов отопления выступающих из плоскости стен. 4. Отсутствует проект на фотолюминесцентные эвакуационные системы. 5. Отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система а полном объеме. 6. У наружной вертикальной металлической пожарной лестницы отсутствует дугообразная страховочная система и металлическая площадка. 7. В актовом зале не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, штор (не предоставлены соответствующие акты). 8. Настенные звуковые и речевые оповещатели в коридоре, кабинете начальных классов расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещатели менее 150мм. 9. Помещение кухни, комната сотрудников не оборудовано автоматической	Устранены нарушения по пункту 3.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Плановая проверка

24.03.2021 -
28.04.2021

пожарной сигнализацией. 10. В здании на путях эвакуации в общих коридорах для отделки полов применен линолеум с неизвестным показателем пожарной опасности (не представлены сертификаты).

по адресу: 450532, Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Николаевка, улица Советская, дом 20: 1. Комплектование классов проводится без соблюдения требований к обеспечению площади учебных кабинетов не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий: в 2-х и 4-х классах от 2,2 м2, во 3-х классах 1,8-1,9 м2 - п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20. 2. Отсутствуют источники местного освещения на рабочих местах, обучающихся с компьютерами - п.3.5.15. СП 2.4.3648-20. 3. В гардеробе не оборудованы места для хранения обуви на каждого обучающегося, а также не установлены лавки (скамейки) - п.3.4.5. СП 2.4.3648-20. 4. В договоре на оказание услуг по дератизации, дезинсекции от 29.01.2021 г. № 38 с ООО «Сантехсервис», кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объекта указана 1 раз в месяц, тогда как должна составлять не менее 2 раз в месяц - п.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17. 5. В кабинете физики нет горячей воды - п.п. 2.6.1., 3.4.13. СП 2.4.3648-20. по адресу: 450582, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Кармасан, ул.Школьная, Дом 2: 6. Источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии в следующих помещениях: кабинет иностранных языков, кабинет химии, кабинет информатики - п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. 7. В коридоре 1 этажа полы имеют дефекты и повреждения (местами сколы на плитке) - п. 2.5.2, СП 2.4.3648-20. 8. На 1 этаже туалет для мальчиков не оборудован кабинками с дверями - п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. 9. Отсутствуют источники местного освещения на рабочих местах, обучающихся с компьютерами - п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20

Устранены
нарушения по
пунктам 5, 6, 7.

Заккрыть Печать