

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 252-59-52 ф.8 (347) 273-42-86 E-mail: cancel@mchsrb.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактикой работы УНДиПР
(наименование органа государственного надзора)

452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Партизанская, 53, тел. 8(34798)3-13-17, E-mail: 32_ogps@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 30/1/30

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Абзаево муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Апрелькина А.О. № 30 от « 28 » марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 30 мин. « 23 » апреля 2019 г. по 15 ч 00 мин. « 26 » апреля 2019 г. проведена проверка

Государственным инспектором Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов РБ по пожарному надзору Хабибуллин Артурс Булатовичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Объектов защиты Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Абзаево муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан, расположенных по адресу: 452505, РБ, Кигинский район, с. Абзаево, ул. Школьная 4; 452505, РБ, Кигинский район, д. Масяково, ул. Г. Камалова, 65; 452505, РБ, Кигинский район, д. Алагузово, ул. Гагарина, 77

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район РБ Миндияровой Валией Ульмасовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприказа	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
МОБУ СОШ с. Абзаево по адресу: с. Абзаево, ул. Школьная 4				
1.	Не разработан годовой план-график, составленный с учетом технической доку-	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О про-	01.04.2020г	

	ментацией заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	тивопожарном режиме» п.61 (пункт 27.1 проверочного листа)		
2.	Не обеспечена проверка работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя. Соответствующие акты проверок отсутствуют.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.61 (пункт 23 проверочного листа)	01.04.2020г	
3.	Вывод сигнала с автоматической пожарной сигнализации не поступает на пульт подразделения пожарной части	ч. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ -123 от 22.07.08 года. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНиП 31-06-2009; п. 13.4 НПБ 88-2001; п. 14.4 СП 5.13130.2009 (пункт 3 проверочного листа)	01.04.2020г	
4.	Между поручнями ограждений лестничных маршей отсутствует зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм	СНиП 21-01-97* п.8.9 (пункт 1.7 проверочного листа)	01.04.2020г	
5.	В подвале помещение электрощитовой не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	ч. 4 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 (пункт 1.5 проверочного листа)	01.04.2020г	
6.	Имеющиеся двери эвакуационных выходов из лестничных клеток из поэтажных коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	СНиП 21-01-97*, п. 6.18 (пункт 26 проверочного листа)	01.04.2020г	
7.	Не организована проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующих актов	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п.55 (пункт 65 проверочного листа)	01.04.2020г	
8.	В коридорах 1-го и 2-го этажа звуковые оповещатели установлены на стене на расстоянии менее 0,15 м. от потолка	п.3.17 НПБ 104-03 (пункт 43 проверочного листа)	01.04.2020г	
9.	Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными перегородками, с соответствующим заполнением проёмов в противопожарных преградах (помещения детского сада и школы)	СНиП 21-01-97* п. 7.4 (пункт 1.5 проверочного листа)	01.04.2020г	
10.	Выход со стороны столовой осуществляется через две двери, одна из которых открывается не по направлению эвакуации	п.4.2.6 СП 1.13330.2009, СНиП 21-01-97* п.6.17 (пункт 102.1 проверочного листа)	01.04.2020г	
11.	В подвале не обеспечена работа по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.22 (пункт 6 проверочного листа)	01.04.2020г	
12.	Прибор приемно-контрольный АПС уста-	НПБ 88-2001 п.12.48 (пункт 43)	01.04.2020г	

	новлен в фойе, не защищен от несанкционированного доступа	проверочного листа)		
13.	Запоры на дверях эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» в РФ п.35 (пункт 96 проверочного листа)	01.04.2020г	
14.	В коридоре 1-го этажа допускается эксплуатация светильников со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п. 42в (пункт 111.2 проверочного листа)	01.04.2020г	
15.	В подвале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	НПБ 110-03 п.4 (пункт 1.9 проверочного листа)	01.04.2020г	
16.	В спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	СП 5.13130.2009 п. 13.3.13 (пункт 43 проверочного листа)	01.04.2020г	
17.	На объекте отсутствует исполнительская документация на автоматическую пожарную сигнализацию и установки оповещения и управления эвакуацией	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п. 61 (пункт 21 проверочного листа)	01.04.2020г	
Филиал МОБУ СОШ с. Абзаево по адресу: д. Алагузово, ул. Гагарина, 77				
18.	Не разработан годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.61 (пункт 27.1 проверочного листа)	01.04.2020г	
19.	Не обеспечена проверка работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя. Соответствующие акты проверок отсутствуют.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.61 (пункт 23 проверочного листа)	01.04.2020г	
20.	Вывод сигнала с автоматической пожарной сигнализации не поступает на пульт подразделения пожарной части	ч. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ -123 от 22.07.08 года. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНиП 31-06-2009; п. 13.4 НПБ 88-2001; п. 14.4 СП 5.13130.2009 (пункт 3 проверочного листа)	01.04.2020г	
21.	Слуховые окна чердачных помещений не остеклены (находятся в открытом состоянии)	ППБ 101-89 п.2.1.17г (пункт 1.13 проверочного листа)	01.04.2020г	
22.	В тамбурах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	НПБ 110-03 п.4 (пункт 1.9 проверочного листа)	01.04.2020г	
23.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией находятся в неисправном состоянии	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п.61 (пункт 22 проверочного листа)	01.04.2020г	
24.	Прибор приемно-контрольный АПС установлен в фойе, не защищен от несанкцио-	НПБ 88-2001 п.12.48 (пункт 43 проверочного листа)	01.04.2020г	

	нированного доступа			
25.	В спортзале допускается пользование розетки с повреждением	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.426 (пункт 110 проверочного листа)	01.04.2020г	
26.	Запоры на дверях эвакуации с спортзала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» в РФ п.35 (пункт 96 проверочного листа)	01.04.2020г	
27.	Над эвакуационным выходам со стороны спортзала отсутствует световой оповещатель «Выход»	табл. 1, п. 4.1 НПБ 104-03 (пункт 43 проверочного листа)	01.04.2020г	
28.	Электропровода в спортзале не имеет защиты от распространения пожара	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 п. 7, 8 (пункт 109 проверочного листа)	01.04.2020г	
29.	Имеющиеся двери эвакуационных выходов из лестничных клеток из поэтажных коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	СНиП 21-01-97*, п. 6.18 (пункт 26 проверочного листа)	01.04.2020г	
30.	Выходы из лестничных клеток заблокированы (закрыты на замок)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п.366 (пункт 98 проверочного листа)	01.04.2020г	
31.	Между поручнями ограждений лестничных маршей отсутствует зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм	СНиП 21-01-97* п.8.9 (пункт 1.7 проверочного листа)	01.04.2020г	
32.	Дверь выхода на чердак выполнена не через противопожарные двери 2-го типа размерами 06х08м	СНиП 21-01-97* п.8.4* (пункт 1.5 проверочного листа)	01.04.2020г	
33.	На втором этаже допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п. 42а (пункт 119 проверочного листа)	01.04.2020г	
34.	Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными перегородками, с соответствующим заполнением проёмов в противопожарных преградах (помещения детского сада и школы)	СНиП 21-01-97* п. 7.4 (пункт 1.5 проверочного листа)	01.04.2020г	
35.	Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными перегородками, с соответствующим заполнением проёмов в противопожарных преградах (помещение клуба и школы)	СНиП 21-01-97* п. 7.4 (пункт 1.5 проверочного листа)	01.04.2020г	
36.	Помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными перегородками, с соответствующим заполнением проёмов в противопожарных преградах (помещение склада и школы)	СНиП 21-01-97* п. 7.4 (пункт 1.5 проверочного листа)	01.04.2020г	
37.	В тамбуре со стороны детского сада допускается эксплуатация светильников со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п. 42в (пункт 111.2 проверочного листа)	01.04.2020г	

38.	План эвакуации на случай возникновения пожара не соответствует требованиям ГОСТ	ГОСТ Р 12.2.143-2009 (пункт 1.6 проверочного листа)	01.04.2020г	
39.	Отсутствует наружное противопожарной водоснабжение	СНиП 2.04.02-84* п. 2.11; СП 8.13130.2009 п.4.1 (пункт 1.3 проверочного листа)	01.04.2020г	
40.	Зола и шлак, выгребаемые из топок печи не удалены в специально отведенное для них место	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п. 85 (пункт 151 проверочного листа)	01.04.2020г	
41.	На объекте отсутствует исполнительская документация на автоматическую пожарную сигнализацию и установки оповещения и управления эвакуацией	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п. 61 (пункт 21 проверочного листа)	01.04.2020г	
Дошкольная группа МОБУ СОШ с. Абзаево по адресу: д. Масыково, ул. Г. Камалова, 65				
42.	Не разработан годовой план-график, составленный с учетом технической документацией заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.61 (пункт 28.2 проверочного листа)	01.04.2020г	
43.	Не обеспечена проверка работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя. Соответствующие акты проверок отсутствуют.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.61 (пункт 24 проверочного листа)	01.04.2020г	
44.	Вывод сигнала с автоматической пожарной сигнализации не поступает на пульт подразделения пожарной части	ч. 1 п. 3 ст. 83 ФЗ -123 от 22.07.08 года. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 12 НПБ 110-03; п. 3.16 СНиП 31-06-2009; п. 13.4 НПБ 88-2001; п. 14.4 СП 5.13130.2009 (пункт 3 проверочного листа)	01.04.2020г	
45.	У приемно-контрольный прибора АПС отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п.64 (пункт 29 проверочного листа)	01.04.2020г	
46.	Запасной выход осуществляется через две двери, одна из которых открывается не по направлению эвакуации	п.4.2.6 СП 1.13330.2009, СНиП 21-01-97* п.6.17 (пункт 108.1 проверочного листа)	01.04.2020г	
47.	Запасной выход заблокирован (закрыт на замок)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п.366 (пункт 104 проверочного листа)	01.04.2020г	
48.	Отсутствует наружное противопожарной водоснабжение	СНиП 2.04.02-84* п. 2.11; СП 8.13130.2009 п.4.1 (пункт 1.3 проверочного листа)	01.04.2020г	
49.	Не над всеми эвакуационными выходами имеется световой оповещатель «Выход»	табл. 1, п. 4.1 НПБ 104-03 (пункт 46 проверочного листа)	01.04.2020г	
50.	На объекте отсутствует исполнительская	Постановление Правительства	01.04.2020г	

документация на автоматическую пожарную сигнализацию и установки оповещения и управления эвакуацией	РФ от 25.04.2012г. №390 "О противопожарном режиме" п. 61 (пункт 22 проверочного листа)		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Дуванского, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов РБ по пожарному надзору Хабибуллин А.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» апреля 2019г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ М.А.А.
(подпись)

Директор МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район РБ Миндиярова В.У.
(должность, фамилия, инициалы)

«26» апреля 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.