



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibay@yandex.ru, ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 65/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267008339, ОГРН 1020202037679)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 65 от 01 марта 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"25" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"05" апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Харисовым Ильнуром Рафиковичем в отношении объекта защиты – Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, ул. Горького, д. 41 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей учреждением Магасумовой Г.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. Установленные приборы не защищены от несанкционированного доступа (фактически установлены в общем коридоре около гр. «Лунтик»)	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.04.2022 г.	
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (техническая документация не представлена)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	До 01.04.2022 г.	
3	На первом этаже напротив кабинета психолога расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (фактически 0,32 м)	п.13.3.6 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175)	До 01.04.2022 г.	
4	Не произведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвале и в электрощитовой	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, п. 3.13 СНиП II-2-80 (часть II) «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»	До 01.04.2022 г.	
5	руководителем организации не обеспечено осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода – изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (не представлен протокол по контролю качества огнезащитной обработки)	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	До 01.04.2022 г.	
6	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям раздела № XVIII Правил противопожарного режима в РФ	Раздел 18 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).	До 01.04.2022 г.	

7	Электропроводка подвала и прачечной эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции со следами термического воздействия	п. 35. «а». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	До 01.04.2022 г.	
8	В здании допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (кабинет секретаря)	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	До 01.04.2022 г.	
9	Эвакуационный выход с группы «Сказка» загромождён трубой отопления	п. 27 «б». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	До 01.04.2022 г.	
10	Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания.	п. 24. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	До 01.04.2022 г.	
11	Не обеспечено наличие на дверях помещений складских назначений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (электрощитовая, отдельно стоящее строение холодный склад, склад постельного белья)	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	До 01.04.2022 г.	
12	Ковры и ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации, поверх покрытий полов не закреплены к полу.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	До 01.04.2022 г.	
13	Предусмотренный в составе объекта Ф 1.1 подвал, выделенный противопожарными преградами 2-го типа, не имеет заполнения проема с пределом огнестойкости не менее EI30. Фактически установлены деревянные двери. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости не представлены	п. 2.8 СНИП II-2-80 (часть II) «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.3.4 СНИП 2.01.02-85*; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	До 01.04.2022 г.	

14	В подвальном помещении допущено хранение горючего инвентаря и иных предметов	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	До 01.04.2022 г.	
15	В группе «Пчёлки» у второго эвакуационного выхода, ведущего из помещения раздевалки для детей в коридор, установлены шкафы. Фактически проход составляет 0,57 м.	п. «Б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	До 01.04.2022 г.	
16	Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения раздевалки группы «Сулпылар» непосредственно на улицу составляет менее 0,8 м. (фактически-0,67 м.)	п. 4.6 СНиП II-2-80 (часть II) «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 6.16, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	До 01.04.2022 г.	
17	Ширина эвакуационного выхода ведущего из помещения раздевалки группы «Мотылек» непосредственно на улицу составляет менее 0,8 м. (фактически-0,67 м.)	п. 4.6 СНиП II-2-80 (часть II) «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 6.16, п. 6.26, п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений» ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	До 01.04.2022 г.	
18	В спальном помещении группы «Сулпылар» установлены электронагревательные приборы	п.п «Г», «Д» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	До 01.04.2022 г.	
19	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	До 01.04.2022 г.	

20	Двери на путях эвакуации с гр. «Мишутка» непосредственно в наружу здания не имеет приспособления их свободному открыванию изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	До 01.04.2022 г.	
21	В чердачном помещении вентиляционное оборудование установлено открыто. В чердачном помещении отсутствует отдельное помещение для вентиляционного оборудования. <i>(Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования должны быть выполнены с обеспечением пределов огнестойкости не менее пределов огнестойкости противопожарной преграды, отделяющей обслуживаемый (защищаемый) пожарный отсек)</i>	п. 6.8, п.6.9. СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.	До 01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

« 05 » апреля 2021 г.



Харисов И.Р.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОБУ
«детский сад "Теремок"»

« 05 » апреля 2021 г.



(подпись)

Магасумова Г.Ф.