

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
г. Уфа ул. Караидельская, 48, тел.(факс.) 8(347)256-87-25

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности объекта защиты (комплекса зданий)
общеобразовательного учреждения - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан (далее - МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова
д. Николаевка)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения от 18.03.2021 № 16 главного государственного инспектора
Уфимского района по пожарному надзору Салимова Р.С. была проведена внеплановая проверка, в
отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 450532, Республика Башкортостан,
Уфимский район, д. Николаевка, ул. Советская, д. 20, государственным инспектором Уфимского
района по пожарному надзору Хасановым И.Р.

Совместно: с директором МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Храмовой О.Ю.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:

№ п/ п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполне- нии (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации в лестничной клетке для отделки стен, полов применена краска с неизвестным показателем пожарной опасности (масляная краска, не представлены сертификаты).	ст. 4 п. 3, ст. 134 п. 6, таблица 28 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.) таблица 28 - для стен и потолков в лестничных клетках - КМ0; для покрытия полов в лестничных клетках - КМ1. Ранее действовавшие нормы: п. 6.25 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе».	06.12.2021	
2.	Межэтажные	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях	06.12.2021	

	воздуховоды систем общеобменной вентиляции не оборудованы противопожарными нормально открытыми клапанами.	пожарной безопасности», п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г)		
3.	В лестничной клетке между 1 и 2 этажами здания допущено размещение радиаторов отопления выступающих из плоскости стен	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей); Ранее действовавшие нормы: п. 6.28 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц).	06.12.2021	
4.	Отсутствует проект на фотолуминесцентные эвакуационные системы	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	06.12.2021	
5.	Отсутствует фотолуминесцентная эвакуационная система в полном объеме	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 5.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	06.12.2021	
6.	У наружной вертикальной металлической пожарной лестницы отсутствует дугообразная страховочная система и металлическая площадка.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение Б, таблицы Б.1, Б.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	06.12.2021	
7.	В актовом зале не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, штор (не представлены соответствующие акты)	п. 95 Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.»	06.12.2021	
8.	Настенные звуковые и речевые оповещатели в коридоре, кабинете начальных классов расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.)	06.12.2021	

9.	Помещение кухни не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». «В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток».	06.12.2021	
10.	В здании на путях эвакуации в общих коридорах для отделки полов применен линолеум с неизвестным показателем пожарной опасности (не представлены сертификаты).	ст. 4 п. 3, ст. 134 п. 6, таблица 28 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.) таблица 28 - для покрытия полов в общих коридорах – КМ2. Ранее действовавшие нормы: п. 6.25 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе».	06.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Уфимского района
по пожарному надзору

И.Р. Хасанов

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора))

«12» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка

(подпись)

Храмова О.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» апреля 2021 г.