

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий**

стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по Уфимскому району Республики Башкортостан управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан

г. Уфа Ул. Караидельская, 48, тел.(факс.) 8(347)256-87-25

(наименование территориального органа МЧС России)
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 17/1/21

по устранению нарушений требований пожарной безопасности объекта защиты - здания детского
сада Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад
«Фантазия» муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжений № 17 от 18.04.2016, № 67 от 26.05.2016 начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Уфимского района УНДиПР Главного
управления МЧС России по РБ была проведена проверка, в отношении объекта
защиты, расположенного по адресу: 450515, Республика Башкортостан, Уфимский
район, д. Подымалово, ул. Южная, 22, заместителем главного государственного
инспектора по Уфимскому району по пожарному надзору Галлямовым Фиданом
Ривлиновичем совместно с заведующей МДОБУ детский сад «Фантазия» д.
Подымалово Зайнуллина Разида Зинировна
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопаснос
выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отме (подп о вып нии (у вае толи вып нен
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».	01.10.2016	
2.	Заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) электрошитовой не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери)	ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.14* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы.	01.10.2016	

		предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3»		
3.	На двери помещения электрощитовой отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2016	
4.	На двери помещения хозяйственного склада на первом этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2016	
5.	На двери помещения вентиляционной камеры отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2016	
6.	Заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) вентиляционной камеры не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери)	ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.14* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3»	01.10.2016	
7.	Заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) склада в пищеблоке не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери)	ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.14* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы,	01.10.2016	

		предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3»		
8.	На двери помещения склада в пищеблоке отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 Постановления правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2016	
9.	Заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) в помещении для хранения белья не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери)	ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 5.14* «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3»	01.10.2016	
10.	На двери в помещении для хранения белья отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2016	
11.	Заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) между помещениями спортивного зала и почтовым отделением не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарные двери)	ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.14* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3»	01.10.2016	
12.	Не смонтирована система автоматической пожарной сигнализации в помещениях гладильной	ст. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03	01.10.2016	
13.	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора и лестничной	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 (На объектах запрещается: ...Д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,	01.10.2016	

	клетки	холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; ч. 19 ст.88 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами).		
14.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации (коридор 1 этажа, спортивный зал, актовый зал) не имеют надежного крепления к полу	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 (Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу)	01.10.2016	
15.	Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	п. 21. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.); Пособие к СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 п. 10.1 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4)	01.10.2016	
16.	В нише прокладки внутреннего противопожарного водопровода образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград с трубой	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 (Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими	01.10.2016	

	водопровода не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями)		
17.	Перед эвакуационным выходом из групповой, расположенной на 2 этаже устроены трубы отопления на высоте 0,1 м от уровня пола препятствующие свободной эвакуации людей	п. 33, 36 а Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей)	01.10.2016	
18.	Дверь на путях эвакуации из пищеблока открывается не по направлению выхода	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	01.10.2016	
19.	Дверь на путях эвакуации из музыкального зала открывается не по направлению выхода	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	01.10.2016	
20.	Ширина эвакуационного выхода (у кабинета заведующей, из групповых) менее 1,2 м (по факту – 0,6м и 0,69м соответственно)	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях), п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в	01.10.2016	

		свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев)		
21.	Над эвакуационным выходом (у кабинета заведующей) отсутствует световой оповещатель "Выход"	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" п. 4.1, 5.1	01.10.2016	
22.	Пожарный кран установлен в пожарном шкафу из горючего материала и не опломбирован.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.13 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15)м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования), п. 5.12 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с.) п. 5.13 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов); п. 1.9 ГОСТ 12.4.009-83* (Дверцы пожарных шкафов, устройств ручного пуска огнетушителей и установок пожаротушения должны быть опломбированы.)	01.10.2016	
23.	Межэтажные воздуховоды систем общеобменной вентиляции не оборудованы противопожарными нормально открытыми клапанами	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства: а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;	01.10.2016	
24.	В помещении спортивного зала допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	п/п. «в» п. 42 Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 (Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника)	01.10.2016	

25.	В здании не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.11 (В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок)	01.10.2016	
26.	В местах перепада высот кровель более 1 м отсутствуют пожарные лестницы	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.7 (В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы).	01.10.2016	
27.	Для зданий применена система наружного утепления класса пожарной опасности более К0 (пенопласт).	ст. 64 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. Табл. 6 «Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций»	01.10.2016	
28.	В помещениях допущено применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 134 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.10.2016	
29.	Отсутствуют выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.	01.10.2016	
30.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации на 2 этаже менее 1,2 м	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27 Высота горизонтальных участков путей	01.10.2016	

		эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.; п. 6.26 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.		
31.	Выход на чердак не обеспечен противопожарным люком 2-го типа с размером 0,6х0,8 м по закрепленной стальной стремянке.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4 В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	01.10.2016	
32.	Не обеспечено исправное содержание (в любое время года) подъезда к зданию с доступом пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение (проезд по периметру здания перекрыт забором).	П. 75. Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 (Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам) ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приложение 1. п. 2*. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.	01.10.2016	
33.	Эвакуационные выходы не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	П. 35. Правил противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны	01.10.2016	

		обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа)		
34.	Уклон лестниц 3 типа на путях эвакуации составляет более 1:1; ширина проступи - менее 25 см.	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.	01.10.2016	
35.	В кабинете заведующей точечные дымовые пожарные извещатели установлены на плитах подвесного потолка	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.18 НПБ 88-2001(п. 12.18 Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м).	01.10.2016	
36.	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматические системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (п.61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования	01.10.2016	

		нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта).		
37.	В помещении музыкального зала допущена совместная прокладка шлейфов автоматической пожарной сигнализации с электроприводами 220 В	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.66 НПБ 88-2001 (12.66. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала).	01.10.2016	
38.	В коридорах ручные пожарные извещатели установлены на высоте от 168 см до 172 см	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.41 НПБ 88-2001 (12.41. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола).	01.10.2016	
39.	В спальном помещении старшей группы точечный дымовой пожарный извещатель установлен на расстоянии 4,75 м от стены	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.28 НПБ 88-2001 (12.28. Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п. 12.20, необходимо определять по таблице 5, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели).	01.10.2016	
40.	На втором этаже под эвакуационным выходом ведущего на наружную лестницу отсутствует световой указатель «Выход»	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.11 НПБ 104-03 (3.11. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке).	01.10.2016	
41.	В помещении бассейна на звуковом оповещателе имеется регулятор громкости	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.23 НПБ 104-03 (3.23. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств).	01.10.2016	
42.	В помещении бассейна	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический	01.10.2016	

	звуковой оповещатель выполнен в виде радио (не сертифицированный прибор)	регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.10 НПБ 104-03 (3.10. Исполнение технических средств оповещения должно соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке).		
43.	В спальном помещении средней группы точечный дымовой пожарный извещатель установлен на расстоянии 4,77 м от стены	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.28 НПБ 88-2001 (12.28. Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п. 12.20, необходимо определять по таблице 5, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели).	01.10.2016	
44.	Приемно-контрольный прибор установлен в коридоре первого этажа без круглосуточного дежурного персонала	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.48 НПБ 88-2001 (12.48. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае, помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа).	01.10.2016	
45.	Приемно-контрольный прибор установлен на высоте 1,65 м от уровня пола	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.52 НПБ 88 - 2001 (12.52. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м).	01.10.2016	
46.	В помещении сушки и глажки отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4 НПБ 110-03 (4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не	01.10.2016	

		обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.)		
47.	В помещении для хранения продуктов расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до вентиляционного отверстия составляет менее 1 м	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.19 НПБ 88-2001 (12.19. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м).	01.10.2016	
48.	В коридоре перед бассейном отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 110-03 (4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.)	01.10.2016	
49.	В общем коридоре зоне бассейна расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до перекрытия составляет 1,2 м	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.18 НПБ 88-2001 (Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя).	01.10.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

"24" 08 2016 г.

Земляков В.И. А.Р. Вильямс Ф.Р.
(должность, фамилия, инициалы)
государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

И.И.
(подпись)

"24" июля 2016 г.

Руководитель Зойкинский
(должность, фамилия, инициалы)