

**МӘҒАРИФ МИНИСТРЛЫҒЫ
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ДӘУЛӘТ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ**

**Табын һаулык мөмкинлектәре сикләнгән
укуысылар өсөн коррекциялау мәктәп-
интернаты**

**Үзәк урамы, 29-сы йорт, Табын ауылы, Гафури
районы, Башкортостан Республикаһы, 453071
Тел. (34740) 2-69-76, факс: (34740) 2-69-74
E-mail: tabkorschool1@yandex.ru**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**Табынская коррекционная школа – интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья**

**453071, Гафурийский район, с.Табынское,
ул. Центральная, 29.
Тел. (34740) 2-69-76, факс: (34740) 2-69-74
E-mail: tabkorschool1@yandex.ru**

Исх. № 14 от 26.01.2021г

Заместителю Главного государственного
инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского
и Кармаскалинского районов РБ по пожарному надзору
И.Х. Ардаширову

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Табынская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 25 января 2021 года была проведена внеплановая проверка ГУ МЧС России по РБ Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы (распоряжение № 06 от 18.01.2021г) с целью контроля исполнения Предписания № 103/1/1 от 25.11.2019 года. В ходе проверки установлено что, все выявленные нарушения по пожарной безопасности устранены:

1. Установлена входная группа в здании ГБОУ Табынская КШИ.
2. Комиссией (приказ № 80 от 03.08.2020г.) обследованы производственные, складские помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП.12. 13130.2009 (составлен акт обследования от 09.08.2020г.) и присвоены им соответствующие категории.
3. По всему зданию обозначены знаками пожарной безопасности (указателями), согласно ГОСТ, места размещения первичных средств пожаротушения, направление движения к путям эвакуации, места размещения кнопок ручного включения пожарной сигнализации.
4. В помещении склада нарушения устранены.
5. В помещении мастерской извещатели автоматической пожарной сигнализации заменены и находятся в исправном состоянии.

Директор

Ф.А. Янышева