

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453262 г. Салават, ул. Матросовая, 30 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)



Предписание № № 2501/006-02/2-ВО от 03.02.2025

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14  
«Теремок» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района  
Ишимбайский район Республики Башкортостан (МАДОУ ДС № 14 «Теремок»  
комбинированного вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ),  
заведующий Барышова Оксана Геннадьевна

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в соответствии с требованиями п.11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального надзора», ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период с «21» января 2025 г. по «03» февраля 2025 г. проведен **обязательный профилактический визит** ПМ 02250061000216908412. Проверку провел *государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района по пожарному надзору Семенчук Елена Рифовна* в отношении объекта защиты: комплекса зданий и помещений объекта дошкольного образования Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Теремок» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (МАДОУ ДС № 14 «Теремок» комбинированного вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Губкина, 46А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Барышовой Оксаной Геннадьевной – заведующим МАДОУ ДС № 14 «Теремок» комбинированного вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                       | Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены                                                          | Срок устранения нарушения | Отметка (подпись) о выполнении |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1.    | Не во всех исследуемых помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечили уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума:<br>- кабинет заведующего на 1 этаже, уровень звука постоянного шума – 38дБА, с | п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы | 01.06.2026                |                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    | <p>сигналами СОУЭ – 50дБА;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- группа 4 младшая на 1 этаже, уровень звука постоянного шума – 40дБА, с сигналами СОУЭ – 52дБА;</li> <li>- группа 9 подготовительная на 2 этаже, уровень звука постоянного шума – 35дБА, с сигналами СОУЭ – 35дБА;</li> <li>- группа 10 подготовительная на 2 этаже, уровень звука постоянного шума – 69дБА, с сигналами СОУЭ – 69дБА;</li> <li>- группа 6 младшая на 2 этаже, уровень звука постоянного шума – 35дБА, с сигналами СОУЭ – 40дБА;</li> <li>- физкультурный зал на 1 этаже уровень звука постоянного шума – 45дБА, с сигналами СОУЭ – 45дБА;</li> </ul> | противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
| 2. | <p>При имитации срабатывания СПС от одного ДПИ сигнал «Пожар» на ППКП поступил не во всех случаях, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в информационном центре на 1 этаже;</li> <li>- в группе 2 ясельной, игровой на 1 этаже;</li> <li>- в группе 13 средней, игровой на 2 этаже</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ч. 4 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»                                                                                                                                                             | 01.06.2026 |  |
| 3. | <p>При имитации нарушения исправности линии связи СПС в фойе административной части здания на ППКП сигнал не поступил</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>                                                                                                                               | 01.06.2026 |  |
| 4. | <p>Во всех случаях формирования сигнала «Пожар», двери, оборудованные магнитным замком, не разблокировались</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»</p>                                                                                                    | 01.06.2026 |  |
| 5. | <p>При имитации срабатывания СПС сигнал «Пожар» на прибор пультный оконечный системы передачи извещений о пожаре, расположенный в подразделении пожарной охраны поступил не во всех случаях, а именно из 9 (девяти) возможных на пульт поступили только 2 (два) сигнала.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.06.2026 |  |
| 6. | <p>СПС не во всех случаях сформировала команду на управление и включение технических средств СОУЭ, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в информационном центре на 1 этаже;</li> <li>- в группе 2 ясельной, игровой на 1 этаже;</li> <li>- в группе 13 средней, игровой на 2 этаже</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83, ч. 4 ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> | 01.06.2026 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 7. | Во всех случаях срабатывания СПС вытяжная вентиляция в пищеблоке не отключалась                                                                                                                                          | п.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»                                       | 01.06.2026 |  |
| 8. | На путях эвакуации в полу перед лестницей возле музыкального зала допущены перепады высот пола менее 45 см (фактически 23 см) без устройства лестниц с числом ступеней не менее трех или пандусов с уклоном не более 1:6 | ч. 1 ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»                                                                  | 01.06.2026 |  |
| 9. | Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты         | ст. 86 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 |            |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
по г. Салават и Ишимбайскому району  
по пожарному надзору Семенчук Е.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)  
«03» 02 2025 г.

(подпись)



Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
«03» 02 2025 г.

Заведующий МАДОУ ДС №14 «Теремок»  
комбинированного вида г. Ишимбая МР

Ишимбайский район РБ

Барышова Оксана Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.