

**Башкортостан Республикаһы
Октябрьский ҡалаһы ҡала
округының 36-сы «Күк сәскелер»
балалар баҡсаһы
муниципаль автономиялы
мектепкәһе мегариф учреждениеһы
(МАММУ 36-сы балалар баҡсаһы)**

Ленин проспекты, 73-сө йорт, Октябрьский ҡалаһы,
Башкортостан Республикаһы,
Рәсәй Федерацияһы, 452613
Тел./факс (34767) 7-05-46
E-mail: Detsad36_2010@mail. Ru
<https://ds36okt.obr.site/>

**Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 36
«Васильки» городского округа
город Октябрьский
Республики Башкортостан
(МАДОУ Детский сад № 36)**

проспект Ленина, дом 73, г.о. город Октябрьский,
г. Октябрьский, Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 452613
Тел./факс (34767) 7-05-46
E-mail: Detsad36_2010@mail. Ru
<https://ds36okt.obr.site/>

ОКПО 05264650, ОГРН 1020201937854, ИНН/КПП 0265022747/026501001

Исх. № 53 от «17» апреля 2026 г.

на № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г

Прокурору города Октябрьский
Республики Башкортостан
Орлову А.А.

В ответ на представление № Прдр-20800013-249-26/20800013 от 26.03.2026 «Об устранении требований федерального законодательства» МАДОУ Детский сад № 36 «Васильки» ГО г. Октябрьский РБ сообщает следующее:

Представление рассмотрено с участием помощника прокурора города Октябрьский РБ Маннановой Розалины Маратовны.

1. По факту эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы в п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее - Правила) указано, что «...При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты...», таким образом, в МАДОУ Детский сад № 36 ведется с 19.11.2020 года «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты». (Приложение № 1).

2. По факту нарушения п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Технического регламента, п. 25 Правил на путях эвакуации в коридоре 1 этажа на полу постелен ковер с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены подтверждающие документы) – ковровое покрытие полов путей эвакуации ликвидировано.

3. По факту нарушения п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6 Технического регламента, п. 54 Правил - руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты – в п. 54 Правил указано, что «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты... Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.», таким образом, в МАДОУ Детский сад № 36 ведется с 19.11.2020 года «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» (Приложение № 1).

4. Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6 Технического регламента, п. 409 Правил допущена установка огнетушителей на подставках, выполненных из горючих материалов – устранено. Установлены новые подставки из негорючего материала. (Приложение № 2).

5. По факту нарушения п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Технического регламента, п. 14 Правил двери на лестничных клетках не оборудованы устройствами для самозакрывания – запрошено дополнительное финансирование у Учредителя Учреждения. (Приложение № 3).

6. По нарушению п. 1 ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, ч. 3 ст. 88, таблицы 24 Технического регламента, п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130 помещение класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (материальный склад) не разделено противопожарными перегородками 1-го типа от различных частей помещений и заполнение проемов в данных противопожарных преградах не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 60 - запрошено дополнительное финансирование у Учредителя Учреждения. (Приложение № 3).

7. Нарушение подп. а п. 35 Правил в здании эксплуатируются электропроводы с видимыми нарушениями изоляции –

устранено, электропровода заизолированы.

Ответственному за обеспечение пожарной безопасности – Кудашевой Лене Рифгатовне заместителю заведующего по АХЧ объявлено замечание.

Приложение:

1. Копия Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. Фотоизображение установленных подставок под огнетушители из негорючего материала.
3. Копия письма с приложением счета на дополнительное финансирование.
4. Копия приказа о дисциплинарном взыскании.

Заведующий



Н.Б. Фаррахова