

Башкортостан Республикаһы
Белорет районы муниципаль
районы Белорет калаһының
5-се «Аксәскә» балалар
баксаһы муниципаль
мәктәпкәсә мәғариф бюджет
учреждениеһы



453501, Башкортостан
Республикаһы, Белорет районы,
Белорет калаһы,
Гафури урамы, 30-сы йорт

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение детский сад №5
«Ромашка» г.Белорецк
муниципального района
Белорецкий район
Республики Башкортостан

453501, Республика
Башкортостан,
Белорецкий район, г.Белорецк,
ул.Гафури, д.30

Исх. № 25 от 15.07 . 2022г.

Вход. № _____ от _____ 2022г

И.О. Начальника Белорецкого
межрайонного отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы
управления надзорной
деятельности и
профилактической работы
главного управления МЧС
России по РБ
И.М.Саттарову

В соответствии с предписанием Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от 6 августа 2021 года №145/1/1, Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в срок до 01.07.2022 года устранило указанные в предписании нарушения:

	Пункты предписания	Проведённые мероприятия	Подтверждение
1.	В расчете коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности К _{обн} принят некорректно, поскольку: В помещениях с подвесными	В помещениях с подвесными потолками пространство за подвесным потолком оборудовали автоматической пожарной сигнализацией. В спортивном зале установили защитные конструкции на извещатели	Акт о приемке от 16 ноября 2021г.

	потолками пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, при этом не представлен расчет объема горючей массы л на метр КЛ; В спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания (некорректно приняты исходные данные, предусматриваемые в расчете)		
2.	В расчете некорректно принят коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения и управления эвакуацией требованиям нормативных документов по пожарной безопасности Ксоуэ (0,8 взамен 0), поскольку: в дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ не предусмотрен специальный текст оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.	Изменен текст оповещения, слова, способные вызвать панику отсутствуют.	Акт о приемке от 08.04.2022г.
3	В помещениях с подвесными потолками пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, при этом не представлен расчет объема горючей массы л на метр КЛ.	В помещениях с подвесными потолками пространство за подвесным потолком оборудовали автоматической пожарной сигнализацией.	-Акт о приемке от 16 ноября 2021г. - Отчет по оценке пожарного риска

4	В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ не предусмотрен специальный текст оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.	Изменен текст оповещения, слова, способные вызвать панику отсутствуют.	Акт о приемке от 08.04.2022г.
5	В спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	В спортивном зале установили защитные конструкции на извещатели	Акт о приемке от 16 ноября 2021г.
Группа №11			
6	Выход на наружную лестницу 3-го типа осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,74м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
7	Выход на наружную лестницу 3-го типа с игровой осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,84м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
8	Ширина эвакуационного выхода из спальни менее 1,2 (фактически – 0,86)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
Группа №12			
9	Выход на наружную лестницу 3-го типа из спальни осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,84)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
10	Ширина эвакуационного выхода возле изостудии менее 1,2	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк

11	Ширина второго эвакуационного выхода из музыкального зала менее 1,2 (фактически 1м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
Группа №7			
12	Выход на наружную лестницу 3-го типа из спальни осуществляется дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
13	Выход на наружную лестницу 3-го типа из игровой осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
Группа №8			
14	Выход на наружную лестницу 3-типа из игровой осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
Группа №9			
15	Выход на наружную лестницу 3-го типа из спальни осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
16	Выход на наружную лестницу 3-го типа из игровой осуществляется через дверь шириной менее 1,1 (фактически – 0,93м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
Группа №1			
17	Ширина эвакуационного выхода из спальни менее 1,2 (фактически 0,9м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
18	Ширина эвакуационного выхода из игровой менее 1,2 (фактически 0,9м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк

Группа №2			
19	Ширина эвакуационного выхода из игровой менее 1,2 (фактически 0,9м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
Группа №6			
20	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 (фактически 0,86м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
Группа №4			
21	Ширина эвакуационного выхода с игровой менее 1,2 (фактически 0,86м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
22	Ширина эвакуационного выхода из спальной менее 1,2 (фактически 0,86м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк
23	Ширина эвакуационного выхода с игровой менее 1,2 (фактически 0,86м)	Проведен расчет пожарных рисков	Отчет по оценке пожарного риска на объекте защиты МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г. Белорецк

Заведующий



О.Ю. Гатиятуллина

Получено 18.02.2022 врио начальника Белорецкого
МДОБУ и-т в. Азиев Цурков И.И.