

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИШКӘРҖАНЫ МУНИЦИПАЛҖАНЫ
КАМАЙ АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДҖЙӨМБЕЛЕМБЕРЕУ
МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛҖОДЖЕТ
ДҖЙӨМБЕЛЕМБЕРЕУ
УЧРЕЖДЕНИЕНЫ
(МБДББУ/Камай ауылы УДБМ)
Орсаев урамы, 18, Камай ауылы,
Мишкә району, Башкортостан Республикасы, 452331
Тел. /факс (34749) 2-36-87
E-mail: kameevoschool@mail.ru
<http://kameevo-sch.ucoz.ru>



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С. КАМЕЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МИШКИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МБОУ СОШ с. Камеево)
Орсаева ул., д. 18, с. Камеево,
Мишкинский район, Республика Башкортостан, 452331
Тел. /факс (34749) 2-36-87
E-mail: kameevoschool@mail.ru
<http://kameevo-sch.ucoz.ru>

ОКПО 48869115, ОГРН 1020201685096, ИНН/КПП 0237002114/023701001

Исх. № 90 от 22.11.2019г.

Заместителю главного
государственного инспектора
Караидельского межрайонного ОНДиПР
по пожарному надзору
майору внутренней службы
Биктубаеву С.А.

В соответствии с представлением Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от «25» октября 2019 года № 362-2-21-25

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Камеево муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

в срок до «20» ноября 2019 года частично устранило указанные в представлении нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390

Для устранения нарушений требующих финансовых затрат, написано письмо начальнику МКУ ОО с. Мишкино (исх. № 88 от 20.11.2019г.) (Приложение №1)

в МБОУ СОШ с. Камеево

1) В подсобном помещении столовой школы допущена установка дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 50 см. от электросветильника (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6)

В подсобном помещении столовой школы переустановили дымовой пожарный извещатель на расстоянии более 50 см. от электросветильника.

2) В здании отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение) (п.6.22 СНиП, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Для установления аварийного освещения, необходимы финансовые средства. Написано письмо в МКУОО с. Мишкино для выделения денежных средств на покупку аварийного освещения.

3) Протокол испытаний проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения не соответствует требованиям ГОСТ 53292-2009 (п.6.4.3.5 ГОСТ 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»; ст. 144 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Для устранения нарушения написано обращение в ООО «Оникс» с просьбой устранить нарушение согласно Договора № 129 от 06.05.2019г. о проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений с проведением испытаний качества огнезащитного покрытия в испытательной пожарной лаборатории с предоставлением протокола проведенных испытаний.

В Дошкольной группе МБОУ СОШ с. Камеево

4) В здании отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение) (п.6.22 СНиП, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Для установления аварийного освещения, необходимы финансовые средства. Написано письмо в МКУОО с. Мишкино для выделения денежных средств на покупку аварийного освещения.

5) На территории здания дошкольной группы отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. (п.4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»)

Для устранения нарушения, необходимы финансовые средства. Написано письмо в МКУОО с. Мишкино для выделения денежных средств на установку наружного противопожарного водоснабжения.

В филиале МБОУ СОШ с. Камеево ООШ им. Гази Загитова с. Янагушево

6) В лаборантской кабинета физики отсутствует дымовой пожарный извещатель (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 110-03 п. 4, СП 5.13130.2009 приложения А (обязательное))

В лаборантской кабинета физики оборудовали пожарными извещателями.

7) В лаборантской кабинета химии отсутствует дымовой пожарный извещатель (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 110-03 п. 4, СП 5.13130.2009 приложения А (обязательное))

В лаборантской кабинета химии оборудовали пожарными извещателями.

8) В подсобном помещении кабинета группы кратковременного посещения отсутствует дымовой пожарный извещатель (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; НПБ 110-03 п. 4, СП 5.13130.2009 приложения А (обязательное))

В подсобном помещении кабинета группы кратковременного посещения оборудовали пожарными извещателями.

9) В школе план эвакуации людей в случае возникновения пожара выполнен не в соответствии ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)

Составлен Договор с ООО «Вневедомственное управление по пожарной безопасности» г. Уфа, сделан заказ на план эвакуации.

10) В здании отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение) (п.6.22 СНиП, ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Для установления аварийного освещения, необходимы финансовые средства. Написано письмо в МКУОО с. Мишкино для выделения денежных средств на покупку аварийного освещения.

Директор МБОУ СОШ с. Камеево  Л.Ф.Каримова

