

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

450005 г. Уфа ул. 8 Марта, 12/1 т.: (347) 252-59-52, ф.: (347) 273-42-86, e-mail: oogpn@mchsrб.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Аургазинский межрайонный ОНДиПР,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
453480, РБ, МР Аургазинский район с. Толбазы, ул. Парковая, 4 т./р.: (34745) 2-11-48,
e-mail: Grpaurgazy@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 101/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная
школа д. Савалеево муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов по пожарному надзору № 101 от 19.08.2020, в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14.00 час. до 16.00 час 27.08.2020, с 11.00 час. до 13.00 час. 23.09.2020, проведена плановая дистанционная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в здании и территории муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Савалеево муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453015, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Савалеево, ул. Мира, 4.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов РБ по пожарному надзору Абдрахимовым Аликом Айдаровичем
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Ахметовой Натальей Муслимовной - директором МОБУ СОШ д. Савалеево МР Кармаскалинский район РБ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Административное здание МОБУ СОШ д. Савалеево МР Кармаскалинский район РБ по адресу: 453015, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Савалеево, ул. Мира, 4.				
1	В складском помещении столовой для хранения муки, других продуктов питания отсутствует противопожарная дверь	п. 231 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и материалов.	10.08.2021	

2	Система молниезащиты на здании оборудовано не полностью. (Отсутствует над помещением спортивного зала)	ст. 50 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СО 153-34.21-122-2003; п.3.19 СНиП 31-06-2009; п.2.27 РД 34.21.122-87.	10.08.2021	
3	Отсутствует ручной пожарный извещатель у основного выхода из здания школы	СП 5.13130.2009	10.08.2021	
4	Отсутствует ручной пожарный извещатель у эвакуационного выхода под лестничной клеткой	СП 5.13130.2009.	10.08.2021	
5	Над эвакуационной дверью под лестничной клеткой отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД»	п. 5.1 НПБ 104-03 Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Согласно п.7 указанной таблицы для данного объекта защиты требуется третий тип СОУЭ	10.08.2021	
6	Высота горизонтального участка путей эвакуации под лестничной в свету менее 2 м (составляет 1,70 м)	п.6.27 СНиП 21-01-97* Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м; ст. 53 п.2 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008; п.4.3.4 СП 1.13130.2009	10.08.2021	
7	Подвал не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре	пункта 9 прил. 1 НПБ 110 – 03. Перечень зданий подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в приложении 1, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». СП 5.13130.2009	10.08.2021	
8	Из подвального помещения отсутствует непосредственный выход наружу	СНиП 21-01-97* п. 6.9 Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.	10.08.2021	
9	Отсутствует второй эвакуационный выход из подвального помещения при нахождении в подвальном помещении учебного класса	СП 1.13130.2009 п. 4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. При этом выход через люк должен быть оборудован лестницей в приямок, а выход через люк - лестницей в помещение. Уклон этих лестниц не нормируется;	10.08.2021	
10	Уклон лестницы в подвальное помещение крутой	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.	10.08.2021	
11	Ширина лестничного марша в подвальное помещение составляет 0,6 м, что менее требуемого 0,9 м	СП 1.13130.2009 4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, и том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее: г) 0,9 м - для всех остальных случаев.	10.08.2021	
12	В здании школы отсутствуют знаки пожарной безопасности (места размещения огнетушителей и ручных пожарных извещателей)	(п.43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. В соответствии с п.3.4 ГОСТ Р 124.026-2001 знак пожарной безопасности, знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения	10.08.2021	

	определенных действий при возникновении горения (пожара).		
13	Двери эвакуационных выходов из спортивного зала непосредственно наружу открываются не по направлению движения	СП 1.13.130.2009 п. 4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	10.08.2021
14	В кабинете директора отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации	п. 12.16 НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. НПБ 88-2001* В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.	10.08.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Аургазинского, Архангельского
Гафурийского и Кармаскалинского районов
по пожарному надзору Абдрахимов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 23 " сентября 20 20 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Ахметова Наталья Муслимовна - директор МОБУ СОШ д. Савалеево
МР Кармаскалинский район РБ

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" 23 " сентября 20 20 г.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по РБ 8-347-233-99-99