

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsrb.ru

**Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан
(федеральный государственный пожарный надзор)**
453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Гафури, 39, телефоны (34792) 3-13-26, E-mail:
bel.nadzor@mail.ru

Предписание N 226/1/1
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка -
детский сад № 31 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
Заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр
развития ребенка - детский сад № 31 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан Поповой Наталье Владимировне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио главного государственного инспектора Белорецкого и
Бурзянского районов Республики Башкортостан Абайдуллина Вилюра Наилевича от 23 октября 2020
года № 226, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 14 ч. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «17» ноября 2020 г. в период с 14 ч. 00 мин. по 15
час. 00 мин. «27» ноября 2020 г. проведена проверка государственным инспектором Белорецкого и
Бурзянского районов по пожарному надзору Абайдуллиным Вилюром Наилевичем объекта защиты
– Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка
- детский сад № 31 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район, расположенного по
адресу (-м): 453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Крупской, 55.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения центр развития ребенка - детский сад № 31 г. Белорецк муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан Поповой Натальей Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих, при проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пре дпи сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1	Ширина лестничного марша центральной лестницы менее ширины лестничной площадки	п. 4.4.3 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.09.2021	

	(фактически - ширина лестничного марша составляет 1,03 м., ширина лестничной площадки 1,10 м)	выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)		
2	Второй выход из групповой № 1 осуществляется в правую лестничную клетку через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 0,75 х 1,99 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
3	Из помещения музея «Дружбы народов» имеется выход на наружную лестничную клетку через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 0,77 м. х 1,97 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
4	Второй выход из групповой № 6 осуществляется в правую лестничную клетку через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 0,75 х 1,98 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
5	Второй выход из групповой № 10 осуществляется через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 0,75 х 1,98 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
7	Ширина лестничного марша в левой лестничной клетке менее ширины лестничной площадки (фактически - ширина лестничного марша составляет 0,96 м., ширина лестничной площадки 1,12 м)	п. 4.4.3 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
8	Выход из спального помещения групповой № 9 осуществляется на наружную лестницу через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 0,87 х 1,97 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
9	Второй выход из групповой № 9 осуществляется в коридор второго этажа через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 0,77 х 1,99 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
10	Выход из спального помещения групповой № 8 осуществляется через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 1,08 х 1,9 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
11	Второй выход из групповой № 8 осуществляется на левую лестничную клетку через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 1,07 х 1,99 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171).	01.09.2021	
12	Второй выход из групповой № 7 осуществляется через дверь	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной	01.09.2021	

	размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически - 0,74 х 1,97 м.)	защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)		
13	Первый выход из помещения групповой № 11 осуществляется непосредственно наружу из здания через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически-0,87 х 1,98 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
14	Первый выход из помещения групповой № 3 осуществляется через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически- 0,75 х 1,98 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
15	Выход, ведущий из левого крыла первого этажа непосредственно наружу из здания осуществляется через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически- 0,97 х 1,99 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
16	На одном из участков пути из бассейна высота прохода составляет 1,75 м.	п. 4.2.5 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
17	Первый выход из помещения групповой № 5 осуществляется через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически- 0,88х1,95 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
18	Первый выход из помещения групповой № 4, ведущий в коридор первого этажа, осуществляется через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически-0,74 х 1,97 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171)	01.09.2021	
19	Основной выход из помещения групповой № 2 осуществляется через дверь размерами менее 1,2 х 1,9 м (фактически- 0,83 х 1,97 м.)	п. 5.2.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171).	01.09.2021	
20	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации всего здания дошкольного учреждения (проектная документация, связанная с освещением здания, не представлена). На светильниках отсутствует буквенное обозначение аварийного освещения.	п. 4.3.1 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007)«Освещение. Классификация и нормы»; ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2021	

21	Основной выход из помещения столовой непосредственно наружу осуществляется через эвакуационный выход размерами менее 0,8 х 1,9 м в свету (фактически- 0,73 х 1,9 м.)	п. 4.2.5 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171).	01.09.2021	
22	Части здания разного функционального назначения Ф 1.1 (здание дошкольного образовательного учреждения) и Ф 3.6 (бассейн) выделенный противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости. Заполнение проема в противопожарной преграде между помещениями детского сада и бассейном не обеспечивает предел огнестойкости не менее EI30. Фактически установлена деревянная дверь. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости не представлены.	п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 № 288) ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2021	
23	Коридор первого этажа длиной более 15 (фактически- 17,2 м) без естественного проветривания при пожаре, отсутствуют системы вытяжной противодымной вентиляции	п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;	01.09.2021	
24	Эвакуация со второго на первый этаж предусмотрена через лестничные клетки, площадки которых являются частью коридора, поскольку отсутствуют двери с уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания	п. 2 части 14 статья 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.09.2021	
25	Пожарный шкаф в группе «Радуга» изготовлен из горючих материалов (второй этаж)	п. 5.13 "ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан

по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» ноября 2020 г.



/В.Н.Абайдуллин/

М.Я.Ц

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Золотая рыбка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан Попова Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«27» ноября 2020 г.