

Предписание № 610/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 42» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору А.А. Акчурина от «19» октября 2020 года № 610, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(наименование органа НД)

В период с 11 по 18 ноября 2020 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Яхиным Булатом Салаватовичем зданий и помещений используемых Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 42» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 215/3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с: директором МАОУ «Лицей № 42» Баяновым Артемом Равиловичем, заместителем директора по АХЧ Чипа Галиной Аркадьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
Общие				
1.	Не все работники (преподаватели, повара, охранник) прошли обучение по мерам пожарной безопасности и прохождения пожарно-технического минимума. Подтверждающие документы не предоставлены.	п. 3 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
2.	Не представлены подтверждающие документы испытаний ограждений кровли не реже одного раза в пять лет.	п. 6.1.4. ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний п. 24 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	

3.	Деревянные строительные конструкции кровли не обработаны огнезащитной пропиткой. Подтверждающие документы не предоставлены.	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; п. 21. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 7.12* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.11.2021г.	
4.	Не на всех дверях отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров имеются уплотнители в притворах и приспособления для самозакрывания дверей.	п. 4.2.24 СП 1.13130.2020; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 62. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
5.	На посту охраны охранник не обучен мерам пожарной безопасности.	п. 3 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
6.	Отсутствуют эвакуационные выходы с этажей 1,2,3,4 поскольку лестничные клетки на пути эвакуации из помещений 1,2,3,4 этажей не являются эвакуационными так как, сообщаются с подвальным этажом	п. 5 ч. 14 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2021г.	
7.	На пути эвакуации из помещений второго этажа в вестибюль цокольного этажа устроена лестница 2-го типа, при этом помещения вестибюля не отделены от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.	п. 4 ч. 5 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9* СНиП 21-01-97*, п. 4.4.20 СП 1.13130.2020	01.11.2021г.	
4 этаж				
8.	Возле кабинета № 410 психолога отверстия на стене в местах пересечения кабелей (проводов) не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	п. 22 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
9.	На противопожарной двери кабинета библиотеки отсутствуют обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
10.	В кабинете библиотеки расстояние от светильника до хранящихся горючих материалов (деревянного шкафа с книгами) менее 0,5 м.	п. 343 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
11.	На четвертом этаже в световом кармане непроектной перегородкой оборудован кабинет № 411	п. 1.7* СНиП 21-01-97*. п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	

12.	Размеры люков выходов в чердачное помещение менее 0,6 х 0,8 м., фактически 0,55 х 0,55 м.	п. 8.4* СНиП 21-01-97*	01.11.2021г.	
3 этаж				
13.	В левом крыле устроен перепад высот с числом ступеней менее 3-х или пандусом с уклоном 1:6.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2021г.	
14.	На третьем этаже в световом кармане непроектной перегородкой оборудованы кабинеты №№ 301, 301а, 312, 313 и 314.	п.1.7* СНиП 21-01-97*. п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
2 этаж				
15.	Возле кабинета № 206 допущена параллельная открытая прокладка проводов кабелей шлейфа АПС с силовым кабелем на расстоянии менее 0,5 м. (фактически в плотную)	п.13.15.15 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.11.2021г.	
16.	Помещение различного класса функциональной пожарной опасности не разделены противопожарной преградой. Библиотека не отделена от поэтажного коридора.	п. 5.14*СНиП 21-01-97*	01.11.2021г.	
17.	На противопожарной двери, около кабинета, директора, помещение склада, отсутствует устройство для samozакрывания.	ч. 8, ст. 88 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 37_1. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
18.	На противопожарной двери, около кабинета, директора, помещения склада, отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	п.20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
19.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из здания менее 1,2 м., фактически 0,78 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.11.2021г.	
Актuвый зал				
20.	Ширина второго эвакуационного выхода из актового зала, ведущего непосредственно наружу из здания менее 1,2 м., фактически 0,84 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.11.2021г.	
21.	На противопожарной двери второго эвакуационного выхода актового зала отсутствует устройство для samozакрывания.	ч. 8, ст. 88 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 37_1. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением	01.11.2021г.	

		Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.		
Музей				
22.	В музее над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «Выход».	п. 61 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 5.1 НПБ 104-03; п.5.3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.11.2021г.	
23.	На противопожарной двери музея отсутствует устройство для самозакрывания.	ч. 8, ст. 88 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 37_1. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
I этаж				
24.	На первом этаже между столовой и спортзалом допущено складирование теннисных столов, лыж, хоз. инвентаря.	подп. «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.	01.11.2021г.	
25.	На первом этаже между столовой и спортзалом на путях эвакуации тамбур не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Приложение А, п. А.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.11.2021г.	
26.	Дверь второго эвакуационного выхода из спортивного зала закрыта на замок исключающий возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п.35. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
27.	На пути эвакуации из спортивного зала для отделки пола используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум) сертификат не представлен.	п. 6.25*СНиП 21-01-97*.	01.11.2021г.	
28.	Ширина эвакуационного выхода (по тех. паспорту 39), ведущего непосредственно наружу из здания менее 1,2 м., фактически 0,98 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.11.2021г.	
Столовая				
29.	Из обеденного зала столовой отсутствует второй эвакуационный выход. Выход через помещения кухни шириной путей эвакуации менее 1,2 м. (фактически 0,79м.), в связи с чем эвакуационным не является.	П. 6.12* СНиП 21-01-97*	01.11.2021г.	
30.	Производственные помещения	ч. 1, ст. 88 таблица 24 Федеральный закон	01.11.2021г.	

	кухни столовой не отделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости от помещений обеденного зала столовой.	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 7.4 СНиП 21-01-97*. п. 5.5.2, СП. 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
31.	На дверях складских помещений столовой отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.11.2021г.	
32.	В помещении охлаждаемой камеры светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем)	подп. В, п. 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
Подвал				
33.	В подвале левого крыла допущено хранение горючих материалов (деревянного стола, ковра, горючего, мусора)	Подп. А п. 23 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
34.	Светильники установленные в тире эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателем)	подп. В, п. 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021г.	
35.	Из подвальных помещений отсутствуют эвакуационные выходы, поскольку выходы из подвалов через общие лестничные клетки не соответствуют предъявляемым требованиям. А именно отсутствует тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей.	ч. 5, ст. 89 таблица 24 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.11.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с

действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Яхин Б.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 18 " ноября 20 20 г.



Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

" 18 " ноября 20 20 г.


(должность, фамилия, инициалы)