

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨФӨ КАЛАНЫ КАЛА ОКРУТЫ
ХАКИМНӨТЕНН
МӘҖАРИФ ИДАРАЛЫҖЫ
ӨФӨ КАЛАНЫ КАЛА ОКРУТЫНЫ
«42-се ЛИЦЕЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

450071, Уфа г., Мускатов ул., 215-се б. 3-й этаж
Тел: (347) 287-42-00, факс: (347) 287-42-00
E-mail: msk42@yandex.ru



ОКПО 51794000, ОГРН 1010204238794
ИНН 0276050792

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №42»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450071, г. Уфа, ул. Мускатова, д. 215, корпус 3
Тел: (347) 287-42-00, факс: (347) 287-42-00
E-mail: msk42@yandex.ru

24.12.2020 г. № 490

На № _____ от _____

Государственному инспектору
г. Уфы по пожарному надзору
капитану внутренней службы
Ардаширову Равилу Амировичу

Ответ на Предписание № 610/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей №42»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0276050792)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленных нарушений	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Не все работники (преподаватели, повара, охранники) прошли обучение по мерам пожарной безопасности и проложениям пожарно-технического минимума. Подтверждающие документы не предоставлены.	п. 3 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Разрабатываем план по обучению
2.	Не представлены подтверждающие документы испытаний ограждений кровли не реже одного раза в пять лет.	п. 6.1.4. ГОСТ Р 3254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытания. п. 24 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Имеется действует до 22 августа 2023 г.
3.	Деревянные строительные конструкции кровли не обработаны огнезащитной	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования

	противопож. Подтверждающие документы не предоставлены.	Обеспечение огнестойкости объектов защиты; п. 21. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. п. 7.12* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.		
4.	Не на всех дверях отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров имеются уплотнители в притворах и приспособления для самозакрывания дверей.	п. 4.2.24 СП 1.13130.2020; п. 6.18* СНиП 21-01-97* п. 62. Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
5.	На почту охраны охранник не обучен мерам пожарной безопасности.	п. 3 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Написано письмо ЧОП «Альянс-Регион»
6.	Отсутствуют эвакуационные выходы с этажей 1,2,3,4 поскольку лестничные клетки на пути эвакуации из помещений 1,2,3,4 этажей не являются эвакуационными так как, сообщаются с подвальным этажом.	п. 5 ч. 14 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
7.	На пути эвакуации из помещений второго этажа в вестибюль цокольного этажа устроена лестница 2-го типа, при этом помещения вестибюля не отделены от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.	п. 4 ч. 5 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9* СНиП 21-01-97*, п. 4.4.20 СП 1.13130.2020;	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
4 этаж				
8.	Возле кабинета № 410 психолога отверстия на стене в местах пересечения кабелей (проводов) не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	п. 22 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
9.	На противопожарной двери кабинета библиотеки отсутствуют обозначение категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
10.	В кабинете библиотеки расстояние от светильника до хранящихся горючих материалов (деревянного шкафа с книгами) менее 0,5 м.	п. 343 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
11.	На четвертом этаже в световом кармане непроектной перегородкой оборудован кабинет № 411.	п. 1.7* СНиП 21-01-97*, п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Рассчитываем пожарный риск

12.	Размеры люков выходов в чердачное помещение менее 0,6 х 0,8 м., фактически 0,55 х 0,55 м.	п. 8.4* СНиП 21-01-97*	01.11.2021 г.	Рассчитываем пожарный риск
3 этаж				
13.	В левом крыле устроен перепад высот с числом ступеней менее 3-х или пандусом с уклоном 1:6.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
14.	На третьем этаже в световом кармане непроектной перегородкой оборудованы кабинеты № 301,301а,312,313 и 314.	п. 1.7* СНиП 21-01-97*, п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Рассчитываем пожарный риск
2 этаж				
15.	Возле кабинета № 206 допущена параллельная открытая прокладка проводов кабелей шлейфа АПС с силовым кабелем на расстоянии менее 0,5 м. (практически в плотную)	п. 13.15.15 СП 5.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.11.2021 г.	Устранили
16.	Помещение различного класса функциональной пожарной опасности не разделены противопожарной преградой. Библиотека не отделена от поэтажного коридора.	п. 5.14* СНиП 21-01-97*	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
17.	На противопожарной двери, около кабинета директора, помещение склада, отсутствует устройство для самозакрывания.	ч. 8, ст. 88 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устранили
18.	На противопожарной двери, около кабинета директора, помещение склада, отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
19.	Ширина эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из здания менее 1,2 м., фактически 0,78 м.	п. 6.16* СНиП 21-01-97*	01.11.2021 г.	Рассчитываем пожарный риск
Актовый зал				
20.	Ширина второго эвакуационного выхода из актового зала, ведущего непосредственно наружу из здания менее 1,2 м., а фактически 0,84 м.	п. 6.16* СНиП 21-01-97*	01.11.2021 г.	Рассчитываем пожарный риск
21.	На противопожарной двери второго эвакуационного выхода актового зала отсутствует устройство для самозакрывания.	ч. 8, ст. 88 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 37.1 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устранили
22.	В музее над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель	п. 61 Правил противопожарного режима Российской Федерации	01.11.2021 г.	Устранили

	«Выход».	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 5.1 НПБ 104-03; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»		
23.	На противопожарной двери музея отсутствует устройство для самозакрывания.	ч. 8, ст. 88 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 37.1 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устранили
I этаж				
24.	На первом этаже между столовой и спортзалом допущено складирование теннисных столов, лыж,хоз.инвентаря.	подп. «б» пункта 36 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устранили
25.	На первом этаже между столовой и спортзалом на путях эвакуации тамбур не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	Приложение А, п. А.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
26.	Дверь второго эвакуационного выхода из спортивного зала закрыта на замок исключая возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устранили
	На пути эвакуации из спортивного зала для отделки пола используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум) сертификат не представлен.	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
28.	Ширина эвакуационного выхода (по тех. паспорту 39), ведущего непосредственно наружу из здания менее 1,2 м., фактически 0,98 м.	п. 6.16* СНиП 21-01-97*	01.11.2021 г.	Рассчитываем пожарный риск
Столовая				
29.	Из обеденного зала столовой отсутствует второй эвакуационный выход. Выход через помещения кухни шириной путей эвакуации менее 1,2 м. (фактически 0,79), в связи с чем эвакуационным не является.	п. 6.12* СНиП 21-01-97*	01.11.2021 г.	Рассчитываем пожарный риск
30.	Производственные помещения кухни столовой не отделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости от помещений обеденного зала столовой.	ч. 1, ст. 88 таблица 24 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 7.4 СНиП 21-01-97* п. 5.3.2 СП 4.13130.2013 Системы	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
31.	На дверях складских помещений столовой отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
32.	В помещении охлаждаемой камеры светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем)	подп. В пункта 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устранили
Подвал				
	В подвале левого крыла допущено хранение горючих материалов (деревянного стола, ковра, горючего мусора)	подп. А пункта 23 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устранили
34.	Светильники установленные в тире эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателем)	подп. В пункта 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.11.2021 г.	Устраним по мере финансирования
35.	Из подвальных помещений отсутствуют эвакуационные выходы, поскольку выходы из подвалов через общие лестничные клетки не соответствуют предъявляемым требованиям. А именно отсутствует тамбур с обособленным выходом наружу, отдельным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородки 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной и каждой лестничных маршей.	ч. 5, ст. 89 таблица 24 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.11.2021 г.	Рассчитываем пожарный риск

Директор МАOU «Лицей № 42»

А.Р. Баянов