

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«21» мая 2024 г., 02240061000210664607

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Давлекановский МОНДиПР**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«10» июня 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2405/347-02/136-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

рп. Чишмы, ул. Ленина, 52Б

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 21 » мая 2024 г., № 2405/347-02/136-В/РВП, учетный номер проверки 02240061000210664607.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Курбангалиев Фларит Ришатович – заместитель начальника Давлекановского МОНДиПР (заместитель главного государственного инспектора Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
2. Валиев Ильшат Вилевич – начальник Давлекановского МОНДиПР (главный государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)
3. Байков Альмир Ирекович – инспектор Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, р-н Чишминский, с Чишмы, ул Базарная, Дом 2А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШ" С.ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0250007168, адрес регистрации юридического лица: 452175, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ЧИШМИНСКИЙ, СЕЛО ЧИШМЫ, БАЗАРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 2А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «03» июня 2024 года, 14 час. 15 мин.

по «03» июня 2024 года, 17 час. 15 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствует сквозной проезд со всех сторон здания для пожарной техники в нарушение п. 8.1 СП 4.13130.2013 . Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2.

корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

2. Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в нарушение ст. 62 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.9, 10.4 СП 8.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 62. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Здания и сооружения должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

3. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

4. Допускается установка датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 50 см. от стен (в помещениях: заведующей, коридор к туалету старшей группы, приемная старшей группы, приемная средней группы, мед. пункт, изолятор, гардероб мед. пункта) в нарушение п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

5. Не установлены извещатели пожарной сигнализации в помещениях кухни, бельевых всех групп, буфетная старшей группы в нарушение п. 1 приложение А СП 484.1311500.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

6. Допускается установка датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 1 м. от вентиляционных отверстий в нарушение п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

7. Допускается хранение и установка горючих материалов (шкафы) на путях эвакуации, которые сужают и препятствуют свободной эвакуации людей при пожаре в нарушение п. 16 ж), 27 б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

8. Допускается перепад высот на пути эвакуации из старшей группы к эвакуационному выходу наружу в нарушение п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

9. Ширина пути эвакуации из старшей группы менее 1,2 м. (факт. 78, 79, 81, 88 см.) в нарушение п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 . Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

10. Ширина эвакуационного выхода из старшей группы наружу менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

11. Приемно-контрольный прибор установлен в коридоре и не защищен от несанкционированного доступа в нарушение п. 5.12 СП 484.1311500.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

12. Двери во все помещения (кладовых) для хранения горючих материалов в группах не противопожарные в нарушение СП 4.13130.2013 пункт 5.2.6. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

13. Ширина эвакуационного выхода из средней группы наружу менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

безопасности.

Срок устранения нарушения:
10.05.2025

14. Ширина запасного выхода из старшей группы наружу менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

15. Ширина основного эвакуационного выхода из левого крыла менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

16. Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

17. Ширина запасного выхода из музыкального зала менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

18. При одновременном открывании дверей средней группы и музыкального зала ширина пути эвакуации менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.2 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

19. Огнетушители, на объекте защиты, размещены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) . Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

20. Устройства для самозакрывания противопожарных дверей в неисправном состоянии в нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16

сентября 2020 года № 1479). Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

21. Отсутствует запасной выход из младшей группы в нарушение п. 5.1.3 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

22. Ширина эвакуационного выхода из младшей группы менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

23. Ширина пути эвакуации людей при пожаре по коридору менее 1,2 м., при открывании дверей из помещений в коридоры в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

24. Отсутствует запасной выход из ясельной группы в нарушение п. 5.1.3 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

25. Ширина эвакуационного выхода из ясельной группы менее 1,2 м. в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.05.2025

26. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости на месте установки противопожарной двери в помещение электрощитовой в нарушение п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479). Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной

безопасности.

Срок устранения нарушения:
10.05.2025

27. Отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации в чердачном помещении и в отдельно стоящих зданиях в нарушение п. 1 приложение А СП 484.1311500.2020. Место выявления нарушения: 452175, Республика Башкортостан, Чишминский район, рп. Чишмы, ул. Базарная, д. 2, корп. А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:
10.05.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору) Байков Альмир Ирекович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00A2F2A3B2A947CB4753B679A6B2BC42EA
Владелец Байков Альмир Ирекович
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025

подпись

Байков Альмир Ирекович - Инспектор Давлекановского МОНДиПР (государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского районов по пожарному надзору), телефон: 83479731922, e-mail: ogpn.chishmy@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

