



МЧС России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Салаватский межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности
и профилактической работы
ул. Уфимская, 40, г. Салават, 453261
Тел.: 35-05-05 (код 3476)
Тел. доверия: (347) 233-99-99

Заведующему МБДОУ № 45
г. Салавата

А.Р. Азнабаев

От 18.10.2018 г. № 1204-2-10-28

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

18 октября 2018 года

г. Салават

(город, село, посёлок)

Я, заместитель главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского
района Республики Башкортостан по пожарному надзору

Куценко Сергей Владимирович

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие)

рассмотрел постановление от «18» октября 2018 г. по делу об административном
правонарушении и материалы на должностное лицо:

заведующего МБДОУ № 45 г. Салавата Азнабаеву Айгуль Равиловну

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного лица)

зарегистрированное по адресу: РБ, г. Салават, бул. С. Юлаева, д. 77, кв. 39

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что:

В период проведения с «08» октября 2018 года по «18» октября 2018 года плановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности объекта защиты: здания и помещений - правообладатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 45» городского округа город Салават Республики Башкортостан (МБДОУ № 45 г. Салавата) (юридический адрес: 453263, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 60), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 60, что подтверждено Актом проверки от 18.10.2018г., установлено, что Азнабаева Айгуль Равиловна, являясь руководителем учреждения – заведующим МБДОУ № 45 г. Салавата согласно Приказу по Управлению образования г. Салавата от 01.07.2016 г. №49-к, нарушила требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами Российской Федерации, а именно:

(дата, время совершения административного правонарушения, место совершения административного правонарушения (здание, помещение, сооружение и т.п.), фактический адрес)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены
	Здание детского сада 1972 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №45 г. Салавата от 04.10.2018г. исх.№273, капитальный ремонт производился в 2013 году в пищеблоке учреждения, в прачечной в 2014 г. без изменением функционального назначения помещений.	
	Согласно имеющейся в учреждении Декларации пожарной безопасности от 18.10.2018г. регистрационный №807 39000 ТО-839 на объекте обеспечивается выполнение ряда статей и пунктов ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», СНиП II-L.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть», в том числе предъявляемых к эвакуационным путям и выходам.	
1.	На дверях помещений складского и	Главы 5, 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический

	производственного назначения отсутствуют обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно: - склада сухих сыпучих продуктов; - горячего цеха пищеблока; - архива на 2-м этаже здания.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
2.	В группе №2 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу менее требуемой ширины в 0,8 м. Фактически составляет 0,77 м	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.8 СНИП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»; п.4.2 прим.2 СНИП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»
3.	В группе №2 внутренняя дверь эвакуационного выхода ведущего в тамбур и далее непосредственно наружу открывается внутрь не по направлению выхода из помещения	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 4.6 СНИП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»
4.	В спальнях помещений всех групп ширина горизонтальных участков эвакуационных путей (проходов между кроватками) составляет менее 0,6м	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.4.2 СНИП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»
5.	В группе №3 внутренняя дверь эвакуационного выхода ведущего в тамбур и далее непосредственно наружу открывается внутрь не по направлению выхода из помещения	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 4.6 СНИП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»
6.	В помещениях над дверями эвакуационных выходов, обозначенных на планах эвакуации людей при пожаре, не обеспечено наличие световых оповещателей «Выход», а именно: - из спального помещения группы №3; - из спального помещения группы №1; - из спального помещения группы №8.	п.п. 3.1, 3.2 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»
7.	Не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией складские помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В-3) здания наружного хоз.блока	ст. 54, 91ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил.А п.А.3, п.А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34.; 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. устранить причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения;

2. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
города Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Куценко С.В.

(фамилия, инициалы лица, вынесшего представление)



(подпись)

Представление получил:

18.10.2018г.

Заведующий МБДОУ № 45 г.Салавата

Азнабаева А.Р.

(дата, должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)