

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» ноября 2025 г., 02250061000219872046

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан**

указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа

«05» декабря 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2511/006-02/103-В/ПВП

дата и время составления предписания

г. Салават бул. Матросова 30

место составления предписания

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 05 » ноября 2025 г., № 2511/006-02/103-В/ПВП, учетный номер проверки 02250061000219872046.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, указаний и маршрутной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

указывается вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федеральных государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Халилов Роберт Дамирович – заместитель начальника Салаватского МОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора государственного пожарного надзора, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (она) ранее не был(а) проведен выездной проверке

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

указывается объект контроля в соответствии с Положением о видах контроля

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, г Салават, ул Губайдуллина, Дом 4а

указывается адрес (адреса) объектов, находящихся на территории, в отношении которых была проведена выездная проверка

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ №25" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0266015911, адрес регистрации юридического лица: 453251, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, САЛАВАТ, УЛ. ГУБАЙДУЛЛИНА, Д.4, К.А

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их должностные лица, номера телефонов, а также организационно-правовая форма (фирменная, государственная, общественная, частная, иная), в соответствии с которыми осуществляется контроль, в отношении которого вручается предписание

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «25» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «25» ноября 2025 года, 16 час. 00 мин.

указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояска

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и

включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Место выявления нарушения: весь объект

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

2. На люках, ведущих на кровлю отсутствует информация о месте хранения ключей. Место выявления нарушения: лестничные клетки

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

3. В подвале отсутствует система пожарной сигнализации. Место выявления нарушения: подвал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ; 2) Результаты исследований, испытаний, экспертиз, документ о подтверждении соответствия (добровольного), подтверждающие работоспособность систем; 3) Отчет по оценке пожарного риска, подтверждающий возможность отступления от требований нормативных документов в части обоснования необходимости наличия систем пожарной автоматики (пример: расчетом может быть подтверждено отсутствие необходимости АУПТ, АСПДЗ с учетом информационного письма от 28.10.2024 № 436858-19 МЧС России (прилагается)); 4) Копия журнала эксплуатации СПЗ со сведениями о проведенных работах; 5) Алгоритм работы СНС (СОУЭ, АУПТ, АСПДЗ); 6) Проектная и исполнительная документация; 7) Акты ввода в эксплуатацию систем.

4. В подвале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей, таб. 2 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.». Место выявления нарушения: подвал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Акт выполненных работ; 2) Результаты исследований, испытаний, экспертиз, документ о подтверждении соответствия (добровольного), подтверждающие работоспособность систем; 3) Отчет по оценке пожарного риска, подтверждающий возможность отступления от требований нормативных документов в части обоснования необходимости наличия систем пожарной автоматики (пример: расчетом может быть подтверждено отсутствие необходимости АУПТ, АСПДЗ с учетом

информационного письма от 28.10.2024 № 436858-19 МЧС России (прилагается)); 4) Копия журнала эксплуатации СПЗ со сведениями о проведенных работах; 5) Алгоритм работы СПС (СОУЭ, АУПТ, АСПДЗ); 6) Проектная и исполнительная документация; 7) Акты ввода в эксплуатацию систем.

5. Огнетушитель расположен на полу, без специальной подставки из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (в электрощитовой). Место выявления нарушения: электрощитовая

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

6. План эвакуации, расположенный возле юго-восточной лестничной клетки на первом этаже не соответствует ГОСТ 34428-2018, неправильно определено место нахождения. Место выявления нарушения: лестничная клетка

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

7. Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (раздел X, XI, XV). Место выявления нарушения: всё здание

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставление документа

8. Допускается эксплуатирование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией, в актовом зале. Место выявления нарушения: актовый зал, костюмерная

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

9. Не осуществляется проведение работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов (имеются вентиляционные каналы, не очищенные от горючих материалов). Место выявления нарушения: всё здание

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и

сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

представление документов

10. В складском помещении на первом этаже устройство для самозакрывания противопожарных дверей находится в неисправном состоянии. Место выявления нарушения: складское помещение

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

11. Не осуществляется учет периодичности осмотра огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: всё здание

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

осуществлять учет периодичности осмотра огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

представление журнала

12. На дверях лестничной клетки первого и второго этажа юго-западного крыла отсутствуют приспособления для самозакрывания. Место выявления нарушения: лестничные клетки

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

установить приспособления для самозакрывания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

13. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности (извещатель пожарный ручной) в актовом зале возле юго-восточного эвакуационного выхода. Место выявления нарушения: актовый зал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 36 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

установить знак

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

14. Огнетушители отправленные на перезарядку в количестве 30 штук, не заменены заряженными огнетушителями, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку. Место выявления нарушения: всё здание

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 403 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить здание огнетушителями

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

представление журнала, фото

15. В актовом зале проложена электрическая проводка без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Место выявления нарушения: актовый зал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил. Подпункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

не прокладывать электрическую проводку по горючему основанию

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

16. В актовом зале двери юго-восточного эвакуационного выхода не имеют возможности открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: актовый зал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

17. Огнетушители расположены на полу, без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (кабинет № 303). Место выявления нарушения: кабинет 303

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

18. Подвальное помещение используется для хранения мебели, оборудования и других горючих предметов. Место выявления нарушения: подвал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото

19. В противопожарной преграде, отделяющей складское помещение от коридора, допущено устройство отверстий общеобменной вентиляции, в котором отсутствует противопожарный нормально открытый клапан, что является нарушением п. 6.12 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Место выявления нарушения: складское помещение 1 этаж

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты способами, установленными статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фото, акты

20. Противопожарные инструктажи проводятся не по программам противопожарного инструктажа, разработанным в порядке установленным прил. 1, 2 приказа МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120. Место выявления нарушения: всё здание

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 1, Прочее Приложение №1. Приказ федерального органа исполнительной власти №1120 от 16.12.2024 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

разработать программы противопожарного инструктажа

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

представление документа

21. На противопожарной двери в электрощитовой отклеена уплотнительная лента. Место выявления нарушения: электрощитовая

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнителей и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

провести обслуживание

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документы, фото

22. Не организовано выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарные двери). Место выявления нарушения: склад, электрощитовая

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

договор на обслуживание

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

договор на обслуживание

23. В отдельно стоящем металлическом гараже оборудован холодный склад, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны. Место выявления нарушения: холодный склад

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

15.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


произвести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

расчеты, фото

Заместитель начальника Салаватского МОНДиПР УНДиПР
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(заместитель главного государственного инспектора города
(района) субъекта РФ по пожарному надзору) Халилов Роберт
Дамирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Халилов Роберт Дамирович - Заместитель начальника Салаватского МОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83476350505, e-mail: gpn_salavat@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготавливающего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Директор МБОУ ДОУ «СДК и СМБ» г. Салавата Шаретринов И.Т.
«16» часов «50» минут «05» 12 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке gpn.knd.gosuslugi.ru или с помощью QR-кода:

