

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» марта 2025 г., 02250061000217392289

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» марта 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2503/001-02/64-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 59А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «04» марта 2025 г., № 2503/001-02/64-В/ПВП, учетный номер проверки 02250061000217392289.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Ибатуллин Альберт Идрисович – инспектор Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления – государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору. (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, р-н Белебеевский, с Слакбаш ул. К. Иванова 60

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СЛАКБАШ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0255009842, адрес регистрации юридического лица: 452016, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, С. СЛАКБАШ, УЛ. К.ИВАНОВА, Д.60

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» марта 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «20» марта 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания, поскольку лестничная клетка правого крыла предусмотрена для сообщения между подземным и надземными этажами (указанная лестничная клетка соединяется с подвалом). 4.2.9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.13* СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.
Срок устранения нарушения:
 14.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
2. В кабинете, возле раздевалки, дверь открывается не по направлению выхода из здания. 4.2.9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.13* СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений». . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 11. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.
Срок устранения нарушения:
 14.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
3. Помещение мастерской, расположенной на 1 этаже, не имеет категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 14. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 14.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
4. Помещение электрощитовой, расположенной на 1 этаже, не имеет категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности. п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 15. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:

14.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

5. Не предоставлена декларация пожарной безопасности.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 18. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

14.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает возможность дистанционного открывания запоров дверей эвакуационных выходов, оборудованных электромагнитными замками.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 22. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться дистанционным открыванием запоров дверей эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

14.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

7. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы более 10 лет, фактически 11 лет, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. ГОСТ 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 23. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

14.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

8. На втором этаже левого крыла, в коридоре, при двухстороннем открывании дверей (в коридор), ширина эвакуационного пути менее 1,2 м. При двустороннем открывании дверей ширина коридора уменьшается на ширину дверного полотна. Ширина коридора 1,51 м, ширине дверного полотна 0,89 м, фактическая ширина пути эвакуации составляет 0,62 м. п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.26*, 6.27 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружения 1. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, от 29.03.2024, пункт предписания 1.

с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

14.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

9. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора на лестничную клетку правого крыла, менее 1,2 м, фактическая ширина выхода составляет 1,05 м. п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.16 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.
Срок устранения нарушения:
14.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
10. На первом этаже левого крыла, в коридоре возле раздевалки, при двухстороннем открывании дверей (в коридор), ширина эвакуационного пути менее 1,2 м. При двухстороннем открывании дверей ширина коридора уменьшается на ширину дверного полотна. Ширина коридора 1,26 м, ширине дверного полотна 0,88 м, фактическая ширина пути эвакуации составляет 0,38 м. часть 1 статья 6 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.26*, 6.27 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 12. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.
Срок устранения нарушения:
14.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
11. При измерении в кабинете родного языка уровня звука сигнала СОУЭ, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола, уровень звука СОУЭ составил менее 70 дБА, фактически 58 дБА. п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; табл. 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума». . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 20. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.
Срок устранения нарушения:
14.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

12. При измерении в помещении столовой уровня звука сигнала СОУЭ, на расстоянии 1,5 метра от уровня пола, уровень звука СОУЭ составил менее 85 дБА, фактически 67 дБА. п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; табл. 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-02/23-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 21. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Слакбаш, ул. К. Иванова, д. 60.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

14.10.2025


Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления – государственный инспектор Белебеевского, Еремеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору. (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Ибатуллин Альберт Идрисович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Ибатуллин Альберт Идрисович - инспектор Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления – государственный инспектор Белебеевского, Еремеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору. (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83478659916, e-mail: gpn_belebei@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Иванова О.В. директор МБОУ СОШ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «20» 03 2025 г. *И.И. Сидоров*

подпись

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

