



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
ликвидации последствий стихийных бедствий.

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан (г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1)
Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан (г. Кумертау, ул. К. Маркса, 19. тел: 2-19-69)

Предписание №115/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средне-
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Сергея
Александровича Погребача» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

В период с 15.10.2020 по 23.10.2020 государственным инспектором г. Кумертау
Куяргазинского и Фёдоровского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней
службы Анфиловым Иваном Олеговичем проведена плановая проверка в отношении объекта
защиты - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средне-
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Сергея
Александровича Погребача» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ИНН
0262010140, ОГРН 1020201814896, категория риска - высокий риск, расположенного по адресу:
453301, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Калинина, 11.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно Чепелюк Валентиной Алексеевной - директор МБОУ СОШ № 3 им. С. А. Погребача
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполне- нии (указыва- ется только выполне- ние)
1.	В коридоре третьего этажа область применения покрытия полов выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6 ст. 134 N 123-ФЗ	01.10.2021	
2.	Коридор третьего этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м	п.4.3.7 СП 1.13130.2020 п. 4.24 СНиП 2.01.02-85*	01.10.2021	
3.	В коридоре второго этажа область применения покрытия полов выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6 ст. 134 N 123-ФЗ	01.10.2021	
4.	Коридор второго этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м	п.4.3.7 СП 1.13130.2020 п. 4.24 СНиП 2.01.02-85*	01.10.2021	
5.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрено ограждение с поручнями	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.10.2021	
6.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ № 390	01.10.2021	

7.	На объекте защиты допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта (в помещении столовой устроено встроенное помещение)	п. 1.7*, п. 4.3, п. 5.14* табл. 1 СНиП 21.01-97* Ст. 80 ч. 3, табл. 23 №123-ФЗ п. 1.3 СП 1.13130.2020 п. 4.5, п. 4. СП 2.13130.2012 п. 23 «о» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
8.	В коридоре столовой на путях эвакуации размещены различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы	п. 36 «б» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
9.	На лестничном марше помещения столовой на путях эвакуации размещены различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы	п. 36 «б» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
10.	Под лестничным маршем помещения столовой на путях эвакуации размещены различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы	п. 36 «б» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
11.	Возле эвакуационного выхода помещения столовой на путях эвакуации размещены различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы	п. 36 «б» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
12.	В помещении персонала столовой здании школы на светильниках отсутствуют предусмотренные конструкцией колпаки (рассеиватели)	п. 42 «в» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
13.	Высота эвакуационной двери помещения персонала столовой в свету менее 2 м (фактически 1,74 м.)	п.4.2 п.4.6 СНиП 2.01.02-85* п.4.3.2 СП 1.13130.2020	01.10.2021	
14.	В коридоре первого этажа помещения столовой допускается перепад высот на пути эвакуации (в полу выступает труба)	п. 4.7 СНиП 2.01.02-85* п. 36 «б» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
15.	Эвакуационная дверь из спортивного зала открывается не по направлению выхода из здания	п. 4.7 СНиП II-A.5-62 п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.10.2021	
16.	У второго эвакуационного выхода помещения спортивного зала на путях эвакуации размещены горючие материалы	п. 36 «б» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
17.	Противопожарная дверь помещения библиотеки не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах (отсутствует доводчик)	п. 7.17 СНиП 21-01-97 п. 37_1 ППР в РФ № 390	01.10.2021	
18.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 ППР в РФ № 390 п. 4.14 СНиП 2.01.02-85*	01.10.2021	
19.	Противопожарная дверь помещения архива медицинского пункта не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах (отсутствует доводчик)	п. 7.17 СНиП 21-01-97 п. 37_1 ППР в РФ № 390	01.10.2021	
20.	В помещении медицинского пункта на светильниках отсутствуют предусмотренные конструкцией колпаки (рассеиватели)	п. 42 «в» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
21.	На объекте защиты допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта (в помещении гардероба устроены встроенные помещения)	п. 1.7*, п. 4.3, п. 5.14* табл. 1 СНиП 21.01-97* Ст. 80 ч. 3, табл. 23 №123-ФЗ п. 1.3 СП 1.13130.2020 п. 4.5, п. 4. СП 2.13130.2012 п. 23 «о» ППР в РФ № 390	01.10.2021	
22.	Эвакуационная дверь из помещения мастерской открывается не по направлению выхода из здания	п. 4.7 СНиП II-A.5-62 п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.10.2021	
23.	Противопожарная дверь помещения электрощитовой не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах (отсутствует доводчик)	п. 7.17 СНиП 21-01-97 п. 37_1 ППР в РФ № 390	01.10.2021	
24.	Противопожарная дверь помещения мастерской не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах (отсутствует доводчик)	п. 7.17 СНиП 21-01-97 п. 37_1 ППР в РФ № 390	01.10.2021	
25.	Противопожарная дверь помещения подвала не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах (отсутствует доводчик)	п. 7.17 СНиП 21-01-97 п. 37_1 ППР в РФ № 390	01.10.2021	
26.	Под лестничным маршем цокольного этажа на путях эвакуации размещены различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и	п. 36 «б» ППР в РФ № 390	01.10.2021	

	другие предметы				
27.	Напольное покрытие на путях эвакуации в коридоре первого этажа выполнено материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	ч. 6 ст. 134 N 123-ФЗ	01.10.2021		
28.	Отсутствует система молниезащиты здания школы	ст. 50 п. 1 пп. 4 № 123-ФЗ	01.10.2021		
29.	Автоматическая пожарная сигнализация на объекте смонтирована не в соответствии с проектной документацией	п. 61 ППР 390 ст. 83 п. 1 № 123 п. 7 НПБ 110-03	01.10.2021		
30.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) (провод КСПВ без маркировки нг-FRLS)	ст. 82 п. 2, 61, ст. 4, 151 ФЗ № 123; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ № 390 п. 4.3 СНиП 21-01-97*	01.10.2021		
31.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления размещены не в помещении с постоянным дежурным персоналом, расположены выше 0,8... 1,5 м.	п. 12.52. НПБ 88-2001 п. 13.14.15 СП 5.13130.2009 п. 12.48* НПБ 88-2001	01.10.2021		
32.	В ряде помещений горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	01.10.2021		
33.	В ряде помещений здания при открытой прокладке кабелей пожарной сигнализации расстояние от проводов и с напряжением до 60 В до осветительных кабелей менее 0,5 м.	п. 61 ППР в РФ № 390 п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	01.10.2021		
34.	В ряде помещений здания допущено совместная параллельная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009	01.10.2021		
35.	В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, в малом спортивном зале не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	01.10.2021		
36.	В ряде помещений здания отсутствуют дымовые пожарные извещатели	п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 п. 13.15.14 СП 5.13130.2009	01.10.2021		
37.	В помещении актового зала и библиотеки здания школы отсутствуют дымовые пожарные извещатели под фальшь потолком	п. 12.20 НПБ 88-2001	01.10.2021		
38.	В здании школы дымовые пожарные извещатели расположены не рассредоточено (установлены вместе)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 п. 61 ППР в РФ № 390 ст. 4, п. 1, п. 2 № 123-ФЗ	01.10.2021		
39.	В ряде помещений здания отсутствуют динамики речевого оповещения	п. 4.8 СП 3.13130.2009	01.10.2021		
40.	Над приемно-контрольным прибором отсутствует аварийное освещение	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 п. 13.14.13 СП 5.13130.2009	01.10.2021		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопас
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответств
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кумертау,
Куяргазинского и Федоровского районов по
пожарному надзору Анфилов И.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«23» октября 2020 г.

М.Л.П.

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Чеплюк Валентина Алексеевна — директор

МБОУ СОШ № 3 им. С. А. Погребача

(должность, фамилия, инициалы)

«23» октября 2020 г.

(подпись)