

**Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности
объекта защиты (комплекса зданий)
МДОБУ детский сад «Росинка» д.Шамонино по предписанию № 23/1/1**

№	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка об устранении нарушений
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Частично устранено
2.	Не обеспечено содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии (в торцевой части)	
3.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие	
4.	Эвакуационные выходы не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено
5.	Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	Частично устранено
6.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	Частично устранено
7.	Помещения складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные и т.п.) не категорированы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	Устранено
8.	На двери помещений хозяйственных складов отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5.7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Устранено
9.	На обводной линии для пропуска противопожарного расхода воды отсутствует опломбированная задвижка с электропроводом открываемая автоматические от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики	Частично устранено
10.	Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек	Устранено
11.	В помещениях здания, в том числе зальных, допущено применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс /КМ2 В зальных помещениях декоративно-отделочные материалы, примененные для стен менее чем класс КМ0	Устранено
12.	Фотолюминесцентная эвакуационная система выполнена в несоответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ: отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система в полном объеме	Устранено

13.	Отсутствует проект на фотолюминесцентные эвакуационные системы	Устранено
14.	На планах эвакуации отсутствует маркировка с указанием: даты изготовления (год); яркости свечения в мкд/м через 10 и 60 мин после отключения источников освещения (накачки); длительность послесвечения в мин., цвет послесвечения: желто-зеленый (ЖЗ) или белый (Б) отсутствуют сводные планы эвакуации	Устранено
15.	Трубопроводы пожарных кранов не окрашены в зеленый цвет или цифра «1»...) (фактически окрашены в белый цвет)	Устранено
16.	В чердачном помещении повышено расстояние между извещателем и стеной (6 м)	Устранено
17.	Лестницы не имеют двусторонние поручни, установленные на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м	Устранено
18.	Работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации не обучены	Устранено
19.	Отсутствует эвакуационное освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел	Устранено
20.	В помещении складов заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарная дверь)	Устранено
21.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (вентиляционная камера)	Устранено
22.	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый расход воды для целей внутреннего пожаротушения	Частично устранено
23.	Электроштиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) не защищены автономными установками пожаротушения	
24.	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	Устранено
25.	Отсутствуют исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек (по факту 3 шт. при положительности в 6 шт.)	Устранено

Руководитель



М.Н. Храмова