



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30, тел.: (347) 67-6-75-01,
tmzgp@gmail.com

«29» октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления предписания)

Предписание № 251/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 06.10.2021 № 251, учётный № проверки 02210061000201186414, 02210061000201186462

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Хажиевым Дамиром Амировичем – старшим инспектором Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания объекта дошкольного образования - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26 "Почемучка" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Комсомольская, 22Б,
452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Фрунзе, 7А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26 "Почемучка" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН 0265017105, юридический адрес: 452607, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица Комсомольская, 22Б (категория риска - высокий риск)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» октября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «29» октября 2021 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
город Октябрьский, улица Фрунзе, 7А				
1.	Ширина эвакуационных выходов, во всех помещениях групповых ячеек, при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее нормативного 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	15.10.2022	
2.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в коридоре на втором этаже здания, с учетом одностороннего отрывания дверей менее нормативного 1 м., составляет 0,83 м.	п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	15.10.2022	
3.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в коридоре на первом этаже здания, с учетом одностороннего отрывания дверей менее нормативного 1 м., составляет 0,6 м.	п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	15.10.2022	
4.	Ширина лестничных маршей в обоих внутренних лестничных клетках, ведущим со второго этажа на первый этаж менее нормативного 1,35 м., составляет 0,98 м.	п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	15.10.2022	

5.	Ширина эвакуационных выходов с обоих внутренних лестничных клеток менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы 1,35 м., составляет 1,18 м	п. 4.2.20 СП 1.13130.2020	15.10.2022	
6.	Ступени в пределах маршей обоих внутренних лестничных клеток имеют различную высоту и ширину проступи	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	15.10.2022	
7.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом, основного входа с ул. Фрунзе) горизонтальная площадка менее 1,5 ширины полотна наружной двери	п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	15.10.2022	
8.	Коридор первого этажа здания длиной более 15 метров, без естественного проветривания при пожаре не оборудован системами вытяжной противодымной вентиляции	п. 7.2 СП 7.13130.2013	15.10.2022	
9.	Над эвакуационными выходами с групповых ячеек ведущими непосредственно наружу отсутствуют световые оповещатели «Выход» системы оповещения людей при пожаре	п. 5.3 СП 3.13130.2009	15.10.2022	
10.	Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды на обводной линии у счетчиков при вводе в здание линии противопожарного водоснабжения не имеет электропривода. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 11.7* СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий	15.10.2022	
город Октябрьский, улица Комсомольская, 22Б				
11.	В помещениях учреждения для отделки пола используется линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности	часть 6, части 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	15.10.2022	
12.	Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды на обводной линии у счетчиков при вводе в здание линии противопожарного водоснабжения не имеет	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 11.7* СНиП 2.04.01-85*	15.10.2022	

электропривода. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики	Внутренний водопровод и канализация зданий		
---	--	--	--

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Туймазинского межрайонного ОНДиПР
УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан Хажиев Д.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Хажиев Светлана Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «00» минут «25» 10 2021 г.

(подпись)