

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» февраля 2026 г., 02260061000220704506

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» февраля 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2602/013-02/6-ВО/А

(дата и время составления акта)

Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 15

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «06» февраля 2026 г., № 2602/013-02/6-ВО/Р, учетный номер проверки 02260061000220704506.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Мухтаруллина Эльвира Борисовна – инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с Кармаскалы, ул Кирова, Дом 28а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1
С. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ИНН 0229008539, адрес регистрации юридического лица: 453020, РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН, КАРМАСКАЛИНСКИЙ, С КАРМАСКАЛЫ, УЛ КИРОВА, Д. 28А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» февраля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «19» февраля 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)**проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...**

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)**9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:****1) инструментальное обследование**(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «19» февраля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «19» февраля 2026 года, 12 час. 00 мин.

по месту: Респ Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с Кармаскалы, ул Кирова, Дом 28а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 19.02.2026 №2602/013-02/6-ВО

2) истребование документов(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «12» февраля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «26» февраля 2026 года, 18 час. 00 мин.

по месту: Респ Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с Кармаскалы, ул Кирова, Дом 28а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 19.02.2026 №2602/013-02/6-ВО

3) осмотр(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «19» февраля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «19» февраля 2026 года, 12 час. 00 мин.

по месту: Респ Башкортостан, р-н Кармаскалинский, с Кармаскалы, ул Кирова, Дом 28а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 19.02.2026 №2602/013-02/6-ВО

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)**10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО "Техника-Промбез" по программе профессиональной переподготовке: "Специалист по пожарной профилактике" от 02.06.2023 г.
2. Приказ по муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1 с. Кармаскалы №33/а от 17.11.2025 "Об усилении мер безопасности на период подготовки и проведения праздничных мероприятий"
3. Инструктивный журнал противопожарной безопасности по охране жизни и здоровья от 27.09.2022
4. Программа вводного противопожарного инструктажа 29.08.2023 №1
5. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы на 2025/26 учебный год 29.08.2025 №1
6. Приказ по муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1 с. Кармаскалы №32/а от 17.11.2025 "О проведении инструктажей с работниками МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы"
7. Инструкция о мерах пожарной безопасности 29.08.2025 №1
8. Приказ по муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1 с. Кармаскалы №47/а от 04.12.2025 "О подготовке и проведении практической противопожарной тренировки по эвакуации воспитанников, работников, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы"
9. Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте 29.08.2025 №1
10. Тетрадь для технического обслуживания
11. Приказ по муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1 с. Кармаскалы №46/а от 28.11.2025 "О назначении лиц, на которых возлагается функция по проведению противопожарного инструктажа"
12. Приказ по муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1 с. Кармаскалы №44/а от 27.11.2025 "О запрете курения табачных изделий и электронных сигарет на территории и в

помещениях МАДОУ Детский сад "1 с. Кармаскалы"

13. Программа повторного противопожарного инструктажа 29.08.2025 №1

14. Технический паспорт здания детского сада 17.03.2023 г.

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. Не организовано проведение эксплуатационного испытания ограждений на крышах (акты испытания не представлены). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. Во всех помещениях здания МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы МР Кармаскалинский район отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.
3. На момент осмотра автоматическая пожарная сигнализация находится в отключенном состоянии. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 55 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара
4. На объекте отсутствует, техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
5. Ширина эвакуационного выхода из здания левого крыла, составляет 0,84 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
6. Ширина эвакуационного выхода из здания правого крыла, составляет 0,77 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные

содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

7. Ширина коридора 1 этажа не соответствует требованиям норм, так как фактическая ширина коридора составляет 1,25 м., двери помещений, расположенных с обеих сторон коридора, открываются в коридор и имеют ширину 0,9 м. (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.26* СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
8. Ширина марша лестницы на лестничной клетке левого крыла здания, составляет 1,20 м., что менее требуемого 1,35 м. (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
9. Ширина лестничной площадки в лестничной клетке левого крыла здания, составляет 1 м., что менее ширины марша лестницы. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
10. Ширина выхода на лестничную клетку из коридора 1 этажа составляет 0,82 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
11. Ширина марша лестницы на лестничной клетке правого крыла здания, составляет 1,15 м., что менее требуемого 1,35 м. (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
12. Ширина лестничной площадки в лестничной клетке правого крыла здания, составляет 1 м., что менее ширины марша лестницы. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

13. зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских помещений и помещения прачечной. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
14. Заполнение проемов в противопожарных преградах (дверное полотно) прачечной не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
15. Перед эвакуационным выходом из прачечной на первом этаже расположена труба системы отопления, препятствующая свободной эвакуации людей. Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
16. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек 1-го и 2-го этажей составляют 0,75 м., что менее требуемого 1,2 м. (п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Ранее аналогичное требование было определено в п. 6.16 СНиП 21-01-97*). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
17. Чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Ранее аналогичное требование было определено п. 4 НПБ 110-03). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
18. В здании выход из подвального помещения непосредственно наружу совмещен с входом из надземной части здания, не обособленным от общей лестничной клетки (п. 4.2.2 СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

19. Лестница 3-го типа из групповых ячеек со второго этажа здания размещена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов (фактически группы средняя №1 - фактически 0,88 м. и группы раннего возраста №2 - фактически 0,88 м). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
20. Число подъемов в марше наружной лестницы 3-го типа более 16 (фактически 21), что не может обеспечивать безопасную эвакуацию людей при пожаре (п. 4.4.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Место выявления нарушения: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 19.02.2026 №2602/013-02/6-ВО
2. протокол инструментального обследования от 19.02.2026 №2602/013-02/6-ВО
3. протокол осмотра от 19.02.2026 №2602/013-02/6-ВО


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием

(указывается способ проведения профилактического визита)

Инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Мухтаруллина Эльвира Борисовна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Мухтаруллина Эльвира Борисовна - Инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83476529014, e-mail: muhtarullina.eb@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

