

**Российская Федерация
Республика Башкортостан**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

Отчет о проведенном обследовании объекта:

**Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение**

Средняя общеобразовательная школа

с. Нурлино муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

Адрес: Республика Башкортостан,

Уфимский район, с. Нурлино, ул. Школьная, 22

г. Уфа

2019 год

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- АИС - автоматизированная информационная система
- ВОГ - Всероссийское общество глухих
- ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
- ВОИ - Всероссийское общество инвалидов
- ВОС - Всероссийское общество слепых
- ВСН - Ведомственные строительные нормы
- ГОСТ Р - Государственный стандарт РФ
- ИОГВ - исполнительный орган государственной власти
- ИПР - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- КоАП - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- КД - коэффициент уровня доступности
- МГН - маломобильные группы населения
- МДС - Методические документы в строительстве
- МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- НПБ - нормы пожарной безопасности
- ООИ - общественная организация инвалидов
- ООН - Организация объединенных наций
- ОСИ - объект социальной инфраструктуры
- ОСЗН - орган социальной защиты населения
- ПД - показатель состояния доступности
- РДС - Руководящий документ системы
- РФ - Российская Федерация
- СНиП - Строительные нормы и правила РФ
- СО - социальное обслуживание
- СП - Свод правил по проектированию и строительству
- СПАС - служба поддержки адаптивной среды
- ТСН - Территориальные строительные нормы
- ТСР - техническое средство реабилитации
- УСО - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- Г - инвалиды с нарушениями слуха

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- АИС - автоматизированная информационная система
- ВОГ - Всероссийское общество глухих
- ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
- ВОИ - Всероссийское общество инвалидов
- ВОС - Всероссийское общество слепых
- ВСН - Временные строительные нормы
- ГОСТ Р - Государственный стандарт РФ
- ИОГВ - исполнительный орган государственной власти
- ИПР - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- КоАП - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- КД - коэффициент уровня доступности
- МГН - маломобильные группы населения
- МДС - Методические документы в строительстве
- МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- НПБ - нормы пожарной безопасности
- ООИ - общественная организация инвалидов
- ООН - Организация Объединенных Наций
- ОСИ - объект социальной инфраструктуры
- ОСЗН - орган социальной защиты населения
- ПД - показатель состояния доступности
- РДС - Руководящий документ системы
- РФ - Российская Федерация
- СНиП - Строительные нормы и правила РФ
- СО - социальное обслуживание
- СП - Свод правил по проектированию и строительству
- СПАС - служба поддержки адаптивной среды
- ТСН - Территориальные строительные нормы
- ТСР - техническое средство реабилитации
- УСО - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- Г - инвалиды с нарушениями слуха

- К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С - инвалиды с нарушениями зрения
- У - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП - доступно полностью
- ДЧ - доступно частично
- ДУ - доступно условно
- «ВНД» - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- ТР - текущий ремонт
- ПСД - подготовка проектно-сметной документации
- Стр - строительство
- КР - капитальный ремонт
- Рек - реконструкция
- Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нурлино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450513, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Нурлино, ул. Школьная, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 2160,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1974 г. последнего капитального ремонта 2002 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нурлино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Нурлино
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450513, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Нурлино, ул. Школьная, 22
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Администрация муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: – на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 6,6 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – -
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 220/232 человека
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 25 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – да
- 3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – нет

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано
Председатель
БРО ВОИ



Согласовано
Начальник Управления
образования Администрации
МР Уфимский район РБ



Утверждаю
Председатель комиссии



«08» августа 2019 г. « » 2019 г.

«08» августа 2019 г. « » 2019 г.

«08» августа 2019 г. « » 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

с. Нурлино

«08» августа 2019 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нурлино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 450513, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Нурлино, ул. Школьная, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 2160,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да, 18256,1 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974 г. последнего капитального ремонта 2002 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нурлино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; МОБУ СОШ с. Нурлино

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450513, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Нурлино, ул. Школьная, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 м

3.2.2 время движения (пешком) 25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет – нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		№ 5-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		№ 9-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		№ 13- 15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 16- 19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нурлино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением

слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами-колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 г. г.
в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>5</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>5</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>4</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя
комиссии

Председатель профкома Сабитова М. Д.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

Преподаватель – организатор ОБЖ Злобин В. Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Рапия Габделхаевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МОБУ СОШ с. Нурлино
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ на плане		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует информация об объекте.	К, С, О, Г, У	Оборудовать доступными элементами информации об объекте (п. 4.1.1. СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные указатели направления движения по территории и пути движения к доступному для МГН входу в здание. Перед воротами отсутствует предупредительная тактильная информация.	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на открытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина полосы 0,5-0,6 м. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт

1.3	Лестница (наружная)	есть	 Фото № 3	Наружная лестница не соответствует требованиям нормативных документов – состоит из одной ступени, не обозначена тактильно-контрастной разметкой.	О, С	В марше внешней лестницы должно быть 3-12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами. Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	 Фото № 4	Пандус не соответствует требованиям нормативных документов – имеет уклон 12%, ширину 0,7 м, не оборудован поручнями и не выделен контрастно относительно прилегающей поверхности.	К	Уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (5%). Ширина пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Поверхность пандуса должна быть отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. (п. 4.1.14; 4.1.15; 4.1.16 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт

1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствуют выделенные для автотранспорта инвалидов парковочные места.	К. О, С. Г, У	На автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживающая следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов. Выделяемые места для автотранспорта инвалидов должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026. (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 1-4		Ненормативные наружные лестницы и пандус. Отсутствуют выделенные для автотранспорта инвалидов парковочные места. Отсутствует система информации для МПН, с указанием доступных путей движения.	К. О, С. Г, У	Наружные лестницы и пандус привести в соответствие с требованиями нормативных документов. Выделить место для транспорта инвалидов и обозначить знаками. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспретельного, безопасного и удобного передвижения МПН по участку к доступному входу	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

									в здание с учетом требований СП 42.13330.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото 1-4	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: людям с нарушением зрения и людям, пользующимся креслом- коляской, необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ СОШ с. Нурлино

Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 Фото № 5	Лестница доступного входа состоит из ступеней разной высоты – от 0,16 до 0,18 м.	О, С	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Для открытых лестниц высоту подступенка следует принимать от 0,12 до 0,15 м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
					Отсутствуют поручни.	О, С	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание	Капитальный ремонт

2.2	Пандус (наружный)	есть	 Фото № 6	Краевые ступени лестниц не выделены цветом либо фактурой. Перед лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы.	С	4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. (п. 5.1.2. СП 59.13330.2012) Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Перед лестницей необходимо оборудовать предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
				Пандус не соответствует требованиям нормативных документов – имеет ширину 0,7 м и уклон 13%, не оборудован поручнями, не выделен контрастно относительно прилегающей поверхности.	К	Уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (5%). Ширина пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Поверхность пандуса	Капитальный ремонт

								должна быть отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. (п. 4.1.14; 4.1.15; 4.1.16 СП 59.13330.2012)		
2.3	Входная площадка	есть			Замечаний нет.					
2.4	Двери (входные)		 Фото № 7  Фото № 8	На полотнах первых входных дверей отсутствуют прозрачные смотровые панели. На прозрачных полотнах второй входной двери отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. (пп. 5.1.4; 5.1.5 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт Организационные мероприятия			
					Входные двери имеют ненормативные пороги 0,08 м.	К	Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт		

				Ширина рабочей створки первой входной двери составляет 0,83 м; ширина рабочей створки второй входной двери – 0,74 м.	К	Ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
				Отсутствуют доводчики, обеспечивающие задержку закрытия двери.	К, О	Необходимо применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей, продолжительность не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием не более 19,5 Нм) (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
				Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед дверным проемом.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <u>ГОСТ Р 12.4.026</u> (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть		Замечаний нет.			

ОБЩИЕ требования к зоне	Фото № 5-8	Отсутствуют тактильно/контрастные указатели перед препятствиями. Ненормативные лестница, пандус, ширина и пороги дверей.	К, О, С, Г, У	Лестницу, пандус и двери следует привести в соответствие с требованиями нормативных документов и оборудовать тактильной разметкой. До проведения ремонтных работ следует организовать помощь персонала для людей с инвалидностью.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
-------------------------	------------	--	---------------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		Фото № 5-8	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для людей, передвигающихся на кресле-коляске, людей с нарушением зрения и с опорно-двигательными нарушениями требуется помощь персонала; отсутствуют визуальные и тактильные средства.

	ОБЩИЕ требования к зоне	Фото № 5-8	Отсутствуют тактильно/контрастные указатели перед препятствиями. Ненормативные лестница, пандус, ширина и пороги дверей.	К. О. С. Г. У	Лестницу, пандус и двери следует привести в соответствие с требованиями нормативных документов и оборудовать тактильной разметкой. До проведения ремонтных работ следует организовать помощь персонала для людей с инвалидностью.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
--	-------------------------	------------	--	---------------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		Фото № 5-8	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для людей, передвигающихся на кресле-коляске, людей с нарушением зрения и с опорно-двигательными нарушениями требуется помощь персонала: отсутствуют визуальные и тактильные средства.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МОБУ СОШ с. Нурдино
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото № 9	Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами, лестницами и поворотами коммуникационных путей).	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	 Фото № 10	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	С	окружающего пространства краской для разметки. (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
				Поручни установлены не в соответствии с требованиями нормативных документов.	С, О	Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (от 0,85 до 0,92 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. На верхней или боковой поверхности поручней перил должны	Капитальный ремонт

								предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. (пп. 5.2.15; 5.2.16. СП 59.13330.2012)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Пандусы отсутствуют.	К	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский	нет	-				-	-	-	-
3.5	Дверь	есть					Отдельные двери на путях движения и эвакуации имеют ненормативные пороги от 0,04 до 0,12 м и ширину 0,8 м.	К, О	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть					Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	К, О	Доступным для МПН, в том числе для инвалидов-колясочников, эвакуационным выходом принять вход в здание, привести его в соответствии с требованиями нормативных документов и обозначить на плане эвакуации.	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

				Отсутствуют зоны безопасности.	К, О, С, Г	Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. (пп.5.2.27; 5.2.30 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне	Фото № 9-12			Ненормативные поручни у лестниц. Ненормативные пороги и ширина дверей на путях движения и эвакуации. Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям нормативных документов. Недостаток визуальной и тактильной информации.	К, О, С, Г, У	Следует привести в соответствие с нормативными документами поручни лестниц и двери. Привести доступный для МГН эвакуационный выход в соответствие с требованиями нормативных документов и обозначить его и зоны безопасности на плане эвакуации. Системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

							инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 и учитывать требования СП 1.13130.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)		Фото № 9-12	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для людей на креслах-колясках пути движения на 2 этаже здания недоступны, на 1 этаже доступны условно, так как требуется помощь персонала. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях, а также звуковые и световые средства информации.

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов
МОБУ СОШ с. Нурлино
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото № 13	Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)
							Организационные мероприятия

				Двери в кабинеты имеют ненормативные пороги до 0,09 м.	К	Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	 Фото № 14	Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).	С	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефного точечного шрифта Брайля должны размещаться перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия
			 Фото № 15	Ширина рабочих створок дверей в залы составляет от 0,6 м до 0,84 м. Двери имеют пороги от 0,04 м до 0,055 м.	К	Ширина дверных и открытых проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	К	Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 13-15	Ненормативные пороги и ширина дверей. Недостаток визуальной и тактильной информации.	К, С	Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабины для МГН, в том числе для людей, пользующихся креслом-коляской. Необходимо привести информирующие обозначения помещений в соответствие с нормативными документами.
						Капитальный ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования OSI)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования OSI
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		Фото № 13-15	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Второй этаж зоны целевого назначения недоступен для категории МГН (К); первый этаж доступен условно, так как требуется помощь персонала. Рекомендуется организация обслуживания данной категории МГН на первом этаже здания.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МОБУ СОШ с. Нурдино
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото № 16	У двери туалетной комнаты отсутствуют специальные оповещательные знаки о назначении помещения.	К, О, С, Г	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
					Двери в туалетные комнаты имеют пороги 0,05 м и 0,055 м.	К, О	Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
					Ширина дверей в туалетные комнаты составляет 0,78 м.	К	Ширина дверных и открытых проемов должна быть не менее 0,9 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт

			В помещении туалетных комнат имеются перепады высот в виде ступеней высотой 0,12 м.	К, О	Перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
			Оборудование и размеры туалетных кабин не соответствуют требованиям нормативных документов.	К, О, С, Г, У	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с помещением постоянного	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
			 Фото № 17  Фото № 18			

								дежурного персонала. (пп. 5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012).			
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		Дверь в гардеробную имеет ненормативный порог 0,06 м.	К	Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт				
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 16-19	Ненормативный порог в гардеробную комнату. Туалетная комната не соответствует требованиям нормативных документов.	К, О, С	В общем количестве кабин уборных общественных зданий доля доступных для МПН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. (п. 5.3.2 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования OSI)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования OSI
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 16-19	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетные помещения недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске; для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МОБУ СОШ с. Нурдино
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов	К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия

6.2	Акустические средства	нет		Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют тактильные средства получения информации Перед дверями, поворотами и лестницей нет тактильной и/или предупреждающей полосы.	С	Предусмотреть тактильную схему, доступную для людей с нарушением зрения, отображающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п. 7.1.8 СП 59.13330.2012). С Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт Текущий ремонт
6.4	Интернет-ресурс		http://nurlinotobu.uz.oz.ru/	Замечаний нет.		На сайте ОСИ размещены основные сведения об объекте, фотогалерея, объявления. Имеется версия для слабовидящих.	

	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.	К, С, О, Г, у	Система средств информации должна обеспечивать: - непрерывность информации, - ориентирование и опознавание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР
--	-------------------------	--	--	--	---------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)			Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О, У), для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.

« 02.05.2017 »

МР Уфимский район

Т.Х. Идият

Г. « » 20

 /Р.А. Иркабаева

« 07.08.2019 » 2019 г. « » 2019 г. « » 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 м

3.2.2 время движения (пешком) 25 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нурлино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с умственными нарушениями. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей с нарушением слуха объект доступен условно, так как необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для получения услуги. Для людей, пользующихся креслами-колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 гг.
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений
показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» августа 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «08» августа 2019 г.
3. Решения Комиссии от «08» августа 2019 г.