

АКТ проведения ППР на объекте СЗО

№ r002-s1580

(Код объекта СКЗИ)

Дата проведения ППР «6» 09 2024 г.Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Макарово муниципального района Ишимбайский район Республики БашкортостанАдрес учреждения: Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с. Макарово, ул. Центральная, 58Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.: 8937-317-96-29
Алиса Терентьевна Трехсара Диевская, директорИсполнитель: Гребов Д.Г.

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком? *Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в Акт. Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)	Да ☒ Нет ☐	
1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО		
1.1 Маркировка ВОК	Да ☒ Нет ☐	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да ☒ Нет ☐	
2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»		
2.1 Наличие ТШ	Да ☒ Нет ☐ Нет места в ТШ ☐	
2.2 Надежность крепления ТШ	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
2.3 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендирование)	Да ☐ Нет ☐ Промаркировано ☒	
2.4 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да ☐ Нет ☒	
2.5 Исправность запорного механизма двери	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	
2.6 Наличие заземления/ зануления	Да ☐ Нет ☒	
2.7 Оборудование закреплено в стойке	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
2.8 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да ☒ Нет ☐	
2.9 Устранение грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да ☐ Нет ☐ Не требуется ☒	
3. Проверка оборудования		
3.1 Корректность монтажа КШ, (закреплен/ установлен на полке)	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	
3.1.1 Корректность размещения КМУТ (закреплен/ установлен на полке)	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	
3.2 Наличие ИБП	Да ☐ Нет ☒	
3.2.1 Проверить индикацию ИБП (световая, звуковая)	Да ☐ Нет ☒	
3.2.2. Подключение КШ ч\з ИБП	Да ☐ Нет ☒ Сделано ☐	
3.3 Работоспособность КШ (индикация)	Да ☒	
3.4 Работоспособность КМУТ (индикация)	Да ☒	

3.6 Наличие маркировок патч-кордов	Промаркировано ☒	
3.7 Корректность укладки патч-кордов, проводов питания	Да ☐ Нет ☐ Сделано ☒	
3.8 Для устранения замечаний, выявленных в ходе проведения ППР и требующих отключения эл.питания, ВОК, др., (необходимо заведение работ в СУПР)	Да ☐ Нет ☒	

Дополнительная информация:

Общая оценка состояния ТШ после проведения ППР

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.

ФИО
представителя
Заказчика

Кавалатурская Т.В. Подпись Т.В.

ФИО
Исполнителя

Гнездов В.Г. Подпись В.Г.