

Детский сад



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Парковая, д.4  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» марта 2023 г., 09 час. 40 мин. № 7

(дата и время составления акта)

Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, д. 26а

(место составления акта)

### Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии  
с решением от «28» февраля 2023 г. № 7, КНМ 02230061000205206420

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках  
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Старшим инспектором Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Абдрахимовым А.А.,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Башкортостан» Еремеев Александр Михайлович

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания дошкольного учреждения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Кирова, д.26а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (ИНН 0229008539, ОГРН 1020200977356), адрес регистрации юридического лица: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, д.28а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 10 час. 00 мин. «10» марта 2023 г., по 12 час. 00 мин. «10» марта 2023 г.,  
с 10 час. 20 мин. «17» марта 2023 г., по 11 час. 20 мин. «17» марта 2023 г.,  
с 09 час. 00 мин. «23» марта 2023 г., по 09 час. 40 мин. «23» марта 2023 г.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 часа 40 минут в течении трех рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр системы автоматической пожарной сигнализации смонтированной и эксплуатируемой в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 10 час. 00 мин. «10» марта 2023 г., по 12 час. 00 мин. «10» марта 2023 г.,  
по месту: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы,  
ул.Кирова, д. 26а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос

в следующие сроки:

с "23" марта 2023 г., 09 час. 00 мин. по "23" марта 2023 г., 09 час. 40 мин.  
по месту: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы,

ул.Кирова, д. 26а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол опроса от 23.03.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с 10 час. 20 мин. «17» марта 2023 г., по 11 час. 20 мин. «17» марта 2023 г.

по месту: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, д. 26а

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования систем противопожарной защиты от 17.03.2023.

## 4) истребование документов:

с 10 час. 00 мин. «10» марта 2023 г., по 12 час. 00 мин. «10» марта 2023 г.,

по месту: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Кирова, д. 26а

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

## 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Протокол осмотра автоматических систем противопожарной защиты здания от 10.03.2023;
- 2) Протокол инструментального обследования систем противопожарной защиты от 17.03.2023;
- 3) Протокол опроса заведующего Диаровой Н.Т. от 23.03.2023;
- 4) Копия договора на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 №11.
- 5) Копия журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации;
- 6) Акт проверки работоспособности № 65;
- 9) Договор поставки №12 от 20.02.2023;
- 12) Паспорт извещателя пожарного дымового оптико-электронного ИП 212-141;
- 13) Договор поставки № 12 от 20.02.2023.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований, установленные: Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ-69); Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР), а именно:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения | Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Срок эксплуатации элементов автоматических систем противопожарной защиты превышает срок службы, при этом не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности. (Исполнительная документация по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не представлена).                                               | п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479                                                                                                 | Заведующий МАДОУ детский сад №1 с.Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ                                 |
| 2 | Чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (данное нарушение указано в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации)                                                                                                                                                                           | ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4 СП 486.1311500.2020; Ранее аналогичные требования были определены прил. А 4, таб. А1 СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03; | Заведующий МАДОУ детский сад №1 с.Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ                                 |
| 3 | В помещениях учебных классов на первом этаже здания оборудовано по одному дымовому пожарному извещателю (зафиксировано протоколом осмотра АПС от 10.03.2023).<br>Для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя пожарными извещателями. | ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020; Ранее аналогичные требования были определены п. 13.3.2 "СП 5.13130.2009; п. 12.16 НПБ 88-2001*.   | ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11. |
| 4 | Система автоматической пожарной сигнализации не защищена от ложного срабатывания, так как переходит в режим «пожар» от срабатывания одного пожарного извещателя (зафиксировано                                                                                                                                                                                                                    | п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением                                                                                                                                                         | ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>протоколом инструментального обследования от 17.03.2023). На объекте происходили ложные срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации 22.11.2022 в 13:22, 29.09.2022 в 03:39, 05.10.2022 в 06:15, 06:26, 06:28, 17.10.2022 в 09:58, 19.10.2022 в 06:59, 21:49, 20.11.2022 в 02:34, 21.11.2022 в 22:40, 22.11.2022 в 13:22.</p>                                                                                                                                                        | <p>Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; ч. 10 ст. 83 ФЗ-123; п.п. 6.1.3, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.1 СП 484.1311500.2020</p>                       | <p>09.01.2023 № 11.</p>                                                                                         |
| 5 | <p>Световое табло «Выход» над дверным проемом эвакуационного выхода, ведущего на лестницу 3-го типа из помещения «Группа раннего возраста» на втором этаже здания находится в нерабочем состоянии (не светится) (зафиксировано протоколом осмотра АПС от 10.03.2023)</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479</p>        | <p>ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11.</p> |
| 6 | <p>Шлейфы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре выполнены не пожаростойкими проводами и кабелями (зафиксировано протоколом осмотра АПС от 10.03.2023)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ч. 10 ст. 83 ФЗ-123; п. 5.18 СП484.1311500.2020; п. 4.4, п. 4.5 СП6.13130.2013. Ранее аналогичное требование было определено п. 13.15.7 СП 5.13130.2009</p> | <p>ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11.</p> |
| 7 | <p>При имитации срабатывания систем пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя, в помещении игровой подготовительной группы №2 на втором этаже здания, на пульт приемно-контрольный пожарный сигнал поступил. Световые табло «Выход» не перешли в режим мерцания, звуковое оповещение систем пожарной сигнализации включилось только на первом этаже здания, на втором этаже не включилось (зафиксировано протоколом инструментального обследования от 17.03.2023).</p> | <p>ч. 4 ст. 84 ФЗ-123; п. 4.2 СП 3.13130.2009</p>                                                                                                              | <p>ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11.</p> |
| 8 | <p>При имитации срабатывания систем пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>ч. 4 ст. 84 ФЗ-123; п. 4.2 СП</p>                                                                                                                           | <p>ООО «Аккорд» по договору на техническое</p>                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | извещателя, в помещении игровой средней группы №3 на втором этаже здания, на пульт приемно-контрольный пожарный сигнал поступил. Световые табло «Выход» не перешли в режим мерцания, звуковое оповещение систем пожарной сигнализации включилось только на первом этаже здания, на втором этаже не включилось (зафиксировано протоколом инструментального обследования от 17.03.2023)                                                           | 3.13130.2009                                     | обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11.                                         |
| 9  | При имитации срабатывания систем пожарной сигнализации от извещателя ручного пожарного, в лестничной клетке на втором этаже здания, на пульт приемно-контрольный пожарный сигнал поступил. Световые табло «Выход» не перешли в режим мерцания, звуковое оповещение систем пожарной сигнализации включилось только на первом этаже здания, на втором этаже не включилось (зафиксировано протоколом инструментального обследования от 17.03.2023) | ч. 4 ст. 84 ФЗ-123;<br>п. 4.2 СП<br>3.13130.2009 | ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11. |
| 10 | При имитации срабатывания систем пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя, в помещении игровой подготовительной группы №3 на первом этаже здания, на пульт приемно-контрольный пожарный сигнал поступил. Световые табло «Выход» не перешли в режим мерцания, звуковое оповещение не включилось во всем здании (зафиксировано протоколом инструментального обследования от 17.03.2023).                           | ч. 4 ст. 84 ФЗ-123;<br>п. 4.2 СП<br>3.13130.2009 | ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11. |
| 11 | При имитации срабатывания систем пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя, в спальном помещении старшей группы №1 на первом этаже здания, на пульт приемно-контрольный пожарный сигнал поступил. Световые табло «Выход» не перешли в режим мерцания, звуковое оповещение не включилось во всем здании                                                                                                            | ч. 4 ст. 84 ФЗ-123;<br>п. 4.2 СП<br>3.13130.2009 | ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (зафиксировано протоколом инструментального обследования от 17.03.2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                          |
| 12 | При имитации срабатывания систем пожарной сигнализации от извещателя ручного пожарного, в холле на первом этаже здания, на пульт приемно-контрольный пожарный сигнал поступил. Световые табло «Выход» не перешли в режим мерцания, звуковое оповещение не включилось во всем здании (зафиксировано протоколом инструментального обследования от 17.03.2023). | ч. 4 ст. 84 ФЗ-123;<br>п. 4.2 СП<br>3.13130.2009 | ООО «Аккорд» по договору на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 09.01.2023 № 11. |

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 23.03.2023 № 7/1;
- 2) Протокол осмотра системы автоматической пожарной сигнализации от 10.03.2023;
- 3) Протокол инструментального обследования систем противопожарной защиты от 17.03.2023.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору  
Абдрахимов А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

(подпись)

Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору – старший инспектор Аургазинского межрайонного отдела надзорной деятельности

и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан майор внутренней службы Абдрахимов А.А, контактный телефон 83476529014, +79174695849, электронный адрес: gpn\_aurgazy@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Диарова Назира Талгатовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

23.03.2023

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.