

В ходе обследования выявлено, что помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учётом доступности для инвалидов.	Необходимо обеспечить следующие условия доступности: - оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами); - обеспечить наличие стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации; - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому; - помочь работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации;	31.10.2026	Галишин У.В. директор		
	- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие сменных кресел-колясок.	31.10.2026г (при наличии финансирования)	Галишин У.В. директор		