



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**ПРОКУРАТУРА
г. СИБАЯ
СИБАЙ КАЛАҢЫ
ПРОКУРАТУРАҢЫ**

ул. Ленина, 1/3, г. Сибай, 453830,
тел.: (34775)2-25-17, факс: (34775)2-25-17

04.04.2022 № 20-3-2022

Директору муниципального
общеобразовательного бюджетного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8»
городского округа город Сибай РБ

Ахтямгалиеву Д.Р.

ул. К.Цеткин, 10, г. Сибай, Республика
Башкортостан

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности и требований санитарно-
эпидемиологического законодательства

24.03.2023 прокуратурой города с привлечением инспекции Баймакского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ по обращению Муртазиной Г.Х. проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и требований санитарно-эпидемиологического законодательства муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №8» (далее – МОБУ СОШ №8).

В соответствии с п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее- Федеральный закон №69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимается специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. При этом под нарушениями требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и

АА № 0032077

иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности (ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

В соответствии со ст. 37 Федеральный закон №69-ФЗ руководители организаций и учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную подготовку, а также обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожара, не допускать их использования не по назначению; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

Согласно ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничением его последствий.

Вместе с тем, вышеперечисленные требования законодательства руководством образовательного учреждения соблюдаются не в полной мере, что нарушает права и законные интересы лиц, пребывающих в образовательном учреждении.

Так, по результатам проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) в нарушение п.п. 17, 42, 43, 48, 50, 52, 56, 60 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (далее – Правил) на объектах защиты не обеспечено выполнение работ, результаты которых подлежат внесению в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: - не обеспечено проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта; - не организована работа по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; - не обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

2) в нарушение п. 54 Правил информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3) в нарушение раздела 18 Правил инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте отвечающий требованиям раздела № XVIII Правил противопожарного режима в РФ, не представлен;

4) в нарушение п. 26 Правил двери на путях эвакуации непосредственно в наружу здания не имеют приспособления их свободному открыванию изнутри без ключа (ориентир коридор с правой стороны 1-го этажа);

5) в нарушение п. 409 Правил огнетушители во всем здании не размещены на специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (фактически на полу);

6) в нарушение ст. 57, 58, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №123-ФЗ); п. 15 Правил в столовой, в подвальном помещении, в электрощитовой, в кабинете труда для мальчиков (каб.103), в подсобном кабинете подвала, в гимнастическом зале, образовавшиеся отверстия, в местах пересечения противопожарных преград (стен) инженерными сетями (водяные, отопительные трубы, электрические кабели) не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости;

7) в нарушение п. 17 п.п. Б Правил не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;

8) в нарушение п. 35 «в» Правил в здание допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (лестничная площадка столовой, электрощитовая, спортзал раздевалка, гимнастический зал, туалет сотрудников 1-ый этаж, 311 каб., подвал, оружейная комната);

9) в нарушение п. 35. «а» Правил электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (кабинет технологии для мальчиков, подвал, гимнастический зал, 2-ой этаж коридор – правая сторона, библиотека, столовая, кладовая 1-ый этаж, оружейная, 311 каб.)

10) в нарушении ч. 3 ст. 80 Федерального закона №123-ФЗ; п. 16 «е» Правил на 3 этаже правого блока выполнено объемнопланировочные изменения в виде переоборудования помещения санузла для временного пребывания технического персонала;

11) в нарушении ч. 1 ст. 88 Федеральный закон №123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденные приказом МЧС России № 194 от 19.03.2020 лестничная клетка левого крыла здания, соединяющая подвальное и надземные этажи не отделены противопожарной перегородкой 1-го типа;

12) в нарушение п. 24 Правил двери по всему зданию лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.

13) в нарушение п.7. ст. 134. Федерального закона №123-ФЗ; п. 25 Правил на объект защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративноотделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации;

14) в нарушении табл. 23, 24 Федеральный закон №123-ФЗ; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты – помещения книгохранилища выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа; в противопожарной перегородке 1-го типа предел огнестойкости противопожарной двери должен

быть не менее EI 30. (311 каб.); помещение книгохранилища не отделено противопожарными перегородками 1-го типа;

15) в нарушение п. 13 Правил руководителем организации не обеспечено осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) кровли в соответствии с инструкцией завода – изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки), не представлен акт (протокол) по контролю качества огнезащитной обработки;

16) в нарушение п. 31 Правил ковры и ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации, поверх покрытий полов не закреплены к полу (главный вход, актовый зал);

17) в нарушении ст. 4-6 Федерального закона № 123-ФЗ ; п. 12 Правил помещение электрощитовой не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны. На дверях не предусмотрено обозначение указанных категорий и классов зоны.

18) в нарушение п. 60, 407, 409 Правил руководителем организации не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей. Огнетушители столовой, кабинет химии, библиотека в разряженном состоянии;

19) в нарушении ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24 Федеральный закон № 123-ФЗ; п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» складские помещения выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа; в противопожарной перегородке 1-го типа предел огнестойкости противопожарной двери должен быть не менее EI 30;

20) в нарушение п. 4.14. СП 6.13130.2013 «Электрооборудование». Требования пожарной безопасности, допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. В нарушение указанных требований система пожарной сигнализации не выполнила задачи по достоверности обнаружения пожара и взаимодействию с другими системами противопожарной защиты. Смонтированная на объекте защиты система пожарной сигнализации не обеспечивает должного уровня защиты от ложных срабатываний;

21) в нарушении ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на путях эвакуации по всему зданию не предусмотрено (эвакуационное) аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. Проектная документация на освещение объекта не представлена;

22) в нарушении ст. 136, табл.21 Федерального закона № 123-ФЗ; положения ГОСТ Р 53295-2009; п.3.2 СП 213130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 25 Правил в спортзале не произведена огнезащитная обработка несущих металлических балок, металлических косоуров лестничных маршей и лестничных клеток;

23) в нарушении ст.ст. 54, 83, 91 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 54 Правил; п. 4, табл. 3 НПБ 110-03; п. 4.4, табл. 3 СП 486.1311500 щитовая не

оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ориентир южная сторона здания вход с улицы со стороны сада);

24) в нарушение п. 2.8 СНИП II-2-80 (часть II) «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» лестничная площадка, выделенный противопожарными преградами 2-го типа, не имеет заполнения проема с пределом огнестойкости не менее EI30. Фактически установлена дощатая крышка шахты. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости не представлены;

25) в нарушение п. 54 Правил элементы питания ИП и АКБ на источниках бесперебойного питания не отвечают требованиям.

26) в нарушение п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.6.6.36 СП 484.1311500 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (кабинет № 102, № 104, № 105, №205, № 304, № 305, № 307, № 309);

27) в нарушение п. 27 «б» Правил эвакуационный выход спортивного зала загроможден трубой отопления;

28) в нарушение п. 12 Правил не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещение «электрощитовой» в соответствии с положениями СП 12.13130;

29) в нарушение п. 94 Правил в актовом зале кресла не закреплены прочно к полу.

Кроме того, выявлены нарушения согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствие со ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ, при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных

учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

По результатам проверки выявлены следующие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

1) в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4.3648-20), в туалетах школы отсутствует мыло, туалетная бумага, электро- или бумажные полотенца; туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.

2) в нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 туалеты не обеспечены горячим водоснабжением.

3) в нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 туалеты на 3 этаже школы не оборудованы кабинами.

Вышеуказанные нарушения, допущенные в МОБУ СОШ 8, создают реальную угрозу жизни и здоровью обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление совместно с сотрудником прокуратуры города и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.


2. За допущенные нарушения рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

3. О результатах принятых мер в установленный законом месячный срок сообщить в прокуратуру города с приложением копии приказов о наказании (при наличии).

Разъясняю, что за невыполнение законных требований прокурора, предусмотрена ответственность по ст. 17.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Прокурор города

старший советник юстиции

 Л.Ф. Мурзагулова