



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Коммунистическая, 14, г. Сибай, 453833, телефон: (34752) 2-22-01,

e-mail: ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 165/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Сибайская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правоохранителя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы (далее – ОНДиПР) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНДиПР) Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – главного государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору Люляева В.А. от 25 августа 2021 года № 165, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», в период с «30» августа 2021 г. по «10» сентября 2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору Харисовым Ильнуром Рафиковичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

Объекта защиты – комплекса зданий, Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Сибайская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья расположенных по адресу: 4453838, Республика Башкортостан, город Сибай, переулок Торговый, дом 9

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБОУ Сибайская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Янбековой Д.Я., заместителем директора по АХР Кулембетовым Б.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только
-------	---	--	---	--

			и	выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	На объектах защиты не обеспечено выполнение работ, результаты которых подлежат внесению в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: - не организована работа по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц; - не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; - не обеспечено проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта; - не обеспечено своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения; - не организована работа по перекатке пожарных рукавов; - не организована работа по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; - не обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;	п.п. 17, 42, 43, 48, 50, 52, 56, 60, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (далее - ППР РФ).	До 01.07.2022	
2.	Руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы противопожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией), эксплуатируемых сверх срока с занесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 ППР РФ	До 01.07.2022	
3.	Лица допущены к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам	п.3 ППР РФ; п. 31 приказа МЧС России от 12	До 01.07.2022	

	пожарной безопасности. Ответственный по ПБ не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума.	декабря 2007г №645;		
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР РФ	До 01.07.2022	
5.	В кабинете надомного обучения и бухгалтера для покрытия потолка применен декоративно-отделочный материал с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 134 ч. 6 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ); п. 25 ППР РФ.	До 01.07.2022	
6.	На путях эвакуации (эвакуационные выходы непосредственно наружу) допускается размещение мебели, оборудования и других предметов	п. 16 «ж» ППР РФ.	До 01.07.2022	
7.	Кабинет социального педагога не оборудовано пожарными извещателями	ст.ст. 54, 83, 91 № 123-ФЗ; п. 54 ППР РФ; п. 4, табл. 3 НПБ 110-03; п. 4.4, табл. 3 СП 486.1311500 .	До 01.07.2022	
8.	Помещение раздевалки не оборудовано пожарными извещателями	ст.ст. 54, 83, 91 № 123-ФЗ; п. 54 ППР РФ; п. 4, табл. 3 НПБ 110-03; п. 4.4, табл. 3 СП 486.1311500 .	До 01.07.2022	
9.	Светильники кабинета архива бухгалтера эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 (в) ППР РФ.	До 01.07.2022	
10.	Светильники в помещении раздевалки пищеблока эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 (в) ППР РФ.	До 01.07.2022	
11.	Ковры и ковровые дорожки, уложенные на путях эвакуации, поверх покрытий полов не закреплены к полу.	п. 31 ППР РФ.	До 01.07.2022	
12.	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и	п. 50 ППР РФ.	До 01.07.2022	

	пожарному стволу			
13.	Помещение уборочного инвентаря не оборудовано пожарными извещателями	ст.ст. 54, 83, 91 № 123-ФЗ; п. 54 ППР РФ; п. 4, табл. 3 НПБ 110-03; п. 4.4, табл. 3 СП 486.1311500 .	До 01.07.2022	
14.	Электропроводка в помещение уборочного инвентаря эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции со следами термического воздействия	п. 35 «а» ППР РФ.	До 01.07.2022	
15.	Светильники в помещении раздевалки спортивного зала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 (в) ППР РФ.	До 01.07.2022	
16.	Светильники в коридоре напротив кабинета психолога эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 (в) ППР РФ.	До 01.07.2022	
17.	Ширина двери эвакуационного выхода центрального входа непосредственно наружу около поста охраны менее 1,2 м. (фактически – 76 см.).	ст. 4-6 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020; п.6.16 СНиП 21-01-97.	До 01.07.2022	
Мастерская				
18.	В помещениях мастерской допущена прокладка проводов систем противопожарной защиты открытым способом	ст.82 ч.2 № 123-ФЗ; п. 3.4 СП 3.13130; п. 3.9 НПБ 104-03.	До 01.07.2022	
19.	Светильники санузла эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 (в) ППР РФ.	До 01.07.2022	
20.	Дверь эвакуационного выхода непосредственно наружу не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (фактически закрыта на замок)	п. 26 ППР РФ.	До 01.07.2022	
21.	Расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (фактически 0,20 м.) (помещение станочной).	ст. 83 № 123-ФЗ; п.6.6.36 СП 484.1311500; п. 54 ППР РФ; п.13.3.6 СП 5.13130.	До 01.07.2022	
Подвал				
22.	Электропроводка в помещении подвала эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции со следами термического воздействия	п. 35. «а» ППР РФ.	До 01.07.2022	
23.	Не произведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,	п. 15 ППР РФ; ст. 57, 58, табл. 21 № 123-ФЗ.	До 01.07.2022	

	образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями			
24.	В подвальном помещении допущено хранение горючего инвентаря и иных предметов (<i>размещено помещение слесарной-мастерской</i>)	п. 16 «б» ППР РФ.	До 01.07.2022	
25.	Светильники подвала эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 (в) ППР РФ.	До 01.07.2022	
Отдельно стоящий склад				
26.	Не определена категория помещений складского и технического назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (отдельно стоящий склад)	ст. 4-6 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; п. 12 ППР РФ.	До 01.07.2022	
27.	Помещение склада не оборудовано пожарными извещателями	ст.ст. 54, 83, 91 № 123-ФЗ; п. 54 ППР РФ; п. 4, табл. 1 НПБ 110-03; п. 4.4, табл. 3 СП 486.1311500 .	До 01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Дознаватель Баймакского межрайонного
ОНДиПР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан –
государственный инспектор г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов
по пожарному надзору Харисов И.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку

«10» сентября 2021 г.

(подпись)

М. Л. П.

Предписание для исполнения получил:

Директор Алиханов Д.С. Исх.
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

«10» сентября 2021 г.