

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsrб.ru

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан
(федеральный государственный пожарный надзор)
453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Гафури, 39, телефоны (34792) 3-13-26,
E-mail: bel.nadzor@mail.ru

Предписание N 20/1/13

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению детский сад с.
Ломовка муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
Заведующей Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский
сад с. Ломовка муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при - наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от «19» марта 2018 года № 20, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. 23.03.2018 по
12 час. 00 мин. 27.03.2018 проведена проверка заместителем главного государственного
инспектора Белорецкого и Бурзянского районов по пожарному надзору Саттаровым Ильшатом
Мунировичем объекта защиты – Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад с. Ломовка муниципального района Белорецкий район Республики
Башкортостан, расположенного по адресу (-м): 453512, Республика Башкортостан, Белорецкий
район, с. Ломовка, ул. Ленина, 40А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с Заведующей МДОБУ Детский сад с. Ломовка Стрелковой Мариной
Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих, при проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пре дпи сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем организации не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.	01.04.2019	

	водопровода и не организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.			
2	В коридорах на путях эвакуации допускается применение материалов (ковры) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
3	В музыкальном зале допускается применение материала (плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности для покрытия потолка.	ч. 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2019	
4	Руководителем организации не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.	01.04.2019	
5	Ширина проема эвакуационного выхода из группы «Вишенка» наружу менее 1,2 м (фактически 0,7 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
6	Уклон лестницы 3 типа на путях эвакуации со спален более 1:1; ширина проступи менее 25 см, а высота ступени - более 22 см.	п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
7	В спальнях групп допускается применение материала (плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности для покрытия потолка.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2019	
8	Ширина проема эвакуационного выхода из спальни в группу «Вишенка» менее 1,2 м (фактически 0,77 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
9	Пожарные шкафы не имеют	п. 57 Правил противопожарного	01.04.2019	

	элементов для обеспечения их опломбирования.	режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.		
10	Ширина проема эвакуационного выхода из группы «Улыбка» в раздевалку менее 1,2 м (фактически 0,78 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
11	Ширина проема эвакуационного выхода из спальни группы «Улыбка» наружу менее 1,2 м (фактически 0,7 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
12	Ширина проема эвакуационного выхода из спальни в группу «Улыбка» менее 1,2 м (фактически 0,78 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
13	Ширина проема эвакуационного выхода из раздевалки группы «Улыбка» в коридор менее 1,2 м (фактически 0,88 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
14	Допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
15	Прибор приемно-контрольный установлен в общем коридоре без круглосуточного пребывания дежурного персонала.	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.04.2019	
16	Ширина проема эвакуационного выхода из спальни группы «Пчёлка» наружу менее 1,2 м (фактически 0,67 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
17	Ширина проема эвакуационного выхода из спальни в группу «Пчёлка» менее 1,2 м (фактически 0,78 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
18	Ширина проема эвакуационного выхода из группы «Пчёлка» в коридор менее 1,2 м (фактически 0,77 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
19	Ширина проема эвакуационного выхода из	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы	01.04.2019	

	спальни группы «Топтыжка» наружу менее 1,2 м (фактически 0,85 м).	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"		
20	Ширина проема эвакуационного выхода из спальни в группу «Топтыжка» менее 1,2 м (фактически 0,78 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
21	Ширина проема эвакуационного выхода из группы «Топтыжка» в коридор менее 1,2 м (фактически 0,77 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
22	В раздевалке группы «Лучик» на путях эвакуации допускается применение материалов (плитка) с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, ДЗ, Т3 - для покрытий потолка.	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
23	Ширина проема эвакуационного выхода из спальни группы «Лучик» наружу менее 1,2 м (фактически 0,86 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
24	Ширина проема эвакуационного выхода из спальни в группу «Лучик» менее 1,2 м (фактически 0,78 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	
25	Ширина проема эвакуационного выхода из группы «Лучик» в коридор менее 1,2 м (фактически 0,77 м).	п. 4.2.5, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Белорецкого и Бурзянского районов Республики Башкортостан
по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«27» марта 2018 г.



/И.М. Саттаров/

(подпись)

М.Л.Н.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МДОБУ Детский сад с. Ломовка Стрелкова Марина Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«27» марта 2018 г.


(подпись)