



Предписание № 117/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»
городского округа г. Салават Республики Башкортостан (МБДОУ № 15 г. Салават)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по городу Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярева Сергея Викторовича № 117 от 22.07.2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» июля 2021 г. по «06» августа 2021 г. проведена плановая проверка. Проверку провел государственный инспектор города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Сафиуллин Тимур Рамилевич в отношении объекта защиты: МБДОУ ДС № 15 ГО г. Салават РБ, (юридический и фактический адрес: 453261, Республика Башкортостан, город Салават, бульвар Матросова, 15).
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ д/с №15 ГО г. Салават РБ Идрисовой А.Д.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Допущена эксплуатация наружных металлических лестниц 3-го типа, расположенных с западной и восточной сторон здания и предназначенных для эвакуации детей в случае пожара из помещений групп №№7,8, со следующими нарушениями: - ограждение лестниц на путях эвакуации выполнено высотой 0,94 м (менее 1,2 м); - ширина сплошных рабочих поверхностей проступей маршей составляет 17 см (должна быть не менее 20 см); - отсутствуют ограждения марша лестницы из группы № 7 с поручнями со стороны стены	ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; пп. 4.3.5, 4.4.1, 4.4.7, 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»	01.07.2022	

	здания, при этом между зданием и маршем лестницы имеются проемы шириной до 13 см; - уклон лестниц составляет более 1:1 (высота 4,17 при расстоянии на уровне 0,0 м - 3,6 м); - на выходе с площадки лестниц на марши лестниц допущен перепад высот в 11 см без устройства лестниц с числом ступеней не менее 3-х одинаковой высоты, шириной проступи не менее 25 см или пандуса с уклоном не более 1:6; - высота ступеней в пределах одного марша лестниц различная и составляет от 17 до 27 см (27 см высота последних ступеней марша); - высота последних ступеней марша составляет 27 см, что более требуемой высоты, которая должна составлять не более 22 см.			
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарной двери, ведущей из подвала на первый этаж, приспособления для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.07.2022	
3.	На здании детского сада не указано направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, которое обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.07.2022	
4.	На объекте защиты подвальный этаж используется для организации мастерских, а также хранения других предметов.	п. 16 подпункт (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по городу Салават и Ишимбайскому
району Республики Башкортостан по пожарному надзору
Сафиуллин Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному
надзору)



(подпись)

«30» июни 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №15» ГО

г. Салават РБ Идрисова А.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

«30» июни 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.