



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Янаульский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Тельмана д. 33, РБ, г. Янаул, 452900, тел., e-mail: aibat100@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №213/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе с.Ямады муниципального района Республики Башкорто-
стан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника Янаульского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Хамадуллина Руслана Рамилевича №213 от «13» декабря 2021 года, учетный номер
проверки: 02210061000201406284 дата присвоения: 29.11.2021

в период с «30» декабря 2021г. по «13» декабря 2021г.

государственным инспектором Янаульского Татышлинского Бураевского Балтачевско-
го районов по пожарному надзору майором внутренней службы Габсаликовым Илга-
мом Салимьяновичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал(а) представитель контролируемого лица директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ямады муниципального района Республики Башкортостан Сафина С.Р.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери поэтажных лестничных клеток выполнены без устройств для самозакрывания	(п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)) 4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом		
2	В помещениях подвала, а так же чердачном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.4, п.14, таблица 1, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.08.2022г.	
3	В подвальном помещении эксплуатируются два светильника со снятыми колпаками предусмотренной конструкцией.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020), п. 35. Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	01.08.2022г.	
4	Не обеспечено наличие знака пожарной безопасности (световое табло «Выход») обозначающего пути эвакуации и эвакуационные выходы (на центральном выходе из первого этажа)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	01.08.2022г.	

5	В здании дверь помещения библиотеки выполнено с пределом огнестойкости ниже EI30 минут	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 п.3 табл.24 СНИП 21-01-97* п.5.14* табл.2	01.08.2022г.	
6	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. п. 37 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. 37. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.	01.08.2022г.	
7	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п.48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	01.08.2022г.	
8	В спорт зале пожарные извещатели не защищены от механического повреждения	СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические п.13.3.13 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	01.08.2022г.	

9	Отсутствует инструкция по действию дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта) у приемно-контрольного прибора	Постановление Правительство российской федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.56 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	01.08.2022г.	
---	--	---	--------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Ямады муниципального района Республики Башкортостан
Сафина С.Р.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Сафина С.Р.
(подпись)

Государственный инспектор Янаульского Татышлинского Бураевского Балтачевского районов по пожарному надзору
Габсаликов И.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.