

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Уфа, ул. 8 Марта 12-1 т. 8 (347) 252-59-52 ф. E-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Дуванский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНД и
ПР ГУ МЧС России по РБ.**

(наименование органа государственного надзора)

с. Месягутово, ул. Партизанская 53, тел. 8-347-98-3-13-17, E-mail: 32_ogps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Абзаево муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Дуванского, Мечетлин-
ского, Белокатайского, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Теплых И.С. № 5
от 29.12.2021 года

от « 29 » декабря 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.

« 20 » января 2022 г. по 15 ч 00 мин. « 25 » января 2022 г.

проведена проверка

*Заместителем главного государственного инспектора Дуванского, Мечетлинского, Белокатайско-
го, Кигинского и Салаватского районов по пожарному надзору Теплых Ильей Сергеевичем.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла с. Абзаево муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан.*

452505, Республика Башкортостан, Кигинский район, село Абзаево, улица Школьная, 4

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

• *Директор МОБУ СОШ с. Абзаево Миндиярова В.У.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты отсутствует, не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г.);	01.08.2022	
2	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации и составленный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.08.2022	
3	Руководителем объекта защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 54);	01.08.2022	
4	На объекте защиты автоматическая установка системы пожарной сигнализации смонтирована без проектной документации, разработанной и утвержденной в уста-	Часть 1 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о тре-	01.08.2022	

	новленном порядке.	бованиях пожарной безопасности»;		
5	Отсутствуют акты (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения, с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности – в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.5.4.5 СП 2.13130.2020;	01.08.2022	
6	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г.);	01.08.2022	
7	На объекте защиты в коридоре первого этажа допускается эксплуатация электропроводов проложенных открытым способом и не имеющих защиту от распространения пожара	(ч. 8 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.08.2022	
8	На объекте защиты в коридоре первого этажа допускается эксплуатация электрооборудования в неисправном техническом состоянии (соединение электропроводов выполнено вне распределительных коробок)	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 3	01.08.2022	
9	На объекте защиты двери лестничных клеток не обо-	СП 1.13130.2020 п. 4.4.6;	01.08.2022	

	рудованы приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах			
10	На фасаде здания отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источников противопожарного водоснабжения	(п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.08.2022	
11	На объекте защиты помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены между собой преградами с нормируемым пределом огнестойкости. (помещения пищеблока, библиотеки, книгохранилища и музея)	(ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	01.08.2022	
12	На дверях складских и пожароопасных помещений в здании школы отсутствует обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5.7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(ч. 4 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 12);	01.08.2022	
13	На объекте защиты руководителем не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы не осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (не организованы работы по исправности системы вывода сигнала на пульт подразделения пожарной части)	(п. 54 правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г.);	01.08.2022	
14	На объекте защиты срок	(ч.5 ст. 51 Федераль-	01.08.2022	

	действия декларации пожарной безопасности вышел, декларация зарегистрирована более трех лет назад	новый закон от 31.07.2021 г. №248-ФЗ (ред. От 06.12.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)		
15	В подвале помещение электрощитовой не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	(. 4 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, п.5.6.4 СП 4.13130.2013)	01.08.2022	
16	Отсутствует инструкция у приемно-контрольного прибора по действиям персонала в случае получения сигнала «пожар», «неисправность»	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 56.)	01.08.2022	
17	Запоры на дверях эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 26	01.08.2022	
18	В спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	(СП 484.1311500.2020 п. 6.6.34)	01.08.2022	
19	Не организована проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, с составлением соответствующих актов	(п. 48 правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г.);	01.08.2022	
20	Не все помещения оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации (чердак, подвал).	СП486.1311500.2020 п. 4.10 таблицы 3.	01.08.2022	
21	Выход со стороны столовой осуществляется через две двери, одна из которых открывается не по направлению эвакуации	(СП 1.13130.2020 п. 4.2.22)	01.08.2022	
22	Прибор приемно-контрольный АПС установлен в фойе, не защищен от несанкционированного доступа	(СП 484.1311500.2020 п. 5.12);	01.08.2022	

23	На путях эвакуации недостаточное количество знаков маршрута по эвакуации.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.6.3;	01.08.2022	
24	Электрические розетки, выключатели эксплуатируются с повреждениями	(п.п. б. п. 35 Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.08.2022	
25	На объекте защиты не обеспечена своевременная периодичность осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Не организована проверка первичных средств пожаротушения с периодичностью один раз в квартал.	СП 9.13130.2009 п. 4.3.6; Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 54)	01.08.2022	
26	Прибор приемно-контрольный пожарный установлен на горючее основание	п.5.14 СП 484.1311500.2020;	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Дуванско-

го, Мечетлинского, Белокатайского, Кигинского и Салаватско-
го районов по пожарному надзору Теплых Илья Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» января 2022 г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«25» января 2022 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 3472-33-99-99

