

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» февраля 2026 г., 02260061000220668216

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» марта 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2602/009-02/12-ВО/А

(дата и время составления акта)

Сибай, ул. Коммунистическая, д.14

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «03» февраля 2026 г., № 2602/009-02/12-ВО/Р, учетный номер проверки 02260061000220668216.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

- Абубакиров Ильдар Иршатович – старший дознаватель Баймакского МОИДПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)
- Ведерникова Александра Сергеевна – старший инспектор Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
- Лукманов Фанур Флюрович – инспектор Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
- Воробьев Андрей Александрович – заместитель начальника Баймакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ- государственный инспектор г.Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского района РБ по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора г.Сибай, Баймакского, Зилаирского, Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)
- Харисов Ильнур Рафикович – начальник Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (Главный государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД АЛЕНУШКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ ИНН 0267008258

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» февраля 2026 года, 14 час. 00 мин.

по «24» февраля 2026 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «16» февраля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «02» марта 2026 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) истребование документов

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «16» февраля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «02» марта 2026 года, 18 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Документы представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источники)

11. По результатам профилактического визита установлено:

- Запоры (замок) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивает возможность его свободного от-крывания изнутри: - прачечная; - пищеблок; - выхода в наружу из лестничной клетки ориентир гр. «Радуга», гр. «Подсолнухи»; - из помещения спальни «Смешарики. Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

- На объекте защиты не организована работа по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (огнетушитель в электропитательной разрядке). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

3. В помещении электрощитовой допущена установка огнетушителя на пол, без специальной подставки, выполненного из негорючего материала, исключающего падение или опрокидывание. Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.
4. Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника (прачечная, пищеблок, спальня гр. «Пчелки», подвал,). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
5. У эвакуационного выхода допускается размещение различных изделий, оборудования (письменный стол центральных выход). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).
6. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, должны надежно крепиться к полу. Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 31 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.
7. На объекте защиты для покрытия пола используется ковровые покрытия с неустановленными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты пожарной безопасности на применяемый материал, товарные чеки, товарные накладные, акты). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
8. Требуется замена элементов питания АУПС и СОУЭ (акт первичного обследования от 01.01.2026). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
9. Требуется замена всех АКБ на: РРОП-0, РРОП-3, ИБП РСПИ (акт первичного обследования от 01.01.2026). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

предметы профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Документы не прилагаются

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

3 - дистанционные технологии не применялись

(указывается способ проведения профилактического визита)

Начальник Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (Главный государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору) Харисов Ильнур Рафикович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

08450F48AB643367E419561BCC072E83
Владелец: Харисов Ильнур Рафикович
Действителен с 16.06.2025 по 09.09.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Харисов Ильнур Рафикович - Начальник Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (Главный государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору), телефон: 83477526092, e-mail: gpn_baimak@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

ознакомлен *С.С.С.* *Харисов Ильнур Рафикович*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» февраля 2026 г., 02260061000220668216

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Башкортостан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» марта 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2602/009-02/12-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Сибай, ул. Коммунистическая, д.14

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «03» февраля 2026 г., № 2602/009-02/12-ВО/Р, учетный номер проверки 02260061000220668216.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Абубакиров Ильдар Иршатович – старший дознаватель Баймакского МОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)
2. Ведерникова Александра Сергеевна – старший инспектор Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
3. Лукманов Фанур Флюрович – инспектор Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РБ (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
4. Воробьев Андрей Александрович – заместитель начальника Баймакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ- государственный инспектор г.Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского района РБ по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора г.Сибай, Баймакского, Зилаирского, Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)
5. Харисов Ильнур Рафикович – начальник Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (Главный государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД АЛЕНУШКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ ИНН 0267008258**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» февраля 2026 года, 14 час. 00 мин.

по «24» февраля 2026 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Запоры (замок) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивает возможность его свободного от-крывания изнутри: - прачечная; - пищеблок; - выхода в наружу из лестничной клетки ориентир гр. «Радуга», гр. «Подсолнухи»; - из помещения спальни «Смешарики. Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 01.02.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для под-тверждения факта устранения нарушения
2. На объекте защиты не организована работа по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (огнетушитель в электрощитовой разряжен). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 01.02.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для подтверждения факта устранения нарушения
3. В помещении электрощитовой допущена установка огнетушителя на пол, без специальной подставки, выполненного из негорючего материала, исключающего падение или опрокидывание. Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.
Срок устранения нарушения:
 01.02.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для подтверждения факта устранения нарушения
4. Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника (прачечная, пищеблок, спальня гр. «Пчелки», подвал,). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для подтверждения факта устранения нарушения

5. У эвакуационного выхода допускается размещение различных изделий, оборудования (письменный стол центральных выходов). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для подтверждения факта устранения нарушения

6. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, должны надежно крепиться к полу. Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 31 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для подтверждения факта устранения нарушения

7. На объекте защиты для покрытия пола используется ковровые покрытия с неустановленными показателями пожарной опасности (не представлены сертификаты пожарной безопасности на применяемый материал, товарные чеки, товарные накладные, акты). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для подтверждения факта устранения нарушения

8. Требуется замена элементов питания АУПС и СОУЭ (акт первичного обследования от 01.01.2026). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для подтверждения факта устранения нарушения

9. Требуется замена всех АКБ на: РРОП-0, РРОП-3, ИБП РСПИ (акт первичного обследования от 01.01.2026). Место выявления нарушения: Респ Башкортостан, г. Сибай, ул Чайковского, Дом 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы подтверждающие факт устранения нарушения


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

необходимые документы и материалы, которые контролируемое лицо предоставляет для подтверждения факта устранения нарушения

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования); требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации; ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (Главный государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору) Харисов Ильнур Рафикович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Харисов Ильнур Рафикович - Начальник Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (Главный государственный инспектор г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору), телефон: 83477526092, e-mail: gpn_baimak@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемыми лицами или их представителями с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Харисов Ильнур Рафикович *01.02.2026* *18:00* *03* *2026* г. *01.02.2026*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Башкортостан Республикаһы
Сибай калаһы кала округының
**«АЛЁНУШКА» балалар
баксаһы-
бала үстереү үзәге»**
муниципаль мәктәпкәсә белем биреү
бюджет учреждениеһы



Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное
учреждение
**«Центр развития ребенка –
детский сад «Алёнушка»**
городского округа город Сибай
Республики Башкортостан

453833, РБ, г. Сибай, ул. Чайковского 4, тел. /34775/ 2-82-92, alenushkadet@yandex.ru,
ИНН 0267008258 / ОГРН 1020202037701/ БИК 048073001/ л/сч. 02110020200

Исх. № 65 от «04» июня 2026 г.

Начальнику Баймакского межрайонного
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан

И. Р. Харисову

Администрация МДОБУ ЦРР д/с "Аленушка" в ответ на Предписание об
устранении выявленных нарушений № 2602/009-02/12-ВО/П от «02» марта 2026 г.
сообщает об устранении нарушений:

1. Запоры (замок) на дверях эвакуационных выходов обеспечивает возможность его
свободного открывания изнутри в следующих помещениях: прачечная, пищеблок,
выход из лестничной клетки ориентир группа «Радуга» и группа «Подсолнухи»,
из помещения спальни «Смешарики».
2. На объекте защиты организована работа по учету наличия, периодичности
осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.
3. В помещении электрощитовой огнетушитель установлен на специальную
подставку.
4. Не допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями),
предусмотренной конструкцией светильника, в помещениях.
5. У эвакуационного выхода убрано оборудование (письменный стол у центрального
выхода).
6. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий
полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, прикреплены к полу.
7. На объекте защиты для покрытия пола впредь не будут использоваться ковровые
покрытия с неустановленными показателями пожарной опасности.
8. Произведена замена элементов питания пожарной сигнализации и системы
оповещения.
9. Замена АКБ на: РРОП-О, РРОП-3, ИБП РСПИ произведена.

Ксерокопии соответствующих документов и фотоматериалы прилагаются

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с «Алёнушка»



С.Р. Худайбердина

1. Запоры (замок) на дверях эвакуационных выходов обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри, в следующих помещениях: прачечная, пищеблок, выход из лестничной клетки ориентир группа «Радуга» и группа «Подсолнухи», из помещения спальни «Смешарики»



2. На объекте защиты организована работа по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (огнетушитель в электрощитовой заряжен)



3. В помещении электрощитовой огнетушитель установлен на специальной подставке, выполненного из негорючего материала, исключающего падение или опрокидывание




4. Эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника не допускается



5. У эвакуационного выхода убрано оборудование (письменный стол у центрального выхода).



6. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, прикреплены к полу



1

Статус:

1

Исправление №

от

(1а)

Продавец:

ООО "БДПО"

Адрес:

450071, Башкортостан Респ., г.о. город Уфа, ул Менделеева, д. 225, помещ 8

ИНН/КПП продавца:

0278064416/027601001

Грузоотправитель и его адрес:

он же

Грузополучатель и его адрес:

МДОБУ ЦРР Д/С "АЛЕНУШКА", 453837, Башкортостан Респ., г. Сибай, ул Чайковского, д. 4

Документ об отгрузке

— от —

К счету-фактуре (счетам-фактурам), выставленному (выставленным) при получении оплаты, частичной оплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав

№ — от —, исправление № — от —

Универсальный передаточный документ, № 538/9 от 11 февраля 2026 г.

№ — от —, исправление № — от —

Покупатель:

Адрес:

453837, Башкортостан Респ., д. 4, г. Сибай, ул. Чайковского

ИНН/КПП покупателя:

0267008258/026701001

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Код товара/ работ, услуг

№ п/п

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права

Единица измерения

Код вида товара

Код

Количество (объем)

Цена (тариф) за единицу измерения

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего

В том числе сумма акциза

Налоговая ставка

Сумма налога, подлежащая уплате покупателем

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего

Страна происхождения товара

цифровой код

краткое наименование

Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости

000000006982

1

1a

1

CR123 Элемент питания ЛИТИЕВЫЙ 3В TDM <SQ1702-0038>

16

2

2a

3

50,000

247.62

5

12 380.95

без 5% акциза

7

8

9

13 000.00

10

10a

11

Всего к оплате (9)

12 380.95

13 000.00

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Идентификационный номер уполномоченного лица

Хабитов В. Р., Доверенность № 157 от 05.12.2025 г.

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Валитова Г. Ф., Приказ № 2-п от 09.01.2025 г.

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

СИ00184/26-РП

Основание государственной регистрации индивидуального предпринимателя и дата присвоения такого номера

Информация о состоянии дел в организации (договор, доверенность и др.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Дата получения (приемки)

Иные сведения об отгрузке, передаче

Иные сведения о получении, приемке

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Исполнитель

Наименование экономического субъекта – составителя документа

ООО "БДПО", ИНН/КПП 0278064416/027601001

М.П.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от №)

МДОБУ ЦРР Д/С "АЛЕНУШКА"

453837, Башкортостан Респ., д. 4, г. Сибай, ул. Чайковского

0267008258/026701001

Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):