

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел.: 252-59-52 (код 347), факс: 73-42-86

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Янаульский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Янаул, ул. Тельмана, 33 тел.: 5-00-71 (код 34760), факс: 5-00-71

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя общеобразовательная
школа д.Уразаево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 19 от 14.03.2018г. главного государственного инспектора по
г.Янаул, Янаульскому, Татышлинскому, Бураевскому и Балтачевскому районам РБ по пожарному
надзору Хамадуллина Руслана Рамиевича, в соответствии со ст. 6; 6,1 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период: в период с 09 часов 00 минут 21 марта 2018 г. по 12 часов 30 минут 21
марта 2018 г., в период с 14 часов 00 минут 21 марта 2018 г. по 17 часов 00 минут 21 марта 2018 г.
проведена проверка государственным инспектором по г.Янаул, Янаульскому, Татышлинскому,
Бураевскому, Балтачевскому районам РБ по пожарному надзору Габсаликовым Илгамом
Салимьяновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
комплекса зданий и сооружений - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа д.Уразаево муниципального района Балтачевский район
Республики Башкортостан, расположенного по адресу: РБ, Балтачевский район, д.Уразаево,
ул.Школьная, 24, д.Уразаево, ул.Центральная, 5/1

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ Закировым Маратом Рахимовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют паспорта на огнетушители	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-	15.01.2019г.	

		Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.		
4	Отсутствует годовой план-график на работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п.63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	15.01.2019г.	
5	Дверь помещения библиотеки в здание МОБУ СОШ выполнена с пределом огнестойкости ниже EI30 минут.	ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88 п.3 табл.24, СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.2	15.01.2019г.	
6	Не обеспечена исправность и не проводится проверка работоспособности наружного противопожарного водоснабжения	п.55 ППР (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности	15.01.2019г.	

		не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.		
7	Не проводится проверка работоспособности систем и средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной	15.01.2019г.	

8	Не предоставлены акты проверки состояния огнезащитной обработки стораемых конструкций чердачного помещения.	защиты объекта. ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.21 Правила противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	15.01.2019г.	
Здание детского сада с.Уразаево расположенного по адресу: РБ, Балтачевский район, с.Уразаево, ул.Центральная, 5/1				
9	Переход из детского сада в коридор (лесничества) не выполнено противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI30.	СНиП 21-01-97* 5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*	15.01.2019г.	
10	Отсутствует инструкция по действию дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта у приемно-контрольного прибора	п.64 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста)	15.01.2019г.	

		инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта)		
11	У приемно-контрольного прибора в здание детского сада не вывешена инструкция по действию дежурного персонала.	п.64 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 (Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта)	15.01.2019г.	
12	Отсутствует годовой план-график на работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п.63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	15.01.2019г.	
13	Огнетушитель в здании детского сада расположен на высоте более 1,5 метров	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.480 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (Правила	15.01.2019г.	

		противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)		
14	Не обеспечена исправность и не проводится проверка работоспособности наружного противопожарного водоснабжения	п.55 ППР (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.	15.01.2019г.	
15	Не проводится проверка работоспособности систем и средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением	15.01.2019г.	

		соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
16	Не предоставлены акты проверки состояния огнезащитной обработки стораемых конструкций чердачного помещения	ст.151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012)"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.21 Правила противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	15.01.2019г.	
17	План эвакуации выполнен не на основе фотолюминесцентных материалов. ГОСТ Р 12.2.143-2009	ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов	15.01.2019г.	

	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	(Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" 43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения)	15.01.2019г.	
19	Переход из детского сада в коридор (лесничества) не выполнено противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI30.	СНиП 21-01-97* 5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*	15.01.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор по г. Янаул, Янаульскому, Татышлинскому
Бураевскому и Балтачевскому районам РБ
по пожарному надзору

И.С. Габсаликов

«__» _____ 2018 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):
Директор МОБУ СОШ д.Уразаево

Закиров Марат Рахимович

«12» 03 2018 г.