

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № от 29.10.2024 ПМ 02240041000116027043

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код,



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«28» ноября 2024 г., 12 час 00 мин.. Ул. Речная, д. 2 а, р.п. Чишмы, Чишминский район
Республика Башкортостан, 452172

(дата и время составления акта) (место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пчёлка» с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, ИНН 0229012172, ОГРН 1080272003822.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Мира 5;

453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Строительная,

453023, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Ефремкино, ул. Центральная, 16

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» ноября 2024 г.

по «28» ноября 2024 г.

(указываются даты и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался

с «__» __ г.

по.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» __ г.

по «__» __ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Булатовым Ильдаром Алкимовичем, ведущим специалист-эксперт

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Давлетбаева Элида Мунировна химик-эксперт Федерального бюджетного учреждения, здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», Губайдуллина Индира Дамировна врач общей гигиены отделения организации деятельности филиалов Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Аттестат аккредитации № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2015 г.; Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.5104 выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных 24.11.2016 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица заведующая Дильмухаметова Альфина Филорисовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) отбор образцов проб

3) Инструментальные исследования

4) Экспертиза

5) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «15» ноября 2024 г.

по «28» ноября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: 1) медицинские книжки сотрудников образовательной организации

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

По адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. М.

В соответствии Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7106-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»:

- в нарушении п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20) игровой зоне выделены 2 игровые площадки, что не соответствует количеству групп в дошк. организации;

- в нарушении п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - Планировка помещений средней и младшей групп не предусматривает возможность формирования изолированных помещений для детских групп (групповой ячейки) (раздел помещения групп – смежные; раздевальная младшей группы – проходная для старшей группы; раздевальная младшей группы обеспечен проход в игровые помещения обеих групп; игровая старшей используется также для организации сна. Туалетная, вход в которую организован через игровую младшей группы, общая для детей младшей и средней групп;

- в нарушении п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 - Количество спальных мест не соответствует списочному составу подготовительной группы (установлено 28 стационарных кроватей), средней группы (5 трехуровневых кроватей), младшей группы (5 трехуровневых кроватей и 5 стационарных кроватей);

- в нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - В туалетных не предусмотрены раковины для мытья рук персон. подводкой горячей и холодной воды через смесители;

- в нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - Унитазы не оснащены кабинками с дверями;

- в нарушении п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 - Умывальные раковины не обеспечены подводкой горячей воды;

- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3./2.4.3590-20) Загрузка продуктов осуществляется с общего входа дошкольной организации, что не исключает встречные потоки посетителей и персонала;

- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - Технологические процессы (обработка сырья, приготовления (овощной, полуфабрикатов (мясо-рыбные), обработка яиц, приготовление хлебобулочных изделий, приготовление мучной кулинарной продукции, приготовление готовой продукции) и мытья посуды и инвентаря, а также его хранения, осуществляются в едином производственном помещении пищеблока, что не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции;

- в нарушении п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21) - Для хранения не предусмотрено условия для хранения и нарезки хлеба в помещениях пищеблока;

- в нарушении п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21) - Состав помещений пищеблока и их оборудование не предусматривает его работу на производстве сырья;

- в нарушении п.п. 1.9, 2.6., 2.8., 2.9., 8.1.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20) - В пищеблоке не предусмотрены условия (оснащение технических средств для реализации технологических процессов, его части или технологической операции) для приготовления мучных кулинарных изделий в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководством организации или уполномоченным лицом, предусматривающий распределение блюд кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных по отдельным приемам пищи, и/или привлечение сторонних организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство готовой продукции;

- в нарушении п.п. 2.3.3., 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.5, 2.6, 3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20) - В комплексе помещений пищеблока не предусмотрены условия для обработки яиц и их хранения с выделением производственного помещения с наличием достаточного оборудования для соблюдения всех требований производства;

- в нарушении п. 2.15 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - Моечные и производственные ванны присоединены к канализационной сети без соблюдения воздушного разрыва от верха приемной воронки (в соответствии с требованиями п. 18.12. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация здания» к сети канализации предусматривается присоединение технологического оборудования для приготовления и пере-

пищевой продукции, оборудования для мытья посуды, устанавливаемого в общественных и производственных зданиях с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки);
- в нарушении п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. - Моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;
- в нарушении п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Для раздельного хранения продуктов, их технологической обработки и раздачи не используются раздельные и специально промаркированные оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда;
- в нарушении п.2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - Стены, полы и потолки в коридорах и некоторых группах помещений имеют дефекты, что недопускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии Акта обследования от 25.11.2024г. № 02.-20-07-А7108-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»: - данные внесенные в личные медицинские книжки сотрудников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад Пчелка с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан не соответствуют требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии экспертного заключения от 26.11.2024г. № 02.-20-07-Э8009-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» организация учебно-воспитательного режима в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан по адресам: 4. Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Мира, д. 5; 453023, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Ефремкино, ул. Центральная, д. 16 не соответствует требованиям раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По адресу: 453023, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Ефремкино, ул. Центральная, д. 16.

В соответствии Акта обследования от 26.11.2024г. № 02.-20-07-А7114-2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»:

- в нарушении п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 - В игровой зоне выделена 1 игровая площадка на две возрастные группы;
- в нарушении п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - Планировка помещений младшей и старшей групп не предусматривает возможность формирования изолированных помещений для детских групп (групповой ячейки) для обеих групп предусмотрено единое помещение туалетной, расположенной вне групповых ячеек;
- в нарушении п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - В группах не предусмотрены буфетные (зоны);
- в нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - В туалетных не предусмотрены раковины для мытья рук персон подводящей горячей и холодной воды через смесители;
- в нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - Унитазы не оснащены кабинками с дверями;
- в нарушении п. 1.12 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей;
- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. - Технологические процессы (обработка полуфабрикатов, обработка яиц, приготовление холодных закусок, приготовление мучной кулинарной продукции, приготовление готовой продукции) и мытья кухонной посуды и инвентаря также его хранения, осуществляются в едином производственном помещении пищеблока, что не исключает встречные потоки сырья и готовой продукции (Данное помещение оснащено 4 производственными и производственным столом, 2 электрическими плитами);
- в нарушении п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21) - Для хранения хлеба не предусмотрены условия для хранения и нарезки хлеба в помещениях;
- в нарушении п.п. 1.9. СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.6., 2.8., 2.9., 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) - В пищеблоке предусмотрены условия (оснащение технических средств для реализации технологии процесса, его части технологической операции) для приготовления мучных кулинарных изделий в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководством организации или уполномоченным лицом, предусматривающий распределение блюд кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий отдельным приемам пищи, и/или привлечение сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство готовой продукции;
- в нарушении п.п. 2.3.3., 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (п.п. 2.5, 2.6, 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) - В составе комплекса помещений пищеблока не предусмотрены условия для обработки яиц и их хранения с выделением производственного помещения с наличием достаточного оборудования для соблюдения всех требований производства;
- в нарушении п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Моечные и производственные ванны присоединены к канализационной сети без соблюдения воздушного разрыва от верха приемной воронки (соответствие требованиям п. 18.12. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация здания» к сети канализации следует предусматривать присоединение технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции, оборудования для мытья посуды, устанавливаемого в общественных и производственных зданиях с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки);
- в нарушении п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20. - Моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции;

- в нарушении п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Для раздельного хранения продуктов, их технологи
обработки и раздачи не используются раздельные и специально промаркированные оборуд.
разделочный инвентарь, кухонная посуда;

В соответствии Акта обследования от 26.11.2024г. № 02.-20-07-А7104-2024 ФБУЗ «Центр гигиены
демологии в Республике Башкортостан» : - данные внесенные в личные медицинские книжки сотру
филиала Муниципального автономного дошкольного образовательном учреждении детский сад Пчелк
с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан не
соответствуют требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы,
ул. Строительная, д. 6;

Дошкольная образовательная деятельность не осуществляется. В соответствии с договором № 3-Б
12.08.2024г. О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, объект недвижимо
указанному адресу передан в безвозмездное пользование в МОБУ СОШ им. С.М. Чугункина с. Кармаск
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытан
экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушении
обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до оконча
профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются: _____

Протоколы инструментальных испытаний, акты отбора проб от 13.11.2024г., Акта обследов
22.11.2024г. № 02.-20-07-А7015-2024; Акта обследования от 22.11.2024г. № 02.-20-07-А7014-20
обследования ЛМК от 20.11.2024г. № 02-20-07-А6968-2024, акт обследования ЛМК от 20.11.
02-20-07-А6969-2024. Предписание от 28.11.2024г. № 191.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, прото
испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленн
нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


Ведущий специалист-эксперт Булатов И.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора



(подп

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
представителей с актом (дата и время ознакомления).

28.11.2024г., 12-15 час.  Заверующий 
_ (дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)
