

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsr.ru

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан
452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30, телефоны (34782) 7-90-16,
(34782) 7-90-17, E-mail: tmzgpn@gmail.com

Предписание № 226/01/226

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 4 с. Кандры муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при -
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туймазинского
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной
деятельности и профилактической работы от «12» ноября 2018 года, № 226, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «22» ноября 2018 года
по «19» декабря 2018 года проведена плановая проверка

Государственным инспектором г. Октябрьский, г. Туймазы, Туймазинского и Шаранского
районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Вагаповым Денисом Артуровичем
объекта защиты – дошкольного образовательного учреждения – муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Туймазы муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан, расположенного(-ых) по адресу (-м):, Республика
Башкортостан, Туймазинского район, с. Кандры, ул. С. Юлаева, 7.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующей МАДОУ детский сад № 4 с. Кандры Нафикова Р.Ф.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих, при проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

N пре- ди- сан- ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Противопожарные двери 1-го типа, установленные в производственных и складских помещениях не имеют устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	П. 4.2.7 СП 4.13130.2009; п. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	20.12.2019 года	
2	Над дверьми эвакуационных выходов из групповых ячеек в общий коридор или на лестничную клетку отсутствуют световые	п. 3.11 НПБ 104-03; п. 5.3 СП 3.13130.2009.	20.12.2019 года	

	табло «Выход» групповая ячейка № 10			
3	Входные двери групповых ячеек не выполнены с уплотнением в притворах	п. 5.2.34 СП 1.13130.2009; ст. 4, 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	20.12.2019 года	
4	Руководителем организации не обеспечено установка на дверях производственных и складских помещений обозначений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Постановление Правительства РФ №390"О противопожарном режиме" от 25.04.2012; НПБ 105-03; гл. 5,7,8 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.12.2019 года	
5	Пожарный шкаф следует изготавливать из негорючих материалов.	ГОСТ Р 51844- 2009 п. 5.13	20.12.2019 года	
6	В помещении пищеблока смонтированы тепловые извещатели в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки необходимо установить дымовые пожарные извещатели, т.к. на начальной стадии пожара предполагается появление дыма	п. 12.2. НПБ 88-2001; п. 13.1.2; 13.1.10 СП 5.13130.2009	20.12.2019 года	
7	Пульт приемно-контрольный системы АПС, расположен не в помещении дежурного персонала, установлен в коридоре здания, а также не защищен от несанкционированного доступа.	п.12.48 НПБ 88-2001; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	20.12.2019 года	
8	Световые оповещатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей.	п. 5.2. СП 3.13130.2009	20.12.2019 года	
9	В помещении вентиляционной камеры не допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 (в) Постановление Правительства РФ №390"О противопожарном режиме" от 25.04.2012;	20.12.2019 года	
10	Пищеблок, а также помещения производственного, складского и технического назначения (гладильные, электрошитовые), за исключением помещений категорий В4 и Д, не выделены перегородками 1-го типа	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013;	20.12.2019 года	
11	Кабельные линии (шлейфы) пожарной сигнализации и системы управления	ч. 2 ст. 103, Федерального закона от 22.07.2008 г.	20.12.2019 года	

	эвакуацией людей при пожаре не соответствуют требованиям ПБ, выполнены не в огнестойкой изоляции (Кпсэнг (А)- FRLS). Кабельные линии должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013		
12	Руководителем организации не было произведено обучение лиц мерам пожарной безопасности, противопожарного инструктажа, при выборочной проверки, (Закирова Г.А. и Ситдикова Г.Ф.) не знают инструкции	п.3, Постановление Правительства РФ №390"О противопожарном режиме" от 25.04.2012;	20.12.2019 года	
13	Над дверьми эвакуационных выходов из групповых ячеек в общий коридор или на лестничную клетку отсутствуют световые табло «Выход» групповая ячейка № 8	п. 3.11 НПБ 104-03; п. 5.3 СП 3.13130.2009.	20.12.2019 года	
14	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, в помещении подвала.	п. 22 Постановление Правительства РФ №390"О противопожарном режиме" от 25.04.2012;	20.12.2019 года	
15	В помещении подвала не допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 (в) Постановление Правительства РФ №390"О противопожарном режиме" от 25.04.2012;	20.12.2019 года	
16	В помещении для музея отсутствуют пожарные извещатели.	п. 13.1.1, п.13.1.2 СП 5.13130.2009 ст. 5. Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	20.12.2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Туймазинского межрайонного отдела и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Вагапов Денис Артурович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » декабря 2018 г.

(подпись)

/Д.А. Вагапов/

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » декабря 2018

