

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ БЛАГОВЕЩЕН
КАЛАҢЫ 10-СЫ «КОЯШКАЙ» БАЛАНЫ ҮСТЕРЕҮ
ҮЗӘГЕ –
БАЛАЛАР БАКСАҢЫ» МУНИЦИПАЛЬ АУТОНОМЛЫ
МӘКТЕПКӘСӘ МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(МАММУ «БҮҮ – 10-сы 6/6 «Кояшкai»)
Седов урамы, 109/1 һанлы йорт,
Благовещен калаһы, 453431
Тел./факс (34766) 3-24-69
E-mail: detsadik10@mail.ru



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АУТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
– ДЕТСКИЙ САД № 10 «СОЛНЫШКО»
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН И
Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ «ЦРР – Д/С №10 «СОЛНЫШКО»)
Седова ул., д.109/1, г.Благовещенск,
Республика Башкортостан, 453431
Тел./факс (34766) 3-24-69
E-mail: detsadik10@mail.ru

ОКПО48892137, ОГРН 1020201700067, ИНН 0258007089, КПП025801001

№ 119 от «01» августа 2023 г.

Руководителю Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Башкортостан
А.А. Казак

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ
от 29.04.2022 № 07–124

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение в соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан от «29» апреля 2022 года № 07-124 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 10 «Солнышко» г. Благовещенск Республики Башкортостан в срок до «01» сентября 2023 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации:

1. В спальне группы «Крепыш» на батареях отопления предусмотреть защитное ограждение, п.2.7.5. СП 2.4.3648–20.
Исполнено. Приобретены, повешены и закреплены экраны и решетки для радиаторов. (см Приложение -фото прилагается.)

2. В младшей группе «Родничок» и «Почемучка» параметры мебели привести в соответствии роста-возрастным особенностям воспитанников, п.2.4.3. СП 2.4.3648–20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685–21

Исполнено. Приобретена мебель (столы 2-местные регулируемые в количестве 24 штук, стулья регулируемые в количестве 48 штук, ИП Щепин Д.Н. счет № 223 от 31.05.2022 г., счет № 33 от 06.02.2023 г.) (см Приложение -фото прилагается.)

3. При работе технологического процесса исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а

именно: в горячем цехе установлена тестомесильная машина, для которого требуется отдельный мучной цех - п.2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Исполнено. Аутсорсинговая компания ИП Хабибов И.Н. установили перегородку. (см Приложение – фото прилагается.)

4. Обеспечить ремонт пищеблока: покрытие пола должно допускать проведение влажной обработки и дезинфекции, п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Исполнено. Во время проведения ремонтных работ в МАДОУ полы на пищеблоке были частично отштукатурены и покрашены.
(см Приложение – фото прилагается.)

Заведующий МАДОУ «ЦРР-
детский сад № 10 «Солнышко»



Ф. Ф. Иванова