

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, телефон канцелярии:
(347)273-42-86, E-mail: cancel@mchsrb.ru

Белорецкий межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан
(федеральный государственный пожарный надзор)
453501, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Гафури, 39, телефоны (34792) 3-13-26,
E-mail: bel.nadzor@mail.ru

Предписание N 145/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению детский сад № 5
«Ромашка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан
Руководителю Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению
детский сад № 5 «Ромашка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения ВРИО главного государственного инспектора Белорецкого и
Бурзянского районов Республики Башкортостан Кобелькова Андеря Юрьевича от 21 июля
2021 года № 145, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 02 августа 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. 06 августа
2021 г. проведена проверка ВРИО главного государственного инспектора Белорецкого и
Бурзянского районов по пожарному надзору Кобельковым Андреем Юрьевичем объекта
защиты – Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
№ 5 «Ромашка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики
Башкортостан (ИНН 0256023399, ОГРН 1150280000518) расположенного по адресу(-ам):
Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк ул. Мажита Гафури д. 30,
(достоинство, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г. Белорецк Гатиятуллиной
Ольгой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих при проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт статьи нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	В расчете коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности К _{об} принят некорректно, поскольку: В помещениях с подвесным потолками пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, при этом не представлен расчет объема горючей массы л на метр КЛ; В спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция.	п. 22 методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, подпункт «в» п. 5 Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1084 «О порядке проведения	01.07.2022	

	не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (некорректно приняты исходные данные, предусматриваемые в расчете).	расчет по оценке пожарного риска» (подпункт «г» пункта 7 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»)		
2	В расчете некорректно принят коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения и управления эвакуацией требованиям нормативных документов по пожарной безопасности $K_{опу}$ (0,8 вместо 0), поскольку: в дошкольном учреждении при применении 3-го типа СОУЭ не предусмотрен специальный текст оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику	п. 25 методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, « подпункт «в» п. 5 Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (подпункт «г» пункта 7 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»)	01.07.2022	
Общие нарушения				
3	В помещениях с подвесным потолком пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, при этом не представлен расчет объема горючей массы л на метр КЛ.	п. 11 табл. А2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», П. 10 табл. 2 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539); ст.ст. 4-6, 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
4	В дошкольном учреждении при применении 3-го типа СОУЭ не предусмотрен специальный текст оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.	Примечание табл. 2 раздела 7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования	01.07.2022	

		безопасности»		
5	В спортзале, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	п. 13.3.13 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582)	01.07.2022	
	Группа № 11			
6	Выход на наружную лестницу 3-го типа осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,74 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г;	01.07.2022	
	Группа № 11			
7	Выход на наружную лестницу 3-го типа с игровой осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,84 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г;	01.07.2022	
8	Ширина эвакуационного выхода из спальни менее 1,2 (фактически – 0,86 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г;	01.07.2022	
	Группа № 12			
9	Выход на наружную лестницу 3-го типа из спальни осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,84 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г;	01.07.2022	
10	Ширина эвакуационного выхода возле студии менее 1,2.	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС	01.07.2022	

		России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.		
11	Ширина второго эвакуационного выхода из музыкального зала менее 1,2 (фактически 1м)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.	01.07.2022	
Группа № 7				
12	Выход на наружную лестницу 3-го типа из спальни осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.	01.07.2022	
13	Выход на наружную лестницу 3-го типа из игровой осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.	01.07.2022	
Группа № 8				
14	Выход на наружную лестницу 3-го типа из игровой осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.	01.07.2022	
Группа № 9				
15	Выход на наружную лестницу 3-го типа из спальни осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.	01.07.2022	
16	Выход на наружную лестницу 3-го типа из игровой осуществляется через дверь шириной менее 1,2 (фактически – 0,93 м.)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС	01.07.2022	

		России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.;		
	Группа № 1			
17	Ширина эвакуационного выхода из спальной менее 1,2 (фактически 0,9м)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.;	01.07.2022	
18	Ширина эвакуационного выхода из игровой менее 1,2 (фактически 0,9м)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.;	01.07.2022	
	Группа № 2			
19	Ширина эвакуационного выхода из игровой менее 1,2 (фактически 0,9м)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.;	01.07.2022	
	Группа № 6			
20	Ширина эвакуационного выхода на улицу менее 1,2 (фактически 0,86м)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.;	01.07.2022	
	Группа № 4			
21	Ширина эвакуационного выхода с игровой менее 1,2 (фактически 0,86м)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.;	01.07.2022	
22	Ширина эвакуационного выхода из спальной менее 1,2 (фактически 0,86м)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.07.2022	

		выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.		
	Группа № 5			
23	Ширина эвакуационного выхода с игровой менее 1,2 (фактически 0,86м)	п. 5.1.14 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171); п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио главного государственного инспектора

Белорецкого и Бурзянского районов

Республики Башкортостан по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» августа 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

заведующий МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г. Белорецк

Гатиятулина Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должность лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» августа 2021 г.

(подпись)