

Предписание № 51 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ира» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, директор МБОУ

СОШ с. Ира Белявцева Анастасия Витальевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору Рамазанова Д.Г. № 51 от 23.03.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период " 06" 04 2021 по " 12" 04 2021 проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Калининой Ольгой Валерьевной в отношении объекта защиты – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ира» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан ИНН 0262010180, ОГРН 1020201814160 (далее по тексту МБОУ СОШ с. Ира) расположенного по адресу: 453315, Республика Башкортостан, город Кумертау, село Ира, улица 70 лет Октября, 33.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ СОШ с. Ира Белявцевой Анастасией Витальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. (ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
2.	В кабинете преподавателя труда горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. (ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
3.	В кабинете труда горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. (ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.04.2022	

4.	В кабинете башкирского языка горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
5.	В кабинете заместителя директора по АХЧ горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
6.	В кабинете ИЗО горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
7.	В кабинете рекреации горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
8.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (изоляция проводов выполнена из горючих материалов, на которые отсутствуют сертификаты, подтверждающие их пожаростойкость) (провод КСПВ без маркировки нг-FRLS) <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	ст. 82 п.2, 61, ст. 4, 151 ФЗ №123; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009;	01.04.2022	
9.	Уровень звукового давления СОУЭ в помещениях персонала менее 70 дБА <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	п. 4.3. СП 3.1313.2009	01.04.2022	
10.	В помещении кухни отсутствует автоматическая пожарная сигнализация <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	Приложение А, п. А 3, пп. 38 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
11.	Горизонтальное и вертикальное расположение дымовых пожарных извещателей в раздевалки кухни менее 10 см. от потолка <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
12.	Горизонтальное и вертикальное расположение дымовых пожарных извещателей в спортивном зале менее 10 см. от потолка <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	01.04.2022	
13.	Горизонтальное и вертикальное расположение дымовых пожарных извещателей в раздевалки спортивного зала менее 10 см. от потолка <i>(ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020)</i>	п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	01.04.2022	

14.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления не защищены от несанкционированного доступа (<i>ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020</i>)	13.14.5 СП 5.13130. п. 12.48* НПБ 88-2001	01.04.2022
15.	Отсутствует исполнительная документация на установку систем автоматической пожарной сигнализации (<i>ранее предписано предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан № 69/1/1 от 30.07.2020</i>)	п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.04.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кумертау,
Куюргазинского и Фёдоровского районов по
пожарному надзору Калинина О.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«12» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МБОУ СОШ с. Ира
Белявцева Анастасия Витальевна
(должность, фамилия, инициалы)

«12» апреля 2021 г.



Белявцева
(подпись)