

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,

учетный номер проверки: 02220061000202743377

дата присвоения: 04.08.2022г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы

453259, РБ, г. Салават, бул. Матросова, 30, тел.35-05-04, факс: 35-05-05

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 97/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 53» городского округа город Салават Республики Башкортостан.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору майора внутренней службы Дегтярёва Сергея Викторовича № 97 от «04» августа 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период

с «16» августа 2022 года

по «22» августа 2022 года

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Салават и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Дятловой Алиной Юрьевной в отношении зданий и помещений объекта дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 53» городского округа город Салават Республики Башкортостан., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 55

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель от контролируемого лица:

заведующий МБДОУ № 53 г. Салавата Сергеева Анна Анатольевна

Старший воспитатель МБДОУ № 53 г. Салават Шабаева Вилена Миншарифовна

— (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание детского сада № 53, расположенное по адресу: РБ, г. Салават, улица Ленина, д. 55, отнесенного к категории значительного риска здания, к которому предъявляются требования пожарной безопасности как для здания класса Ф1.1 (зданий дошкольных образовательных организаций) по функциональной пожарной опасности. 1972 года постройки. Согласно, информационного письма заведующего МБДОУ №53 г. Салавата от 05.03.2018г. исх. №247, капитальный ремонт здания без изменения функционального назначения произведен в 2013 году.				
1.	На уровне 1-го этажа здания наружная металлическая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации детей в случае пожара со 2-го этажа из помещения группы № 14, расположена напротив оконных проемов группы № 10. Фактически данная лестница выполнена в период проведения капитального ремонта здания в 2013 году. Лестницы 3-го типа следует размещать в глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4, ст. 6, 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» * Аналогичные требования содержались в п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.08.2023	
2.	На уровне 1-го этажа здания наружная металлическая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации детей в случае пожара со 2-го этажа из помещения группы № 11, расположена напротив оконных проемов группы № 7. Фактически данная лестница выполнена в период проведения капитального ремонта здания в 2013 году. Лестницы 3-го типа следует размещать в глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4, ст.6, 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». * Аналогичные требования содержались в п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.08.2023	
3.	Спортивный зал предназначенный для одновременного пребывания более 10 человек (количество обусловлено укомплектованностью групп детьми) не имеет 2-го выхода Фактически установлено заложение кирпичем второго эвакуационного выхода из данного помещения в период проведения капитального ремонта здания в 2013 году.	ч. 4, ст.6, 89 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; * Аналогичные требования	01.08.2023	

		содержались в п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
4.	Допускается ввод в эксплуатацию огнетушителя ОП 4 в не работоспособном состоянии в группе 11.	пункт 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; пункт 4.1.27 СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Онетушители. Требования к эксплуатации».	01.08.2023	
5.	Расчётная ширина горизонтального участка пути эвакуации на 1 этаже при одностороннем открывании дверей из электрощитовой и пищеблока в коридор составляет менее 1,2 метра.	статья 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» * Аналогичные требования содержались в п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 53 г. Салавата Сергеева Анна Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«22» 08 2022 г.


(подпись)

Государственный инспектор г. Салават и Ишимбайского района
Республики Башкортостан по пожарному надзору
Дятлова А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица,
руководителя группы инспекторов)

«22» августа 2022 г.




(подпись)

* отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий